



INSTRUKCJA OBSŁUGI HELM OCHRONNY MODEL: HT5K193, HT5K194, HT5K195



Kask został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 09 marca 2014 r., w sprawie Środka Ochrony Indywidualnej oraz uchwały lenia dyrektyw Rady 89/686/EWG, oraz spełnia wymagania norm: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002

KLASY OCHRONY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask powinien być idealnie dopasowany do wielkości głowy użytkownika lub mieć odpowiedni system regulacji umożliwiający dopasowanie. Kask został zaprojektowany w taki sposób, aby pochłaniał energię uderzenia poprzez zmniejszenie lub uszkodzenie szkieletu i nagłowia. Nawet w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest widoczne, jeśli nastąpiło silne uderzenie, należy wymienić kask na nowy. Kasku ochronnego należy używać do ochrony przed uderzeniami takimi przedmiotami, jak kamienie, cegły i inne o podobnym ciężarze, a także przed pracą w stonach, ceglach, cegłach i innych podobnych przedmiotach, w tym przedmiotach, które mogą być używane do budowania. Zaleca się również używanie kasku ochronnego również podczas prac, w których istnieje ryzyko wyładowań elektrycznych z napięcia do 1000 V prądu zmiennego. Temperatura otoczenia, w którym kask jest użytkowany, powinna mieścić się w przedziale od -10°C do +50°C.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA KASKU
Kask należy umieścić na głowie w taki sposób, aby nagłowie otaczało czaszkę i aby opaska przeciwpotną z przycięcia się na czole. W celu zapewnienia skutecznej ochrony należy umocować kask stabilnie na głowie użytkownika, posługując się regulowanymi pasami znajdującymi się na karku. Regulacja wysokości nie przyjdzie w porządek. Pod żadnym pozorem nie należy przytaczających do kasku akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.

SPRAWDZENIE STANU KASKU
Przed użyciem kasku należy sprawdzić, czy zaczepy nagłowia są dobrze przytwierdzone i czy taśmy amortyzujące są w dobrym stanie.

PRZECHOWYWANIE
Zaleca się przechowywanie kasku w oryginalnym opakowaniu producenta, a w razie braku opakowania – w torbie. Kask należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania słonecznego.

DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIE
Zarówno hełm, jak i nagłowie należy czyścić szmatką zwilżoną 25-procentowym roztworem alkoholu.

TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA
Czas eksploatacyjny użytkownika sprzętu wynosi 5 lat od momentu jego pierwszego zastosowania, pod warunkiem przestrzegania warunków jego przechowywania. Rzeczywista trwałość użytkownika sprzętu zależy od intensywności, częstotliwości i środowiska jego stosowania oraz od kompetencji użytkownika, konserwacji, przechowywania itp. Zaleca się, aby sprzęt był stosowany tylko przez jednego użytkownika, tak aby znał on historię jego stosowania. Kask, który uległ uszkodzeniu, lub w którym stwierdzono wady lub pęknięcia, należy natychmiast wymienić na nowy.

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
Znak certyfikacji: CE
Jednostka certyfikująca: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Rozmiar: 53-64 cm
Materiał: ABS
Izolacja do 1000 V AC [EN 50365:2003]

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.hoegert.com/pl/>



INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE HELMET MODELS: HT5K193, HT5K194, HT5K195



This helmet has been designed and manufactured in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament, and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment, and repealing Council Directive 89/686/EEC, and satisfies the requirements of the following standards: EN 397:2012+A1:2012 and EN 50365:2002.

PROTECTION CLASS AND RESTRICTIONS ON USE
To ensure adequate protection, the helmet should be perfectly matched to the size of the user's head or have a suitable adjustment system for good fitting. The helmet is designed to absorb impact energy through destruction or damage to the shell and its harness. The helmet must be replaced with a new one in the case of a strong impact, even if no damage is visible. Use your helmet to be protected against impacts from objects of similar weight and while working in stonework and on construction sites. The use of a safety helmet is also recommended during tasks involving the risk of electrical discharges of up to 1000 V AC. The ambient temperature in which the helmet may be used should range from -10 °C to +50 °C.

INSTRUCTIONS FOR PROPER HELMET USE
The helmet should be placed on the head in such a way that the harness encases the skull, and the sweat band rests on the forehead. For effective protection, the helmet should be fixed securely on the wearer's head using the adjustable nape strap. The height adjustment has to be positioned. Under no circumstances should accessories other than those recommended by the manufacturer be attached to the helmet.

CHECK THE HELMET'S CONDITION
Before use, make sure that the harness's fixing points are securely fastened and that the cushioning straps are in good condition.

STORAGE
It is recommended that the helmet be stored in the manufacturer's original packaging, or, if no packaging is available, in a bag. The helmet should be stored in a dry place, away from sources of heat and sunlight.

DISINFECTION AND CLEANING
Both the helmet and the suspension system should be cleaned with a cloth dampened with a 25% alcohol solution.

SERVICE LIFE
The theoretical service life of the equipment is 5 years from the time of its first use, provided that the storage conditions are observed and the user complies with the instructions concerning frequency, environment of use, and on the competence of the user, its maintenance, storage, etc. It is recommended that the equipment be used by only one user, so that they know the history of its use. A helmet which has been impacted, or one showing defects or cracks, must be immediately replaced with a new one.

SAFETY SIGNS
Certification mark: CE
Certification body: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754
Size: 53-64 cm
Material: ABS
Insulation up to 1000 V AC [EN 50365:2003]

Access to declarations EU compliance can be obtained on the website: <http://www.hoegert.com/pl/>



ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH DES HELMS MODELL: HT5K193, HT5K194, HT5K195



Dieser Helm wurde gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung sowie der Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates entworfen und hergestellt und erfüllt die Anforderungen die Anforderungen der folgenden Normen: EN 397:2012+A1:2012 und EN 50365:2002.

SCHUTZKLASSE UND GEBRAUCHSBESCHRÄNKUNGEN
Um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten, sollte der Helm perfekt auf die Größe des Kopfes des Benutzers abgestimmt sein oder über ein geeignetes Einstellensystem für eine gute Passform verfügen. Der Helm absorbieren die Energie durch Zerstörung oder Beschädigung der Schale und ihres Gurts. Bei einem starken Aufprall muss der Helm durch einen neuen ersetzt werden, auch wenn keine Schäden sichtbar sind. Verwenden Sie Ihren Helm, um vor Stößen von Gegenständen wie Steinen, Ziegeln und anderen Gegenständen mit ähnlichem Gewicht sowie bei Arbeiten in Kanälen und auf Baustellen geschützt zu sein. Die Verwendung eines Schutzhelms wird auch bei Arbeiten empfohlen, bei denen die Gefahr elektrischer Entladungen von bis zu 1000 V AC besteht. Die Umgebungstemperatur, bei der der Helm verwendet werden darf, sollte zwischen -10 ° C und +50 ° C liegen.

ANWEISUNGEN FÜR DEN RICHTIGEN GEBRAUCH DES HELMS
Der Helm sollte so auf den Kopf gelegt werden, dass der Gurt den Schädel umhüllt und das Schweißband auf der Stirn ruht. Für einen wirksamen Schutz sollte der Helm mit dem verstellbaren Nackenriemen sicher am Kopf des Trägers befestigt werden. Die Höhenverstellung hat drei Positionen. Unter keinen Umständen darf anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör am Helm angebracht werden.

PRÜFEN SIE DEN ZUSTAND DES HELMS
Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Befestigungspunkte des Gurtes sicher befestigt sind und dass die Polsterbänder in gutem Zustand sind.

AUFBEWERUNG
Es wird empfohlen, den Helm in der Originalverpackung des Herstellers oder, falls keine Verpackung verfügbar ist, in einer Tasche aufzubewahren. Der Helm sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, fern von Wärme- und Sonnenlichtquellen.

DEZINFIZIERUNG UND REINIGUNG
Sowohl der Helm als auch das Aufhängesystem sollten mit einem mit 25% iger Alkohollösung angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

SERVICE LEBEN
Die theoretische Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt seiner ersten Verwendung, vorausgesetzt, dass die Lagerbedingungen eingehalten werden. Die tatsächliche Lebensdauer des Geräts hängt von der Intensität, Häufigkeit und Umgebung des Gebrauchs sowie von der Kompetenz des Benutzers, seiner Wartung, Lagerung usw. ab. Es wird empfohlen, das Gerät nur von einem Benutzer zu verwenden, damit dieser es verwendet kennen die Geschichte seiner Verwendung. Ein Helm, der getroffen wurde oder Defekte oder Risse aufweist, muss sofort durch einen neuen ersetzt werden.

SICHERHEITSSYMBOL
Zertifizierungszeichen: CE
Zertifizierungsstelle: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754
Größen: 53-64 cm
Material: ABS
Isolierung bis zu 1000 V AC [EN 50365:2003]

Die UE-Konformitätserklärung ist abrufbar unter: <http://www.hoegert.com/pl/>



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШЛЕМА МОДЕЛИ: HT5K193, HT5K194, HT5K195



Этот шлем был разработан и изготовлен в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты, отменяющего Директиву Совета 89/686/ЕЕС, и удовлетворяет требования следующим стандартам: EN 397:2012+A1:2012 и EN 50365:2002.

КЛАСС ЗАЩИТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Чтобы обеспечить надежную защиту, шлем должен быть идеально подобран по размеру головы пользователя или иметь поддуваю систему регулировки для хорошей посадки. Шлем предназначен для поглощения энергии удара, разрушения или повреждения рамы и головного убора. Даже если повреждения не видны, после сильного удара шлем необходимо заменить на новый, даже если повреждены не видны. Используйте шлем для защиты от ударов таких предметов, как камни, кирпичи и другие предметы аналогичного веса, а также при работе внутри воздуховодов и на строительных площадках. Также рекомендуется использовать защитную каску при выполнении работ, связанных с риском электрических разрядов до 1000 В переменного тока. Температура окружающей среды, при которой можно использовать шлем, должна находиться в диапазоне от -10 ° C до +50 ° C.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШЛЕМА
Шлем следует надевать на голову таким образом, чтобы привязь охватывала череп, а повязка для лба лежала на лбу. Для эффективной защиты шлем должен быть надежно закреплен на голове человека с помощью регулируемого ремешка на затылке. Регулировка высоты имеет три положения. Ни в коем случае нельзя прикреплять к шлему аксессуары, кроме рекомендованных производителем.

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ШЛЕМА
Перед использованием убедитесь, что точки крепления ремня надежно закреплены, а амортизирующие ремни находятся в хорошем состоянии.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ
Рекомендуется хранить шлем в оригинальной упаковке производителя или, если упаковка отсутствует, в сумке. Шлем следует хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и солнечных лучей.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОЧИСТКА
Как шлем, так и подвесную систему следует очищать тканью, смоченной 25% спиртовым раствором.

СРОК СЛУЖБЫ
Теоретический срок службы оборудования составляет 5 лет с момента первого использования при соблюдении условий хранения. Фактический срок службы оборудования зависит от интенсивности, частоты и условий использования, а также от компетенции пользователя, его обслуживания, хранения и т. Д. Рекомендуется, чтобы оборудование использовалось только одним пользователем, чтобы узнать историю его использования. Шлем, подвергшийся удару или имеющий дефекты или трещины, должен быть немедленно заменен новым.

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Знак сертификации: CE
Орган по сертификации: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754
Размеры: 53-64 см
Материал: ABS
Изоляция до 1000 В AC [EN 50365:2003]

Доступ до деклараций можно отримати відповідність UE на сайті: <http://www.hoegert.com/pl/>



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ШЛОМ ЗАХИСНИЙ МОДЕЛЬ: HT5K193, HT5K194, HT5K195



Шолом розроблено та виготовлено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуальної захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС, а також відповідає вимогам наступних стандартів: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002

КЛАСИ ЗАХИСТУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
Щоб забезпечити належний захист, шолом повинен ідеально відповідати розміру голови користувача або мати відповідну систему регулювання, яка дозволяє його регулювати. Шолом розроблений таким чином, щоб поглинати енергію удару, руйнуючи або пошкоджуючи раму та головний убір. Навіть якщо пошкодження не видно, при сильному ударі змініть шолом на новий. Для захисту використовуйте шолом для захисту від удару такими предметами, як камені, цеглини та інші предмети аналогічного ваги, а також під час роботи в каналізаційних трубах та будівельних майданчиках слід використовувати каску. Рекомендується використовувати захисний шолом. Використовуйте шолом для захисту от ударів таких предметів, як каміни, цеглини та інші предмети аналогічного ваги, а також при роботі в повітроводах та на будівельних площадках. Також рекомендується використовувати захисну каску при виконанні робіт, пов'язаних з ризиком електричних разрядів до 1000 В перемногого струму. Температура навколишнього середовища, в якій використовується шолом, має бути в діапазоні від -10°C до +50°C.

ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ШЛОМА
Шолом необхідно надіти на голову таким чином, щоб головний убір обертався навколо черепа, а пов'язка для лба була розташована на лобі. Для ефективного захисту шолом має бути надійно закріплений на голові користувача за допомогою регульованого ремешка на затылку. Регулювання висоти має три положення. Жодних аксесуарів не можна прикріплювати до шолома окрім аксесуарів, окрім рекомендованих виробником.

ПРОВІРКА СТАНУ ШЛОМА
Перед використанням шолома переконайтеся, що гачки головного убору надійно закріплені, а амортизаційні ремні знаходяться в хорошому стані.

ЗБЕРЕГАННЯ
Рекомендується зберігати шолом в оригінальній упаковці виробника, або при її відсутності - в сумці. Шолом слід зберігати в сухому місці, вдали від джерел тепла та сонячного випромінювання.

ДЕЗИНФЕКЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ
І шолом, і головний убір слід чистити ганчіркою, змоченою 25% розчином спирту.

ВИДА З ВИКОРИСТАННЯ
Теоретичний термін служби обладнання становить 5 років з моменту його першого використання за умов дотримання умов зберігання. Фактичний термін служби обладнання залежить від інтенсивності, частоти та умов використання. Рекомендується використовувати обладнання тільки одним користувачем, щоб знати історію його використання. Шолом, який отримав удар або має дефекти чи тріщини, необхідно негайно замінити.

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
Знак сертифікації: CE
Орган сертифікації: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754
Розмір: 53-64 см
Матеріал: ABS
Ізоляція до 1000 В AC [EN 50365:2003]

Доступ до декларацій можна отримати відповідність UE на сайті: <http://www.hoegert.com/pl/>



MANUAL DE USUARIO CASCO PROTECTOR MODELO: HT5K193, HT5K194, HT5K195



El casco ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 sobre el equipamiento individual de protección y por el que se deroga la Directiva del Consejo 89/686/CEE, y cumple los requisitos de las siguientes normas: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

CLASES DE PROTECCIÓN Y LÍMITES DE USO
Para garantizar una protección adecuada, el casco debe estar perfectamente adaptado al tamaño de la cabeza del usuario o tener un sistema de ajuste adecuado que permita ajustarlo. El casco se ha diseñado de forma que absorba la energía del impacto destruyendo o dañando la montura y la correa del casco. Incluso si el daño no es visible, si hay un fuerte impacto, reemplácese el casco por uno nuevo. Se debe usar un casco para protegerse contra impactos de objetos de similar peso, ladrillos y otros objetos de peso similar, así como cuando se trabaja en alcantarillas y en obras de construcción. Se recomienda el uso de casco de protección también en trabajos en los que exista riesgo de descargas eléctricas con una tensión de hasta 1000 V AC. La temperatura ambiente en la que se utilice el casco debe estar entre -10°C y +50°C.

CONSEJOS PARA EL USO CORRECTO DEL CASCO
El casco debe colocarse en la cabeza de tal manera que el casco envuelva el cráneo y la banda para el sudor se coloque en la frente. Para una protección eficaz, el casco debe sujetarse de forma segura a la cabeza del usuario con la correa ajustable en la nuca. El ajuste de altura tiene tres posiciones. En ningún caso se deben acoplar al casco accesorios distintos a los recomendados por el fabricante.

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DEL CASCO
Antes de usar el casco, verifique que los ganchos del arnés estén bien sujetos y que las correas de amortiguación estén en buenas condiciones.

ALMACENAMIENTO
Se recomienda guardar el casco en el embalaje original del fabricante, o en ausencia de embalaje - en la bolsa. El casco debe guardarse en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y radiación solar.

DESINFECTACIÓN Y LIMPIEZA
El casco y el casco como el casco deben limpiarse con un paño humedecido con una solución de alcohol al 25%.

VIDA DE SERVICIO
La vida útil teórica del equipo es de 5 años desde el momento de su primer uso, siempre que se respeten las condiciones de almacenamiento. La vida útil real del equipo depende de la intensidad, frecuencia y ambiente de uso, así como de la competencia del usuario, mantenimiento, almacenamiento, etc. Se recomienda que el equipo se utilice por un solo usuario que conozca la historia de su uso. Un casco que haya sido golpeado o tenga defectos o grietas debe ser reemplazado inmediatamente.

SIGNOS DE SEGURIDAD
Marca de certificación: CE
Organismo de certificación: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Tamaño: 53-64cm
Material: ABS
Aislamiento hasta 1000 V AC [EN 50365:2003]

Acceso a declaraciones Se puede obtener el cumplimiento de la UE en el sitio web: <http://www.hoegert.com/pl/>



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU CASQUE MODÈLES: HT5K193, HT5K194, HT5K195



Ce casque a été conçu et fabriqué conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements individuels de protection et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, et satisfait les exigences des normes suivantes: EN 397:2012+A1:2012 et EN 50365:2002.

CLASSE DE PROTECTION ET RESTRICTIONS D'UTILISATION
Pour assurer une protection adéquate, le casque doit être parfaitement adapté à la taille de la tête de l'utilisateur ou avoir un système de réglage approprié pour un bon ajustement. Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'impact par destruction ou endommagement de la coque et de son harnais. Le casque doit être remplacé par un neuf en cas de fort impact, même si aucun dommage n'est visible. Utilisez votre casque pour être protégé contre les chocs d'objets tels que des pierres, des briques et d'autres objets de poids similaires, et lorsque vous travaillez à l'intérieur des conduits et sur les chantiers de construction. L'utilisation d'un casque de sécurité est également recommandée lors de tâches comportant des risques de décharges électriques jusqu'à 1000 V CA. La température ambiante dans laquelle le casque peut être utilisé doit être comprise entre -10 °C et +50 °C.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE DU CASQUE
Le casque doit être placé sur la tête de manière à ce que le harnais entoure le crâne et que la bande anti-transpiration repose sur la front. Pour une protection efficace, le casque doit être solidement fixé sur la tête du porteur à l'aide de la sangle de nuque réglable. Le réglage de la hauteur a trois positions. En aucun cas, des accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ne doivent être attachés au casque.

VÉRIFIEZ L'ÉTAT DU CASQUE
Avant utilisation, assurez-vous que les points de fixation du harnais sont solidement fixés et que les espaces d'amortissement sont en bon état.

SIGNES DE RANGEMENT
Il est recommandé de conserver le casque dans l'emballage d'origine du fabricant ou, en l'absence de l'emballage - en une sac. Le casque doit être stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur et du soleil.

DESINFECTATION ET NETTOYAGE
Le casque et le système de suspension doivent être nettoyés avec un chiffon imbibé d'une solution d'alcool à 25%.

DURÉE DE VIE
La durée de vie théorique de l'équipement est de 5 ans à compter de sa première utilisation, à condition que les conditions de stockage soient respectées. La durée de vie réelle de l'équipement dépend de l'intensité, de la fréquence et de l'environnement d'utilisation, ainsi que de la compétence de l'utilisateur, de sa maintenance, de son stockage, etc. Il est recommandé que l'équipement soit utilisé par un seul utilisateur, afin qu'il connaisse l'histoire de son utilisation. Un casque qui a été touché, ou qui présente des défauts ou des fissures, doit être immédiatement remplacé par un neuf.

SIGNES DE SÉCURITÉ
Marque de certification: CE
Organisme de certification: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Tailles: 53-64 cm
Matériau: ABS
Isolation jusqu'à 1000 V AC [EN 50365:2003]

Accéder aux déclarations La conformité UE peut être obtenue sur le site Internet: <http://www.hoegert.com/pl/>



KORISNIČKI PRIRUČNIK ZAŠTITNA KACIGA MODEL: HT5K193, HT5K194, HT5K195



Kaciga je dizajnirana i proizvedena u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Komisije od 9. ožujka 2016. o osobnim zaštitnim opremi i istanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEC, te ispunjava zahtjeve sljedećih norme: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

KLASE ZAŠTITE I OGRANIČENJA UPORABE
Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita, kaciga bi trebala biti savršeno uklađena s veličinom glave korisnika ili imati odgovarajući sustav za podešavanje koji omogućuje nježno podešavanje. Kaciga je dizajnirana na takav način da apsorbira energiju udarca uništavanjem ili oštećivanjem okvira i pokrivala za glavu. Čak i ako oštećenje nije vidljivo, ako dođe do jakog udara, zamijenite kacigu novom. Zaštitnu kapu treba koristiti za zaštitu od udara predmeta kao što su kamene, cigle i drugi predmeti slične težine, kao i pri radu u kanalizaciji ili na gradilištima. Preporuča se korištenje zaštitne kacige i pri radovima gdje postoje opasnosti od električnih pražnjenja napona do 1000 V AC. Temperatura okoline u kojoj se koristi kaciga trebala bi biti između -10°C i +50°C.

SAVIJETA ZA ISPRAVNU UPOTREBU KACIGE
Kaciga mora biti postavljena na glavu na način da pokrivalo za glavu obavlja ulobanu, i traka za znojenje se stavija na čelo. Za učinkovitu zaštitu, kaciga mora biti čvrsto pričvršćena na glavu nositelja pomoću podvesne trake odova. Podešavanje visine ima tri položaja. Ni pod kojim okolnostima na kacigu se ne smiju pričvršćivati dodatni akcesori osim onih koje preporučuje proizvođač. Za visinsku regulaciju treba imati tri položaja. U bilo kojem slučaju ne treba pričvršćivati na kacigu druge akcesorije osim onih koje preporučuje proizvođač.

PROVJERA STANJA KACIGE
Prije uporabe kacige provjerite jesu li kuke za pokrivala za glavu dobro pričvršćene i jesu li pojasevi u dobrom stanju.

SKLADIŠTENJE
Preporuča se čuvanje kacige u originalnom pakiranju proizvođača ili u nedostatku pakiranja - u torbi. Kaciga treba čuvati na suhom mjestu, dalje od izvora topline i sunčevog zračenja.

DEZINFJEKCIJA I ČIŠĆENJE
I kacigu i pokrivalo za glavu treba čistiti krpom navlaženom 25% otopinom alkohola.

RAĐNI VIJEK
Teoretski vijek trajanja opreme je 5 godina od trenutka prve uporabe uz poštivanje uvjeta skladištenja. Stvari radni vijek opreme ovise o intenzitetu, učestalosti i okruženju njezine uporabe, kao i o stručnosti korisnika, održavanju, skladištenju itd. Preporuča se da opremu koristi samo jedan korisnik kako bi poznaje povijest njegove uporabe. Kaciga koja je bila udarena ili ima oštećenja ili pukotine mora se odmah zamijeniti.

SIĞURNOŠĆI ZNAKOVİ
Oznaka certifikata: CE
Certifikacijsko tijelo: ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
No.: 2754

Veličina: 53-64 cm
Materijal: ABS
Izolacija do 1000 V AC [EN 50365:2003]

Pristup deklaracijama Može se postići uklađenosti u EU zahtjevima na web stranici: <http://www.hoegert.com/pl/>

Tailles: 53-64 cm
Matériau: BAS
Isolation jusqu'à 1000 V AC [EN 50365:2003]

Accéder aux déclarations La conformité UE peut être obtenue sur le site Internet: <http://www.hoegert.com/pl/>



MANUAL DE UTILIZARE CASCA DE PROTECTIE MODEL: HT5K193, HT5K194, HT5K195



Casca a fost proiectată și fabricată în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și care abrogă Directiva Consiliului 89/686/CEE și îndeplinește cerințele următoarelor standarde: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

CLASELE DE PROTECTIE ȘI LIMITE DE UTILIZARE
Pentru a asigura o protecție adecvat

