



NORWICH



- 
- 2 - CS - NÁVOD
4 - SK - NÁVOD
6 - EN - INSTRUCTIONS
8 - PL - INSTRUKCJE
10 - DE - ANWEISUNGEN
12 - FR - INSTRUCTIONS
14 - ES - INSTRUCCIONES
16 - AZ - TƏLİMATLAR
18 - BG - ИНСТРУКЦИИ
20 - BS - UPUTSTVA
22 - DA - INSTRUKTIONER
24 - EL - ΟΔΗΓΙΕΣ
26 - ET - JUHISED
28 - FI - OHJEET
30 - HR - UPUTE
32 - HU - UTASÍTÁS
34 - IT - ISTRUZIONI
36 - LT - INSTRUKCIJOS
38 - LV - NORĀDĪJUMI
40 - MK - ИНСТРУКЦИИ
42 - NL - INSTRUCTIES
44 - NO - INSTRUKSJONER
46 - PT - INSTRUÇÕES
48 - RO - INSTRUCȚIUNI
50 - SL - NAVODILA
52 - SR - UPUTE
54 - SV - INSTRUKTIONER
56 - UK - ІНСТРУКЦІЯ
- 
- 



CS

NÁVOD / INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek:

Oděv s vysokou viditelností „NORWICH“

Blůza; Kalhoty do pasu; Kalhoty s náprsenkou; Kraťasy do pasu

65 % polyester, 35 % bavlna, segmentované reflexní pruhy.


Materiálové složení:

Účel použití: Oděv se navléká jako vrchní oblečení – toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky.

Oděv umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředku. Používá tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanační, ambulanti a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s polybem dopravních prostředků atd.

Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Třída „X“ – třída 2 – kalhoty, blůza; třída 3 - komplet – podle plochy nápadných materiálů
Max 50x		Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10



Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné oděvy – Obecné požadavky

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky.

Oznamovaný subjekt, který provádí posouzení shody: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillage (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Omezení použití: K poskytnutí správné úrovně ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení apod.).

Při přepravě jsou výrobky zabaleny do PE sáček. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

Ukládání Skladovat v uzavřených suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložení minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovte. NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem.

Upozornění / bezpečnostní informace: Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!! Opravujte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy. Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.

Na viditelnost oděvu mohou mít vliv také různé faktory působící v daném prostředí, např. čára přímé viditelnosti, dešť mlha, kouř, prach a jiné překážky vidění.

I nošení oděvu s vysokou viditelností nedává záruku, že uživatel bude viditelný za každé situace.

Ostrost sluchu a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečená kapuce.

Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 50 pracích cyklů. Po 50 pracích cyklech oděv vyřaďte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím s životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd. Výrobek musí být použit pouze s účelem, pro který byl vyroben.

Příslušensství: tyto OOP nevyžadují žádné zvláštní příslušensství.

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy.

Velikosti: Označeny piktogramem s 2 - mi kontrolními rozměry, odpovídají předepsaným intervalům podle EN ISO 13688:2013.



max. 50x

Domácí údržba: Maximálně 50 pracích cyklů, perte jako syntetiku. Max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače. Nepoužívejte aviváž. Mírné zacházení, studené mýčání, krátké odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nečehlejte, nečistěte chemicky.

Ruční čištění reflexních pruhů: 1. Voda 40 °C - jemný měkký hadřík nebo houbička.

2. Setrpný prací prostředek nebo čističí prostředek.

3. Po vyčištění opláchnout celý oděv čistou vodou, nechat dokonale proschnout.

Maximální počet praní se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetrován jinak, než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty“.



Značení: Všítou etiketou (vzor)
Název a typ výrobku
Kategorie výrobku
Značka shody
Materiálové složení
Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012
Značení velikosti 2 - mí kontrolními rozměry;
Piktogramy ochrany včetně harmonizované normy
Upozornění na nutnost číst návod k použití
Instrukce
Identifikace výrobce
Šarže – značka/rok/číslo zakázky

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
Czech Republic. www.canis.cz canis@canis.cz



NORWICH	
1112 002 902 54	
CAT. II	
65 % polyester 35 % bavlna 65 % % polyester 35 % cotton 65 % polyester 35 % bavlna	
L: 162 cm	
Š: 92 - 96 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelné úpinání nebo výpadek, je nutné jej náhradit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Obavte se matraže, které se trvale znečistí nebo vypádnou. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Cleanse the garment kept used/changed in drycleaning, to maintain its appearance. Good maintenance is necessary to ensure its durability. Fleed prvinní použití vopite - Fleed prvinní použití vopite - Wash before first use - Umytí před prvním použitím BARCODE for 1 pc	
Průběžná 20208 - Hloubětín 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz	
order number	



SK

NÁVOD / INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA

Výrobok: Odev s vysokou viditeľnosťou „NORWICH“
Blúza; Nohavice do pásu; Nohavice s náprsenkou; Sortky do pásu

Materiálové zloženie: 65 % polyester, 35 % bavlna, reflexné segmentované pruhy

Účel použitia: Odev sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky. Odev umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to či už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i za tmý pri osvetlení dopravnými prostriedkami. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmito situáciami vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody. Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba trati, asanačná, ambulancná a záchranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď. Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Trieda „X“ – trieda 2 – nohavice, blúza; trieda 3 – komplet – minimálna
	max 50x	plocha nápadných materiálov Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti

minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retrorflexný materiál	0,20	0,13	0,10



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

Zákony, normy, vyhlášky:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné odevy – Všeobecné požiadavky

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odevy s vysokou viditeľnosťou – Školské metódy a požiadavky

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Obmedzené použitie: Pre poskytnutie správnej úrovne ochrany, tak ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celú dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do kontaktu s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohniskom. Treba sa tiež vyhýbať nadmerne mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

Preprava, typ balenia: Výrobky sú zabalené do PE vreciek. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

Uskladnenie: Neskladuje sa na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, bezprašných, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokry, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.

Upozornenie / Bezpečnostné informácie: Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, ľneť ho nahraďte novými!!! Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy. Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.

Na viditeľnosť odevu môžu mať vplyv tiež rôzne faktory pôsobiace v danom prostredí, napr. čiara priamej viditeľnosti, dážď, hmla, dym, prach a iné prekážky videnia.

Ziadny výstražný odev nemôže zaručiť absolútnu viditeľnosť za každej situácie.

Citlivosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak je použitá kapuca.

Odev si zachováva svoje výstražné vlastnosti maximálne po dobu 50 pracích cyklov. Po 50 pracích cykloch odev vyraďte z ďalšieho užívania.

Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odvejnej súčasti. Životnosť bude závisieť taktiež na používaní, skladovaní atď.

Výrobok musí byť používaný iba s účelom, na ktorý bol vyrobený.

Príslušenstvo: tieto OOP nevyžadujú žiadne zvláštne príslušenstvo.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi.

Veľkosť: Označené piktogramom s 2 - mi kontrolnými rozmermi, zodpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.



Domacia údržba: Maximálne 50 pracích cyklov, perte ako syntetiku. max pri 40 °C, nepoužívajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače. Nepoužívajte aviváž. Setrné zaobchádzanie, studené plákanie, krátko odstredenie, nebieťte, nesušte v bubnovy súšičke, nežehliťe, nečistite chemicky.

Ručné čistenie reflexných prvkov:

1. Voda 40 °C - jemná mäkčká handrička alebo hubka.
2. Setrný prací prostriedok alebo čistiaci prostriedok.
3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť.

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.


UPOZORNENIE: Pokiaľ bude výrobok používaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkčnosti.

Vyhľadajte o zhode nájdete tu: www.canis.cz u jednotlivých výrobcov v lište - "Dokumenty".



Označenie: Všetou etiketou (vzor)
 Názov a typ výrobku
 Kategória výrobku
 Značka zhody
 Materiálové zloženie
 Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012
 Označenie veľkosti 2-mi kontrolnými rozmermi
 Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy
 Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie
 Inštrukcie
 Identifikácia výrobcu
 Šarža – značka/rok výroby/číslo zákazky

V prípade ďalších dopytov kontaktujte prosím výrobcu:

CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
 www.canis.cz canis@canis.cz

NOTFITCH

1112 002 302 54

CAT: II 

65 % polyester 35 % bavlna - 65 %
 35 % polyester 65 % cotton - 65 %
 polyester 35 % bavlna -





I: 102 cm
 II: 92 - 96 cm

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud se nedodrží pravidla údržby, výrobek může být poškozen. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Chraňte ho před špinou, abyste zůstali bezpečně vidět. Udržujte ho pravidelně a nezapomínejte na to, aby byl vždy čistý. Před použitím vyberte Wash before first use - Účty před prvním použitím. **BARCODE** kv 1 po

 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic, www.canis.cz, canis@canis.cz

order number




EN

MANUAL / INFORMATION FOR USERS**Product:****High visibility clothing „ NORWICH“****Jacket; Trousers; Bibpants; Shorts****Material composition:**

65 % Polyester, 35 % Cotton, segmented reflective tape

Intended use: The clothes are worn as top clothes - they are highly visible and must not be covered by other clothes or accessories. The clothes are well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated of a vehicle. These clothes should be worn by everyone who is exposed to such situation. They may substantially reduce any risk of accident. The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc. Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class „X“ = Class 2 – pants, bibpants, blouse; Class 3 - complete - based on the area of conspicuous materials
	max 50x	Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their reflective properties.

Minimum required area of conspicuous material in m²

	Clothes of class 3	Clothes of class 2	Clothes of class 1
Underlying material	0,80	0,50	0,14
Retroreflective material	0,20	0,13	0,10



These clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the Regulation (EU) 2016/425 and other standards mentioned in this document. Category II Personal Protective Equipment.

Laws, standards, regulations:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Protective clothing - General requirements

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 High visibility clothing - Test methods and requirements

Identification of the Notified Body that carried out the conformity assessment: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECLILLY Cedex, France.

Restricted use: The clothing must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-reflective parts (tearing, braking off, etc.).

Transportation, packaging type: The products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

Storage: Do not store in places with direct sun. Store the clothes in closed, dry, dust free, well ventilated stores. Protect them against radiant heat of heating devices. They must be stored not closer than 1 m at least from heating bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and then store them.

Warning / Safety information: Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately!!! Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard. The protection class is determined based on the area of visible material; therefore marking of the clothes on their surface is restricted or limited.

Various environmental factors, such as the line of sight, rain, fog, smoke, dust, and other impediments to vision, can also affect clothing's visibility.

Even wearing a high visibility clothes does not guarantee that the user will be visible in every situation. Hearing sharpness and peripheral vision may be impaired when the hood is worn.

The clothes preserve their reflective properties during not more than 50 washing cycles. The clothes should be put out of operation after 50 washing cycles - The above-specified maximum number of washing cycles is not the only factor related to the life of the clothes. The clothes' life will depend on their using, storing etc.

The product must only be used for the purpose for which it was manufactured.

Accessories: These PPE do not require any special accessories.

Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations.

Sizes: Marked by a pictogram with 2 control dimensions, correspond to the prescribed intervals according to EN ISO 13688: 2013.



max. 50x

Home maintenance: Not more than 50 washing cycles; washing as a synthetic material with max. temperature of 40°C; do not use any BIO laundry detergents and agents containing optical brighteners. Do not use softeners; considerate handling; rinsing in cold water; short spinning; no bleaching; no tumble drying; no ironing; no chemical cleaning.

Manual cleaning of reflective strips: 1. Water 40 °C - soft cloth or sponge.

2. Gentle laundry detergent or cleaning agent.

3. Rinse the clothes with clean water after cleaning and leave them to get dried.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

CAUTION: If the product is used, kept, or treated differently than as specified here in this document, it may be destroyed or its functions may be changed. The **Declaration of Conformity** can be found here: www.canis.cz, for the individual products in the bar - "Documents".



Marking: Sewed-in label (sample)
 Name and type of product
 Category of product
 Conformity mark
 Material composition
 Pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2012
 Marking of size with 2 control sizes;
 Pictograms for protection including harmonized standards
 Notice on the necessity to read the instructions for use
 Instructions
 Identification of manufacturer
 Lot – mark/year/order number

If you have any questions, contact the manufacturer:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 902 04	
CAT: II	CE
65 % polyester 35 % bavlna - 65 % 35 polyester 35 % cotton - 65 % polyester 35 % bavlna	
I: 102 cm	
II: 92 - 96 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelná špína nebo vůlečky, je nutné je odstranit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. This clothing must be kept clean to be usable. Respects if irreparable it is permanently stored or faded. Dieses ist permanent unterhalten zu erhalten, um nutzbar zu sein. Bei nicht entfernbare Flecken oder Knöpfe, diese müssen entfernt werden. Diese Kleidung muss sauber gehalten werden, um nutzbar zu sein. Před prvním použitím vyperťe Wash before first use. Údržba před prvním použitím BARCODE for 1 pc</p>	
<p>Poděbradská 260/59, Hloubětín 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz</p>	
<p>order number</p>	



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wyrób:


Odzież o wysokiej widoczności „NORWICH”

Bluza: Spodnie do pasa; Spodnie ogrodniczk; Szartry do pasa


Skład materiału: 65% poliester, 35% bawełna, odblaskowe pasy segmentowane

Przeznaczenie: Odzież nosi się, jako ubranie wierzchnie - jest to ubranie o wysokiej widoczności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria.

Odzież umożliwiającą dobrą widzialność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zarówno w dzień w jakichkolwiek warunkach świetlnych, tak również w ciemności w przypadku oświetlenia środkami transportowym. Te odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie obniżyć ryzyko wypadku. Przykłady czynności to np. prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem środków transportowych itd. Dobór właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej widoczności według klasy powinien być wykonany na podstawie specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.

 „X” Max. 50h	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X” = klasa 2 – Spodnie do pasa, bluza; klasa 3 - komplet – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy.
	Maksymalna ilość cykli prania, po których odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze

minimalna wymagana powierzchnia materiałów rzucających się w oczy w m ²			
	Odzież klasy 3	Odzież klasy 2	Odzież klasy 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał retrorefleksyjny	0,20	0,13	0,10

 Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Odzież ochronna – Wymagania ogólne
EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odzież odblaskowa – Metody badań i wymagania
Identyfikacja Jednostki Naryfikowanej, która dokonała oceny zgodności: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Ograniczenia ochrony: Na celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, tak jak podano to wyżej, odzież podczas jej noszenia musi być zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciepłymi chemikaliami, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego, w szczególności części odblaskowej (rozzerwanie, urwanie, itp.).

Transport, typ opakowania: Wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone.

Magazynewanie: NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w zamkniętych suchych, bezpyłowe, dobrze wentylowanych magazynach, chronić przed promieniowaniem ciepłem elementów grzejnych, ukłosać minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować.

Uwaga / Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo stan odzieży. Odzież te należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest w sposób trwały zanieczyszczona lub wyblakła!!! Naprawiać tylko z zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy. Klasa ochrony jest określana według powierzchni widocznego materiału, dlatego też oznakowanie powierzchni tej odzieży jest zabronione lub ograniczone.

Na widzialność odzieży mogą również wpływać różne czynniki działające w danym środowisku, na przykład linia widzialności bezpośredniej, deszcz, mgła, dym, pył i inne ograniczenia pola widzenia.

Nawet noszenie odzieży o wysokiej widoczności nie daje gwarancji, że jej użytkownik będzie widzialny w każdej sytuacji. Ostrość słuchu i widzenie periferyjne mogą być ograniczone podczas korzystania z kaptura.

Odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze maksymalnie przez 50 cykli prania. Po 50 cyklach prania odzież należy wycofać z dalszego użytkowania. Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania będzie także zależał od stosowania, przechowywania itd. Produkt należy wybrać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został wyprodukowany.

Wypożyczenie: Te środki ochrony osobiste nie wymagają żadnego specjalnego wyposażenia.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi.

Rozmiary: Oznaczone piktogramem z dwiema miarami kontrolnymi, rozmiary spełniają wymagane przedziały zgodnie z EN ISO 13688:2013.



Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 50 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40°C, nie używać BIO środków piorących i środków zawierających wybielacze optyczne. Nie należy używać płynu do płukania, obchodzić się delikatnie, zimne płukanie, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarkę bębnowej, nie prasować, nie czyścić chemicznie.

- Ręczne czyszczenie pasów odblaskowych:**
1. Woda 40 °C -delikatna, miękka szmatka lub gąbka.
 2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.
 3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia.

Maksymalna ilość prań obejmując tylko właściwości dotyczące wysokiej widoczności.

UWAGA: Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.camis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty”.



Znakowanie: Wszysza etykieta (wzór)

Typ wyrobu

Kategoria wyrobu

Znak zgodności

Skład materiałowy

Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012

Znakowanie rozmiaru poprzez podanie 2 rozmiarów kontrolnych

Piktogramy ochrony włącznie z normą zharmonizowaną

Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania

Instrukcja

Identyfikacja producenta

Numer lot – znak/rok/numer zamówienia

W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem:



CANIS SAFETY a.s., Podočbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NOTIWIČH	
1112 002 902 54	
CAT. II	
65 % polyester 35 % bavlna 65 % polyester 35 % cotton 65 % polyester 35 % bavlna 65	
	PROHRAZUJE SE max 2
I: 182 cm II: 92-96 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraní se splněním nebo výměnou, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržován čist, aby zůstal funkční. Uložení ho nahradit, až je zcela neúčinný nebo vybledlý. This clothing must be kept clean to be usable. Replace if unusable if it is permanently stained or faded. Oděv je povinen být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraní se splněním nebo výměnou, je nutné nahradit. Tento oděv musí být udržován čist, aby zůstal funkční. Uložení ho nahradit, až je zcela neúčinný nebo vybledlý. Před práním použijte vopate - Vash before first use. - Úplet před práním vyčistit.</p>	
BARCODE for 1 pc	
<small>Podle směrnice 2006/42/EU, směrnice 199/92/EU a 1989/60/EU www.canis.cz canis@canis.cz</small>	
order number	

**Produkt:**


Warnschutzkleidung „NORWICH“

Jacke; Hose bis zum Bund; Hose mit Brusthemd; Shorts bis zum Bund**Materialzusammensetzung:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, segmentierte reflektierende Streifen**Verwendungszweck:** Die Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden.

Die Bekleidung ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko bedeutend senken.

Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Postdienstleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw.

Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, den richtigen Bekleidungsstyp nach vor dessen Verwendung zu bestimmen und auszuwählen.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ – Klasse 2 – Hose bis zum Bund, weste; Klasse 3 – komplette – nach Fläche des auffälligen Materials
	max 50x	Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung erhalten bleibt

Minimal geforderte Fläche auffälligen Materials in m²

	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflexmaterial	0,20	0,13	0,10



Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und weiteren erwhnten Normen. Persönliches Schutzmittel der Kategorie II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Warnschutzkleidung – Prüfmethoden und Anforderungen

Identifikation der notifizierten Person, welche die Beurteilung der Konvergenz durchführt: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.**Verwendungseinschränkungen:** Zur Gewährung des richtigen Schutzgrades so wie oben beschrieben muss die Bekleidung die gesamte Zeit geschlossen getragen werden. Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeiten, vor allem mit Lösungsmitteln, und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige mechanische Beschädigung, vor allem des retroreflektierenden Teils (Zerreißen, Abreißen, u.ä.) vermieden werden.**Zur Beförderung** werden die Produkte in PE-Beutel verpackt. Das Produkt darf während der Transportdauer nicht beschädigt oder zerstört werden.**Lagerung:** In geschlossenen, trockenen, gut belüfteten Lagerräumen lagern, vor glühend heißer Hitze von Heizkörpern schützen, minimal 1 m von Heizkörpern entfernt einlagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Zimmertemperatur austrocknen, wenn diese nas ist, erst danach einlagern. NICHT an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung LAGERN.**Hinweis / Sicherheitshinweise:** Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung visuell. Diese Bekleidung muss sauber gehalten werden, damit sie funktionsfähig bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerhaft verunreinigt oder ausgebleicht ist!!! Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Stoffen, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen. Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des sichtbaren Materials, und deswegen ist die Oberflächenbeschriftung dieser Bekleidung verboten oder eingeschränkt.

Auf die Sichtbarkeit der Bekleidung können auch verschiedene Faktoren einen Einfluss haben, die in der gegebenen Umgebung wirken, z.B. die direkte Sichtbarkeitsgrenze, Regen, Nebel, Rauch, Staub und andere Sichthindernisse.

Auch das Tragen von Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit gibt keine Garantie dafür, dass der Benutzer in jeder Situation sichtbar sein wird.

Die Gehörschärfe und das periphere Sehen können eingeschränkt sein, wenn eine Kapuze angezogen wird.

Die Bekleidung behält ihre Warn Eigenschaften für maximal 50 Waschzyklen. Entfernen Sie die Bekleidung nach 50 Waschzyklen aus der weiteren Benutzung. Die angeführte Maximalanzahl der Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, welcher mit der Lebensdauer der Bekleidungsbestandteile zusammenhängt. Die Lebensdauer wird auch von der Art der Benutzung und Lagerung usw. abhängig sein. Das Produkt darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es hergestellt wurde.

Zubehör: Diese persönlichen Schutzmittel erfordern kein besonderes Zubehör.**Entsorgung:** Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschriften geregelt.**Größen:** Piktogramm mit 2 Kontrollrammen, entspricht den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013.

max. 50x

**Hilfsliche Pflege:** Maximal 50 Waschzyklen, waschen Sie diese wie Synthetik, max. bei 40 °C, benutzen Sie keine BIO-Waschmittel und keine Waschmittel, die optische Auffeiler enthalten, benutzen Sie keine Avivage, sanft behandeln, kalt spülen, kurz schleudern, nicht bleichen, nicht in Trommelrocknern trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.**Manuelle Reinigung der Reflexstreifen** 1. Wasser 40 °C - Feiner, weicher Lappen oder Schwamm.

2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel.

3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen,

perfekt austrocknen lassen.

Die Maximalanzahl der Waschzyklen bezieht sich nur auf die Eigenschaften welche eine hohe Sichtbarkeit betreffen.

HINWEIS: Wenn das Produkt anders als angeführt verwendet, gelagert oder behandelt wird, kann es zu dessen Wertminderung oder Funktionsänderung kommen.Konformitätserklärungen finden Sie hier: www.comis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Leiste - „Dokumente“.

Kennzeichnung: Eingehätes Etikett (Muster)
Name und Produkttyp
Produktkategorie
Konformitätszeichen
Materialzusammensetzung
Pflegepiktogramme nach EN ISO 3758:2012
Kennzeichnung der Größe mit 2 Kontrollmaßen;
Schutzpiktogramm inklusive harmonisierter Normen
Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesens der Gebrauchsanweisung
Instruktion
Herstelleridentifizierung
Charge – Marke/Jahr/Bestellnummer

Kontaktieren Sie bitte bei weiteren Fragen den Hersteller:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

MORWICH	
1112 002 902 54	
CAT: II	
65 % polyester, 35 % bavlna - 65 % polyester, 35 % vlna - 65 % polyester, 35 % bavlna	
	100 cm 100 cm
I: 102 cm II: 92-96 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal světlý čr. Při užívání je možná změna vzhledu, město vyblednutí, je nutné jej máhnout. Tento oděv není určen údržbovou službou, aby zůstal kvalitní. Zaměřte se zejména na to, aby speciální detaily vydržely. This clothing must be kept clean to be usable. Discoloration is inevitable if it permanently stained or faded. This is a garment that requires special care, to maintain its original color. Changes in appearance may occur during use. This clothing is not intended for dry cleaning service. Please pay attention to special instructions for care. Pay particular attention to details.	
MORWICH 1112 002 902 54 	
under number	



FR

MANUEL D'UTILISATION / INFORMATIONS POUR UTILISATEURS**Produit :** Vêtements haute visibilité „NORWICH“


Veste ; Pantalon ; Salopette ; Bermuda

Composition matière : 65 % polyester, 35 % coton, bandes réfléchissantes segmentées**But d'utilisation :** Ces vêtements sont des vêtements de dessus. - il s'agit d'une tenue de haute visibilité qui ne doit être recouverte d'aucun autre vêtement ou accessoire.

Grâce à ce blouson, l'utilisateur est bien visible dans des situations dangereuses, que ce soit le jour dans toutes les conditions de lumière ou la nuit lors de l'éclairage par un moyen de transport. Ces vêtements devraient être utilisés par toute personne exposée à de telles situations. Dans ce cas, il est recommandé de réduire considérablement le risque d'un accident.

Exemples d'activités : travaux sur la voirie, maintenance des chemins de fer, services d'assainissement, d'urgence et ambulances, transports, services postaux, agences de sécurité, travaux de manipulation sur les surfaces avec déplacement des moyens de transport, etc.

La bonne tenue de travail de haute visibilité doit être choisie selon la classe correspondante et selon les besoins spécifiques relatifs au lieu de travail, au type de risque et aux conditions concrètes sur le lieu de travail. Ce choix incombe à l'employeur, le seul responsable, obligé de déterminer et de choisir le type de tenue adéquat avant son utilisation.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe „X“ = classe 2 – pantalon, veste; classe 3 – complet – selon la surface des bandes réfléchissantes
	max 50x	Nombre maximal de cycles de lavage pendant lesquels le vêtement garde ses propriétés d'avertissement.

Surface minimale requise de bandes réfléchissantes en m²

	Tenue de classe 3	Tenue de classe 2	Tenue de classe 1
Support	0,80	0,50	0,14
Matière rétro réfléchissante	0,20	0,13	0,10



Ces vêtements répondent aux principales exigences en matière d'hygiène et de sécurité selon l'Arrêté (UE) 2016/425 et à d'autres normes mentionnées. Moyen de protection personnel de catégorie II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Vêtements de protection - Exigences générales

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Vêtements haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences

Personne notifiée évaluant la conformité : NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.**Limitation de l'utilisation :** Afin de bénéficier du niveau de protection cité ci-dessus, il est nécessaire de porter la tenue fermée. Elle ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques liquides, en particulier des dissolvants, et avec le feu. Il est également nécessaire d'éviter l'endommagement mécanique excessif, en particulier de la partie rétro réfléchissante (déchirure, arrachement, etc.).**Transport, type d'emballage :** les produits sont emballés dans des sacs PE. Il est interdit de les endommager ou détruire pendant le temps du transport.**Stockage :** Ne pas stocker dans des endroits avec lumière solaire directe. Stocker dans un entrepôt fermé, sec, bien ventilé, protégé de la chaleur rayonnante des corps de chauffe, à une distance minimale de 1 m de ces derniers. Si la tenue est mouillée, laissez-la sécher à la température ambiante avant de la ranger.**Avertissement / Consignes de sécurité :** Avant chaque utilisation, contrôlez visuellement l'état du vêtement. Pour que la tenue reste fonctionnelle, elle doit être propre. Remplacez-le dès qu'il est délavé ou sale sans possibilité de lavage !!! Réparez le vêtement uniquement en utilisant les matières répondant aux exigences de la norme correspondante. La classe de protection est déterminée en fonction de la surface de la matière visible, par conséquent, le marquage superficiel est interdit ou limité pour ces vêtements.

La visibilité du vêtement peut être influencée également par divers facteurs agissant dans l'environnement donné, par exemple, ligne de visibilité directe, pluie, brouillard, fumée, poussière et d'autres obstacles gênant la visibilité.

Même le port d'une tenue haute visibilité ne garantit pas la visibilité de l'utilisateur dans n'importe quelle situation.

L'utilisation de la capuche est susceptible de perturber l'acuité auditive et la vue périphérique.

Le vêtement conserve ses propriétés réfléchissantes pendant 50 cycles de lavage au minimum. Après 50 lavages, n'utilisez plus le vêtement en question. Le nombre maximal de cycles de lavage indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie d'une partie du vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, du stockage, etc.

Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été fabriqué.

Accessoires : cet équipement de protection individuelle ne nécessite aucun accessoire particulier.**Liquidation :** La liquidation des vêtements est réglementée par les lois des différents états ou par la réglementation locale.**Tailles :** Marquées par un pictogramme avec deux dimensions de contrôle, correspondent aux intervalles prescrits selon EN ISO 13688:2013.

max. 50x

Entretien à domicile : Jusqu'à 50 cycles de lavage, perte en synthèse. Max. à 40 ° C, ne pas utiliser de détergents BIO ni d'azurants optiques. N'utilisez pas d'assouplissant, manipulation douce, rinçage à froid, essorage court, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage.**Nettoyage manuel des bandes réfléchissantes :** 1. Eau 40 ° C - chiffon doux ou éponge.

2. Lessive ou produit de nettoyage doux.

3. Après le nettoyage, rincer tout le vêtement à l'eau pure et laisser bien sécher.

Le nombre maximal de lavages ne concerne pas seulement les propriétés relatives à la haute visibilité.

AVERTISSEMENT : Toute utilisation, stockage ou entretien du produit en contradiction avec les indications données peut altérer ses propriétés ou modifier ses fonctions.Vous trouverez la Déclaration de conformité ici : www.camis.cz pour les différents produits dans l'onglet - « Documents ».

Marquage : Etiquette cousue (modèle)
 nom et type de produit
 catégorie de produit
 marque de conformité
 composition de la matière
 pictogrammes de l'entretien selon EN ISO 3758:2012
 marquage de la taille par 2 dimensions de contrôle;
 pictogrammes de protection et norme harmonisée
 avertissement sur la nécessité de lire le mode d'emploi
 instructions
 identification du fabricant
 Lot - marque/année/numéro de commande

Si vous avez d'autres questions, merci de contacter le fabricant :
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz



NORWICH	
1112 102 102 54	
CAT. II	CE
65 % polyester 35 % bavlna 65 % polyester 35 % bavlna	65 % polyester 35 % bavlna 65 % polyester 35 % bavlna
I: 102 cm	II: 92 - 96 cm
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití, zejména v části týkající se údržby. Čištění ho provádějte, až je zcela suchý, aby nedošlo k poškození. Při čištění musí být oblečení stlačeno a ležet rovinně. Nepoužívejte žehličky a sušičky. Čištění je povolené pouze strojově a v cyklu s jemným otáčením, aby nedošlo ke zničení. Vždy používejte měkké prostředky a nezapomínejte na použití měkké vody. Nepoužívejte prášek.</p> <p>Fluor je velmi odolná látka. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití. Účinek použijte pouze v souladu s pokyny.</p>	
<p>Barcode 11 100</p> <p>Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz</p>	
order number	



ES

MANUAL DE USUARIO / INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Producto:

Ropa de alta visibilidad: NORWICH

Blusón; Pantalones; Pantalones con pechera; Bermudas a la cintura


Materiales:

65% poliéster, 35% algodón, tiras reflectantes segmentadas

Uso previsto: Las prendas se usan como indumentaria externa. Son de alta visibilidad y no deben cubrirse con otra indumentaria o accesorios. La indumentaria le da alta visibilidad protege al usuario en situaciones peligrosas, tanto de día en cualquier condición de luz, como en la oscuridad con las luces de medios de transporte. Debe ser utilizada por todas las personas expuestas a estas situaciones ya que puede reducir significativamente el riesgo de accidentes.

Los ejemplos de uso son: trabajo en carreteras, mantenimiento de vías ferroviarias, servicios de ambulancia y rescate, transporte, servicios postales, agencias de seguridad, tareas de manipulación en plataformas con movimiento de medios de transporte, etc.

La elección de indumentaria de alta visibilidad adecuada según la clase correspondiente debe ser realizada de acuerdo a las necesidades específicas relacionadas con el lugar de trabajo, el tipo de riesgo y las condiciones concretas del lugar de trabajo. Esto es responsabilidad del empleador, quien está obligado a seleccionar el tipo correcto de indumentaria antes de su uso.

	-X-	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Tñida „X” – clase 2 – pantalones, blusones; clase 3 – completo – según la superficie
	máx. 50 u	Cantidad máxima de ciclos de lavado luego de los cuales la indumentaria conserva sus propiedades de advertencia

Superficie mínima requerida de material llamativo en m²

	Indumentaria clase 3	Indumentaria clase 2	Indumentaria clase 1
Material base	0,80	0,50	0,14
Material retrorreflectante	0,20	0,13	0,10



La indumentaria cumple con los requisitos básicos de higiene y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo y otras normas mencionadas. Equipo de protección personal categoría II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Indumentaria de protección – Requisitos generales

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Indumentaria de alta visibilidad - Métodos y requisitos de ensayo

Identificación del organismo notificado que realizó la evaluación de la conformidad NB 0072, Institut Français de Textile et de Filabilletment (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Limitaciones de uso: Para proporcionar el nivel correcto de protección arriba mencionado, la indumentaria se debe llevar permanentemente cerrada. No debe ser expuesta a químicos líquidos, en particular disolventes, ni al fuego. Deben también evitarse los daños mecánicos excesivos, en particular en las partes retrorreflectantes (rasgaduras, etc.).

Transporte, tipo de embalaje: los productos se embalan en bolsas de PE. Durante el transporte no deben ser dañados.

Almacenamiento: Mantenga los productos a resguardo de la luz directa del sol. La indumentaria debe almacenarse en un lugar cerrado, seco y bien ventilado y mantenida a resguardo de calor radiante y al menos a 1 metro de calefactores. Si la indumentaria está mojada, déjela secar a temperatura ambiente antes de almacenarla.

Advertencia / Información de seguridad: Antes de cada uso, controle el estado de la indumentaria. La indumentaria debe mantenerse limpia para que siga siendo funcional. En caso de suciedad permanente o descoloramiento, reemplácela de inmediato!!! Repare únicamente con materiales que conformen con las normas respectivas. La clase de protección se determina de acuerdo a la superficie del material visible y por lo tanto las marcas superficiales en esta indumentaria están prohibidas o limitadas.

La visibilidad de la indumentaria puede ser afectada por varios factores del entorno, por ejemplo: la línea de visibilidad directa, niebla, lluvia, polvo y otros obstáculos de visibilidad

Incluso el uso de indumentaria de alta visibilidad no garantiza que el usuario sea visible en cualquier situación.

El uso de la capucha puede afectar la agudeza auditiva y la visión periférica.

La indumentaria mantiene sus propiedades como máximo luego de 50 ciclos de lavado, luego de lo cual debe ser retirada de uso. La cantidad máxima de ciclos de lavados no es el único factor relacionado con la vida útil de la indumentaria. Esta puede depender también del uso, el almacenamiento, etc.

El producto debe utilizarse únicamente para el fin para el que fue fabricado.

Accesorios: El EPP no requiere de accesorios especiales

Deshecho: El deshecho de la indumentaria se rige según las normas de cada país o locales.

Talles: Indicados con el pictograma a 2: las dimensiones de control conforman con los intervalos dispuestos por EN ISO 13688:2013.



mín. 90x

Mantenimiento doméstico: Máximo 50 ciclos de lavado, lavar como fibra sintética. Temperatura máxima 40°C, uso usar detergentes BIO o con abrillantadores. No usar suavizantes. Manejo suave, enjuague en frío, centrifugado corto, no usar lejía, no secar en secadora, no planchar, no secar químicamente.

Limpieza manual de las bandas reflectantes: 1. Agua 40°C, trapo suave o esponja

2. Detergente suave.

3. Luego de lavar, enjuagar la prenda y dejar secar bien.

La cantidad máxima de lavados se aplica únicamente a las propiedades de alta visibilidad.

ADVERTENCIA: El uso o trato del producto de una manera diferente a la indicada aquí, podría resultar en la pérdida de su función.

La declaración de conformidad puede encontrarse en: www.canis.cz, para cada producto, en "Documentos".



Marca: Etiqueta bordada (muestra)
Nombre y tipo de producto
Categoría de producto
Marca de conformidad
Materiales
Pictogramas de mantenimiento conforme a EN ISO 3758:2012
Marca de tamaño con 2 dimensiones de control
Pictograma de protección incluyendo estándar armonizado
Advertencia de la necesidad de leer las instrucciones de uso
Instrucciones
Identificación del fabricante
Lote: marca/año/número de pedido

Ante cualquier duda, contacte al fabricante:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH

1112 002 902 54

CAT: II

65 % polyester 35 % bavlna 65 %
 3 polyester 35 % cotton 65 %
 polyester 35 % bavlna

I: 102 cm
 II: 92 - 96 cm

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraníte včasně nebo vůbec, je ručně či rozbije. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Čištění ho rozbije, ak je trvalo znečistěn nebo vybledlý. This clothing must be kept clean to be usable. Rubbing it immediately if it is permanently stained or faded. Clean to preserve life. utroprenarva se čistota, aby nastavila na do života. Vždy udržovat čistý, aby zůstal funkční. Ak je trvalo znečistěn nebo vybledlý. Před prvním použitím vyčistěte. Před prvním použitím vyčistěte. Wash before first use. Udržujte čistou, aby zůstala použitelná. BARCODE for 1 pc

Produktová 20100 - Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic, www.canis.cz canis@canis.cz

order number



AZ

İSTİFADƏCİ TƏLİMATI / İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT

Məhsul: „NORWICH“ Yüksək görünən geyim

İş üçün üst geyimi; İş şalvarı; Kombinizon; İş şortları:

Materiəlin tərkibi: 65 % Poliester, 35 % Pambuq, əksədirci seqmentləpdirilmis zolaqlar

Nazərdə tutulan istifadə: Bu geyim üst heyəmi kimi geyilir- onlar reflektorlar və digər geyim və ya aksesuarlarla örtünməməlidir. Geyim gün ərzində istənilən işqəndəmə şəraitində təhlükəli vəziyyətlərdə, eləcə də qaranlıq olduqda zaman və nəqliyyat vasitəsilə işqəndəmədə yaxşı görünür. Bu cür pullarla belə bir vəziyyəti maruz qalan hər kəs geyməlidir. Onlar istənilən qəza riskini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Yollarda görülən işlər, yollara texniki baxışın keçirilməsi, çirkənləmiş ərazilərin reabilitasiyası, qəza və təcili yardım xidməti, nəqliyyat, poçt xidmətləri, təhlükəsizlik xidmətləri, hərəkət edən nəqliyyat vasitələri ilə ərazilərə dəşməmə işləri və digər işləri fəaliyyət nümunələrinə aid etmək mümkündür. Müvafiq sənəddə müvafiq iş yerinin konkret şərtlərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Düzgün seçimi işqəndəmə salohiyətləri daxilində edilir. Təmin qəza istifadədəmə əvvəl düzəgün geyim növünü müəyyənəldirilməli və seqmentlidir.



„X“

maks 50x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Sınıf „X“ = Sınıf 2 – şalvar, köynək; Sınıf 3 - tam - görünən materiallar sahəsinə əsaslanır

Geyimlərin əksədirci xüsusiyyətləri saxladığı müddətdə yuma dövrlərinin maksimum sayı.

m² -də görünən materialların minimum tələb olunan sahəsi

	3-cü dərəcəli geyim	2-ci dərəcəli geyim	1-ci dərəcəli geyim
Laylı material	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektiv material	0,20	0,13	0,10



Bu geyim Avropa Parlamentinin və Şurasının 2016/425 sayılı Qərarına əsasən və bu sənəddə qeyd olunan digər standartlara müvafiq olaraq əsas geyiməki tələblərə və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir. 2-ci Kəteqoriya Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV).

Qanun, standart, proseduralar:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Qoruyucu geyim - Ümumi tələblər

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013 (A1): 2016 Yüksək görünən geyim - Test üsulları və tələblər

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi işini aparan Təsdiqlənmiş Qurumun İdentifikasiyası: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Məhdud istifadə: Yuxarıda göstərilən kimi düzəgün mühafizə vəziyyətinə təmin etmək üçün, geyimi hər zaman tam dəmələyərək geymək lazımdır. Geyimə yəni kimyəvi maddələrlə, xüsusilə do həlledici maddələrlə və odla təmasda olmamalıdır. Eyni zamanda, geyimi həddindən artıq mexaniki zədələməmə, xüsusilə do retro-reflektiv hissələrdən (yeyilmə, xarab olma və s.) qorumaq lazımdır.

Nəqləmə və qablaşdırmanın növü: Məhsullar polietilen paketlərdə qablaşdırılır. Məhsullar dəşməmə zamanı zədələnməməlidir.

Saxlanma: Barışa günəş işığı olan yerdə saxlanmayın. Geyimləri qapalı, quru, yaxşı havalandırılmış mağazalarda saxlayın. Onları istilik çiləzlərinə şüəli istiliyindən qoruyun. Onları radiatordan ən azı 1m məsafədə saxlamaq lazımdır. Geyimlər nəmdirsə, onları otaq temperaturunda qurudun və sonra saxlayın.

Xəbərdarlıq / Təhlükəsizlik məlumatı: Hər istifadədəmə əvvəl geyimin vəziyyətinə zərərli şəkildə yoxlayın. Geyimin funksionallığını təmin etmək üçün onları təmiz saxlamaq lazımdır. Əgər onlar çirkəli olar və rəngi solarsa, dərhal əvəzləmək lazımdır!!! Onları yalnız müvafiq standart tələblərinə uyğun olan material və parçalardan istifadə etməklə təmir edin. Mühafizə dərəcəsi görünən materialın sahəsinə əsasən müəyyənəndirilir; buna görə do onun səhəndə geyimi markalama qadağandır və ya məhdudlandırılır.

Müşahidə rakursu, yağış, duman, tüstü, toz və gərme qəbilyətinə maneə olan digər hallar kimi müxtəlif ekoloji faktorlar da geyimi gərme imkənə təsir göstərə bilər.

Həttə yüksək görünməli malik geyimlərdən istifadə bədo istifadədəmənin hər bir vəziyyətdə gözə görünə biləcəyinə zəmanət vermir.

Kəpikləmə geyimləsi eşməmə və periferik gərme kəskinliyini pələndirə bilər.

Geyim, 50-dən artıq olunan yuma dövrləsi müddətində öz əksəmə xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. Geyimlər 50

yuma dövrləsinə sonra işə salınmalıdır. Yuxarıda göstərilən maksimal yuma dövrləsi, geyimlərin istifadə müddəti ilə bağlı yeganə əməl deyildir. Geyimlərin istifadəyə yararlılıq, onların istifadəsi, saxlanması və s.-dən əslilə olacaqdır.

Məhsul yalnız istehsal olunduğu məqsəd üçün istifadə ediləməlidir.

Aksesuarlar: Bu FMV hər hansı xüsusi aksesuar tələb etmir.

Yerləşdirmə: Geyimlərin yerləşdirilməsi ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi və ya yerli qaydalarla tənzimlənir.

Ölçülər: 2 nəzarət ölçüsü ilə piktoqramla nişənlənmişdir, EN ISO 13688: 2013.2-yə uyğun olaraq göstərilən intervallara uyğun gəlir.



40

max. 50x

max. 50x

Ev şəraitində saxlama qaydası: 50 yuma dövrləsinə artıq olmayaraq; maksimum 40°C temperaturda sintetik material kimi yuyun; BİO çamaşırxana yuyucu tozlarından və optik işqəndəmə maddələrdən istifadə etməyin; yüksək-yaşaldan zaman diqqətli olun; soyuq suda yaxalayın; qəza vaxtında və sürətli firləndin; əgərdicidən istifadə etməyin; firləndən barabanda qurutmayın; ütüləməyin; kimyəvi təmizləmə etməyin.

Reflektiv zolaqların əli təmizləməsi:

1. 40 °C su - yumaq əski, yaxud stəngər.
2. Çamaşırxana yuyucu tozu və ya təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.
3. Təmizlədikdən sonra geyimləri yaxalayın və qurutmağa buraxın.

Yuma dövrləsinin maksimum sayı yalnız geyimin reflektor xüsusiyyətlərinə görə əldə edilir.

XƏBƏRDARLIQ: Əgər məhsul istifadə edilədikdə, saxlandıqda və ya bu sənəddə göstəriləndən fərqli şəkildə əməl edilədikdə sürədən çıxra və ya funksiyaları dəyişdirilə bilər. Fərdi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsinin www.canis.eu veb-səhifəsinə əldə edilə bilər. Daha sonra "sənədlər" bölməsinə daxil olun.



Markalanma: İçeriden tikilmiş etiket (nümunsu)

Məhsulun adı və növü

Məhsulun kateqoriyası

Uyğunluq işarəsi

Materialın tərkibi

Məhsulu EN ISO 3758:2012-yə uyğun olaraq saxlamaq üçün nəzərdə tutulan piktogramlar

2 nəzarət ölçüsü ilə ölçünün markalanması

Uyğunlaşdırılmış normalar daxil olmaqla məhsulun mühafizəsi üçün piktogramlar


İstifadə məqsədi ilə təlimatla tanış olma zərurəti haqqında bildiriş

Göstərişlər

İstehsalçının identifikasiyası

Partiya - marka/il/sifariş nömrəsi

Hər hansı bir sualınız olarsa, zəhmət olmasa istehsalçı ilə əlaqə saxlayın:

 **CANIS SAFETY a.s.,** Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH
1112 002 902 54

CAT: II 

85% poliestere 15% bərkə 85%
15% poliestere 15% cotton 85%
poliestere 15% bərkə





l: 102 cm
ll: 52 - 56 cm

Təvəzibləmək üçün bu etikəti
vətəndaş, obyektin funksiyası
Piktoqramlar məhsulun qorunması
nəbzə göstərir, p-nəbzə p-
nəbzə. Təvəzibləmək üçün bu
etikəti qoruyun, obyektin
funksiyası. Əksər hallarda, obyektin
qorunması, obyektin funksiyası,
qorunması və qorunması.
Replace it immediately if it is
improperly placed or faded.
Dobře to povinnosti být
zdravotní a pracovní, aby
nedošlo k úniku. Někdy
nepřesně umístěn a vybledl.
Změňte pozici ihned, pokud
je špatně umístěn
nebo vybledl.

Find position quickly replace
Find position quickly replace
Wash before first use - Dříve
před prvním použitím umyjete
BARCODE for 1 pc

 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

order number



ВГ

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Артикул: Облекло с висока видимост „NORWICH“

Яке: Панталон; Панталон пол газерцион; Къс панталон
Състав: 65 % полиестер, 35 % памук, сегментирани отражателни ишипи

Предназначение: Облеклото се използва като върхна дреха - това е дреха с висока степен на видимост и не трябва да се закрива с друга дреха или аксесоар.

Якото осигурява на ползвателя си да бъде добре видян в опасни ситуации, както през деня при всякакво осветление, така и на тъмно при осветяване от светлините на МПС. Такаъв тип дрехи трябва да използва всеки който попада в такива ситуации. В такива случаи сигналните дрехи значително намаляват риска от инциденти.

Примери за тяхното използване са например работа на пътя, поддръжка на трасета, саниране, медицинска и спасителна служба, транспорт, пощенски услуги, охранителни служби, дейности извършвани в пространство с движени се транспортни средства и др.

Изборът на сигнални дрехи с висока видимост с определен клас трябва да бъде направен според специфичните нужди на работното място, вида на риска и конкретните условия на даденото работно място. За този избор носи отговорност работодателят, който е длъжен да осигури подходящото облекло още преди използването му.



„X“

макс50х

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Клас „X“ – Клас 2 – Панталон, Яке; Клас 3 – комплект – според площта на връхните материали
Максимален брой изпирания, през който дрехата си запазва своите сигнални свойства.

минимална площ на връхните материали в м²

	Дреха клас 3	Дреха клас 2	Дреха клас 1
Подовен материал	0,80	0,50	0,14
Светлоотразителен материал	0,20	0,13	0,10

Тези обекта отговарят на основните хигиенни изисквания и изисквания за безопасност съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 и други цитирани регламенти. Лично предпазно средство категория II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Защитно облекло - Общи изисквания

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Облекло с висока видимост - Методи за изпитване и изисквания

Нотифициран орган, извършващ оценяване на съответствието: **NB 0072**, Institut Français de Textile et de Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Ограничения в използването: За да предостави дрехата максимална степен на охрана, както е посочено по-горе, трябва да се носи винаги закръпена. Дрехата не трябва да има контакт с течни химикали, най-вече с разредители и оъги. Също така трябва да се пази от прекомерно механично повреждане, най-вече на светлоотразителните части (късвания, откъсване, и др.)

Транспорт, тип опаковка:продукта е опакован в найлонов плик. По време на транспорта, продукта не трябва да се повреди или унищожи.

Складване: Да не се складира на пряка слънчева светлина. Облеклото е необходимо да бъде складирано в затворен, сух, добре проветрив склад, да се пази от излъчвана топлина от радиатори, да се складира минимум на 1 м разстояние от радиатори. Ако дрехата е мокра, оставете я да изсъхне на стайна температура и след това я приберете.

Предупреждение / Информация за безопасност:Преди използване анализи проверете състоянието на дрехата. Тя трябва да бъде поддръжана чиста, за да е функционална. В случай на невъзможно почистване или избледняване, веднага сменете дрехата!!!Ремонтирайте го с муфта или платове, които отговарят на съответните норми. Клас на предпазване се определя според площта на контрастният материал и за това слагането на маркери при тези дрехи е забранено или ограничено.

Видимостта на дрехите може да бъде повлияна и от различни фактори в околната среда, както обемна директна видимост, наличие на мъгла, дим, прах и други препятствия коитоограничаватвидимостта.

Дрехи носени на облекло с висока видимост не гарантират, че потребителят ще бъде видим във всяка ситуация.


Случаи на периферно виждане могат да бъдат нарушени, ако е сложена капюлаката.

Облеклото запазва своите сигнални свойства за максимум 50 цикъла на изпирване. След 50 работни цикъла извадете дрехата от по-нататъшна употреба. Посоченият максимален брой цикли на почистване не е единственият фактор, определящ дълготрайността на компоненти на облеклото. Дълготрайността зависи и от начина на използване, съхранение и т.н. Продуктът трябва да се използва само за целта, за която е произведен.

Принадлежности: тези ЛПС не изискват никакви специални принадлежности.

Изпирване:Изпирвайте на дрехата става съгласно законите на дадената държава или местните наредби.

Размери: Маркиран с пиктограмата с два контролни размера, отговарящи на стандарт EN ISO 13688:2013.



max. 50x



Домашна поддръжка: Максимумът 50 цикъла на изпирване, да се изпирва като синтетика. Макс. при 40 ° C, не използвайте ВИО, детегелите и оптически избелители. Не използвайте омокотителя за тъкани, акоо трениране, студено изплакване, кратко centrifугиране, не избелвайте, не сушете, не гладете, не почиствайте химически.

Ръчно почистване на отразяващи ленти:

1. Вода 40 °C - фина мекна кърпа или гъба.
2. Шални перилни препарат или почистващо средство.
3. След почистване изплакнете цялата дреха с чиста вода, оставете я да изсъхне напълно.

Максималният брой измивания се отнася само за свойствата засягнати високата видимост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако продуктът се използва, съхранява или обработва по начин, различен от посочения, функционалността му може да бъде намалена или изменена.

Декларацията за съответствие може да се намери тук: www.cmis.cz за отделните продукти в лентата с инструменти - „Документи“.



Етикет: прінтити етикету (пример)
 име и тип на продукту
 категорија на продукту
 знак за съответствие
 използвани материали
 пиктограми за поддръжане съгласно EN ISO 3758:2012
 размер в 2 различни контролни размера;
 пиктограми за защита, изключително хармонизиран стандарт
 предупреждение за необходимостта да се четат упътването
 инструкции
 идентификация на производителя
 Партида - марка/година/номер на поръчка

В случай на други въпроси се свържете с производителя:
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz



NORWICH	
112 002 902 54	
CA: II	CE
85 % polyeste 15 % bavlna - 85 % polyester 15 % cotton - 85 % polyester 15 % bavlna	
I: 182 cm II: 92 - 96 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je mechanicky poškozen, nebo upuštěn, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržován čist, aby zůstal funkční. Čistěná se nepoužívá, ani se nesmí prašit ani čistit v suchu. Čistění se provádí pouze v teplé vodě. This clothing must be kept clean to be usable. Repairs or replacement of it permanently stored or folded. Čistěná se používá jen v teplejší vodě. Údržba musí být prováděna v čistotě, aby zůstala funkční. Pokud je mechanicky poškozen, nebo upuštěn, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržován čist, aby zůstal funkční. Čistěná se nepoužívá, ani se nesmí prašit ani čistit v suchu. Čistění se provádí pouze v teplé vodě.	
BAVCODEC lot 1 pc	
order number	



BS

UPUTSTVO ZA UPOTREBU / INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod:

Odjeća visoke vidljivosti "NORWICH"


Košulja; Pantalone do struka; Pantalone s grudnim dijelom; Kratke pantalone do struka

Sastav materijala: 65% poliester, 35% pamak, reflektirajuće segmentirane trake

Namjena upotrebe: Odjeća se koristi kao glavna odjeća – ovo je vrlo reflektivna odjeća. Ne smije biti pokrivena ostalom odjećom ili pomoćnim sredstvima. Odjeća omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kao i uslovima dnevnog svjetla i u mračnim uslovima kada je vozilo osvijetljeno. Svako ko je izložen takvim situacijama morao bi da koristi tu odjeću. U tom slučaju reflektivna odjeća može veoma mnogo da smanji rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti kod kojih se koristi ovakva odjeća su, pored ostalog, i radovi na putevima, održavanje staza, asanacije, ambulante i spasilačke službe, prevoz, poštanske službe, bezbjednosne agencije, upravljanje područjima sa kretanjem i slično.

Biranje odgovarajuće reflektivne odjeće visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora da bude usklađeno sa posebnim potrebama na radnom mjestu, vrsti opasnosti i specifičnim uslovima na radnom mjestu. Poslodavac bira proizvod na svoju odgovornost. Obavezan je da izabere pravi tip i vrstu odjeće prije korišćenja.

	"X"	EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016 Klasa "X" – klasa 2 - pantalone, košulja; 3. klasa - komplet - prema površini vidljivih materijala
		Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odjeća ne mijenja stepen reflektivnosti

minimalna neophodna površina vidljivog materijala u m²

	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Materijal podloge	0,80	0,50	0,14
Retroreflektivni materijal	0,20	0,13	0,10



Ova odjeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbjednosnim zahtjevima prema Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo lične zaštite II kategorije.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštita odjeća - Opći zahtjevi

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odjeća s visokom vidljivošću - Metode ispitivanja i zahtjevi.

Identifikacija Ovlašćenog lica koje je utvrdilo podudarnost proizvoda: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Ograničenje primjene: Da biste obezbijedili pravilan nivo zaštite prema gore navedenom, odjeću koristite uvijek zakopčanu. Odjeća ne smije da dođe u kontakt sa hemijskim tjestinama kao ni sa rastvorima ili vatrom. Neophodno je da izbjegavate prekomjerno mehaničko oštećenje, prije svega, oštećenje retroreflektivne aplikacije na odjeći (cijepanje, mehaničko oštećenje id.).

Transport, vrsta pakovanja: proizvodi su pakovani u PE vrećicama. Proizvodi se u toku transporta ne smiju oštetiti ili uništiti.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mjestima sa direktnim sunčevim svjetlom. Odjeću čuvajte u zatvorenom, suvim, dobro provjetrenim skladištima, zaštićenim od zračenja grijajih elemenata; čuvati na udaljenosti od najmanje 1 m od grijajih elemenata. Ako je odjeća vlažna, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek onda je stavite u orman.

Upozorenje! Sigurnosne informacije: Prije svake upotrebe vizuelno provjerite stanje odjeće. Ova odjeća mora biti uvijek čista kako bi ostala u funkciji. Odmah je zamijenite ako je vrlo prljava, zaprljana ili ako gubi jačinu boje!!! Popravite samo upotrebom materijala i oznaka koji zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite je određena površinom reflektivnog materijala i zato je površinsko označavanje odjeće zabranjeno ili ograničeno.

Na vidljivost odjeće mogu utjecati i različiti faktori iz okoliša kao što su linija direktne vidljivosti, kiša, magla, dim, prašina i druge prepreke za pouzdanu vidljivost.

Čak i nošenje odjeće visoke vidljivosti ne garantuje da će korisnik biti vidljiv u svakoj situaciji.


Oštrina sluha i periferni vid mogu biti smanjeni ako koristite pokrivač glave.

Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja odjeće. Vijek trajanja ovisi će i o načinu upotrebe, skladištenja id. Proizvod se smije koristiti samo u svrhu za koju je proizveden.

Oprema: Za ova sredstva lične zaštite nije potrebna posebna oprema.

Način likvidacije: Odlaganje odjeće regulisano je nacionalnim zakonima ili lokalnim propisima. Likvidacija izgaranjem.

Veličine: Oznake ideogramom, s 2 kontrolne dimenzije, odgovaraju propisanim intervalima prema standardu EN ISO 13688:2013.



Način održavanja: Maksimalno 50 ciklusa pranja, operite kao sintetiku. Maks. na 40°C, nemojte upotrebljavati BIO sredstva za pranje sa sadržajem optičkih bjelila. Nemojte koristiti omešivač. Pažljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne saliti u tuču za sušenje rublja, ne glazati, ne čistiti kemijaki.

Ručno čišćenje reflektivnih traka:

1. Voda 40°C – fina i meka krpa ili spužva.
2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje.
3. Poslije čišćenja operite cijelu odjeću i ostavite da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

UPOZORENJE: Prilikom nepravilnog korišćenja ili lošeg njegevanja proizvoda ili zbog načina postupanja sa odjećom koji nisu u skladu sa preporukama, može doći do oštećenja odnosno do poremećaja u zaštitnoj funkciji. Izjavu o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokumenti“.



Označavanje: Ušivena etiketa (tip)
 Naziv i vrsta proizvoda
 Kategorija proizvoda
 Oznaka podudarnosti
 Sastav materijala
 Ideogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012
 Označavanje veličine sa dvije kontrolne dimenzije
 Ideogram zaštite i usklađeni standard
 Upozorenje: pažljivo pročitate uputstva za upotrebu
 Upute
 Identifikacija proizvođača
 Serija - marka/godina/broj narudžbe

Za dalja pitanja molimo da se obratite proizvođaču:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 982 54	
CAT: II	CE
65 % polyester, 25 % bavlna - 65 % polyester, 25 % cotton - 65 % polyester, 25 % bavlna	
I: 182 cm	II: 92 - 96 cm
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraněná úpínek nebo vložka, použijte ji nahradit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Uložte ho rovně, ab se jeho mechanický nebo vzhledový. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is contaminated, stained or faded. Store the garment flat, to preserve its appearance and usability. Někdy může být i vyžadováno, pokud je zanečistěná ve sporádicky kápní nečistoty.</p>	
<p>Fried janya použitím vyprané - Před janya použitím vyprané - Wash before first use - Úspěšně provedení prání: BARCODE for 1 po</p>	
<p>Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz</p>	
order number	



DA

BRUGERMANUAL / FORBRUGERINFORMATION

Produkt: Tøj med høj synlighed „NORWICH“
Skjorte; Bukser til taljen; Skærebukser; Shorts til taljen

Materiale sammensætning: 65 % polyester, 35 % bomuld, reflekterende segmenterede striber

Arvædsesformål: Arbejdstøjet tages på som overbeklædning – dette er et højsynligheds arbejdstøj og bør derfor ikke dækkes med andre beklædningsgenstande eller andre hjælpemidler. Beklædningen gør brugeren mere synlig i farlige situationer, både som dagen, under alle belysningsforhold, og om natten ved køretøjers belysning. Beklædningen bør anvendes af alle, der kommer ud for sådanne situationer. Synligt tøj kan betydeligt nedsætte risikoen for ulykker.

Som anvendelseseksempler kan nævnes: vejarbejde, jernbanevedligeholdelse, renoveringsarbejde, ambulance- og redningstjenester, transportmedarbejdere, postmedarbejdere, sikkerhedsagenter, overfladebehandlingsarbejdere, hvor der føeres andre køretøjer osv.

Det er vigtigt at vælge det rette arbejdstøj med høj synlighed efter den pågældende klasse under hensyntagen til de specifikke behov på arbejdspladsen, risikotypen og de konkrete forhold på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at vælge og bestemme en passende beklædningsstype inden tøjet tages i brug.

	-X°	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X°“ = klasse 2 – bukser, skjorte; klasse 3 - komplet – afhængigt af arealet af de synlige materialer
	maks. 50%	Maks. antal vaskesyklusser hvor beklædningen bevarer sine advarselsegenskaber

min. arealkrav mht. det synlige materiale i m²

	Beklædning i klasse 3	Beklædning i klasse 2	Beklædning i klasse 1
Underliggende materiale	0,80	0,50	0,14
Retreflekterende materiale	0,20	0,13	0,10



Beklædningen overholder de grundlæggende hygiejne og sikkerhedskrav som er angivet i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 og andre anførte standarder. Personligt værnemiddel, kategori II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Beskyttelsesbeklædning – Generelle krav

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Beklædning med høj synlighed – Testmetoder og krav.

Identificering af det bemyndigede organ, som har udført overensstemmelsesvurderingsproceduren: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Begrænset anvendelse: For at sikre et passende beskyttelsesniveau som anført ovenfor, skal man altid gå i tilknapet beklædning. Beklædningen må ikke komme i kontakt med flydende kemikalier, især med opløsningsmidler og ild. Man må ligeledes undgå urimelig mekanisk beskadigelse, især af den retroreflekterende del (revner, itu rivninger osv.).

Transportering, emballagetyper: Produkterne pakkes i PE-poser. Produkterne må ikke beskadiges og ødelægges under transporten.

Oplagring: Produkterne må ikke oplagres på steder, hvor tøj udsættes for direkte sollys. Beklædningen skal oplagres i lukkede, tørre og godt ventilerede lagre og beskyttes mod strålevarme fra radiatorer; Skal lagres mindst 1 m fra radiatorer. Er tøj vådt, skal det tørres ved stuetemperatur og oplagres derefter.

Advarsel/Sikkerhedsoplysninger: Der skal foretages et visuelt tjek af beklædningen før enhver anvendelse. Tøjet skal holdes rent for at bevare dets funktionelle egenskaber. Hvis beklædningen konstant bliver smusset eller falmet, skal den straks udskiftes!!! Tøjet må kun repareres med materialer og tekstiler, som overholder de pågældende normer. Beskyttelsesklassen bestemmes ifølge arealet af den synlige overflade. Derfor er det forbudt eller begrænset at markere overfladen på beklædningen.

Beklædningens synlighed kan også påvirkes af forskellige miljøfaktorer, hvis noget skygger for beklædningen, regn, tåge, rog, støv og andre synshindringer.

Selv iført tøj med høj synlighed garanteres det ikke, at brugeren vil være synlig i enhver situation.

Hveretvnen kan forringes og perifer synet indsnævreres når man har hæten på.

Tøjet bevarer sine advarselsegenskaber i maksimalt 50 vaskesyklusser. Kassér tøjet efter 50 vaskesyklusser. Det angivne maksimale antal rengøringscyklusser er ikke den eneste faktor, der har indflydelse på tøjets levetid. Levetiden afhænger også af brugen, opbevaringen osv.

Produktet må kun bruges til det formål, det er fremstillet til.

Tilbehør: Disse PPE (værnemidler) kræver ikke noget særligt tilbehør.

Bortskaffelse: Beklædningens bortskaffelse styres af lovgivningen gældende i de enkelte lande eller lokale forskrifter.

Størrelser: Mærket med et pikogram med 2 kontrolmål, som overholder de foreskrevne intervaller i henhold til EN ISO 13688: 2013.



max. 50x

Hjemmevedligeholdelse: Op til 50 vaskesyklusser, vask som syntetisk. Maks. ved 40 °C, brug ikke BIO-rengøringsmidler og prosovanol, indeholder optisk hvidt. Brug ikke blødgøringsmiddel. Skånsom håndtering, kold skylling, kort centrifugering, bleg ikke, tør ikke i tørretumbler, stryg ikke, rengør ikke kemisk.

Håndregning af reflekshånd:

1. Vand 40 °C - blod kold eller svamp.
2. Mildt vaskemiddel eller rensmiddel.
3. Efter rengøringen skal hele beklædningen skylles og lades tørre.

Det maks. antal vask gælder kun for synlighedsegenskaberne.

ADVARSEL: Hvis produktet anvendes eller behandles på anden måde end anført, kan dets funktioner ødelægges eller ændres.

Overensstemmelseserklæringen findes her: www.canis.cz, ved enkelte produkter - se linjen - „Dokumenter“.



Markering: Med indsyet mærkat (eksempel)
 Produktets navn og type
 Produktkategori
 CE-mærke
 Materialesammensætning
 Vedligeholdelsespiktogrammer iht. EN ISO 3758:2012
 Størrelsesmærkning med 2 kontrolstørrelser
 Beskyttelsespiktogram herunder harmoniseret norm
 HUSK, at det er nødvendigt at læse brugsanvisningen
 Instruktioner
 Producentidentifikation
 Batch - mærke/år/ordrenummer

Har du yderligere spørgsmål, kontakt venligst producenten:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH

1112 002 902 54

CAT: II

65 % polyester, 35 % bavlna - 65 %
 65 % polyester, 35 % cotton - 65 %
 polyester, 35 % bavlna

I: 152 cm
 E: 92 - 98 cm

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstráněná špína nebo nůžka, je nutné je odstranit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Chování ho udržovat, ab se špinění a nůžky odstraní. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Pokud je špína nebo nůžka, je nutné je odstranit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Pokud je špína nebo nůžka, je nutné je odstranit.

Przed praniem proszę wyprać w czystej, aby pozostał funkcjonalny. Jeśli nie usuniesz brzozy, musisz ją usunąć. Ten ubiór musi być utrzymany czysto, aby pozostał funkcjonalny. Jeśli nie usuniesz brzozy, musisz ją usunąć. Ten ubiór musi być utrzymany czysto, aby pozostał funkcjonalny. Jeśli nie usuniesz brzozy, musisz ją usunąć.

Prad pranje prosite vyprat v čistej, aby zostal funkcionálny. Ak nie odstránite špinu, musíte ju odstrániť. Tento odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkcionálny. Ak nie odstránite špinu, musíte ju odstrániť. Tento odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkcionálny. Ak nie odstránite špinu, musíte ju odstrániť.

Prati pranje prosite vyprat v čistej, aby zostal funkcionálny. Ak nie odstránite špinu, musíte ju odstrániť. Tento odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkcionálny. Ak nie odstránite špinu, musíte ju odstrániť.

Praha 9, Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00
 www.canis.cz canis@canis.cz

order number

**EL****ΕΓΧΕΙΡΙΑΙΟ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΑΝΟΡΦΟΡΙΞ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ****Προϊόν:**

Ρούγα υψηλής ορατότητας „NORWICIP“

Μελίσσια: Παντελόνι στη μέση, Παντελόνι με επιστήθα, Σορτς στη μέση**Συνθέση υλικού:** 65 % πολυεστέρα, 35 % βαμβάκι, αντανταλαστικά τμηματικά λωρίδες**Σκοπός χρήσης:** Το ένδυμα φοριέται ως εξωτερική ένδυση - πρόκειται για ένδυμα υψηλής ορατότητας και δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλα ρούχα ή βοηθήματα.

Το ένδυμα επιπλέον έχει ορατότητα του χρήστη σε επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε οπίσθιο συνθήκες φωτισμού, όσο και στο σκοτάδι, κατά τον φωτισμό των μεταφορικών μέσων. Τα ένδυμα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει ο κάτοχος, που εκπαιδεύεται στις καταστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το ένδυμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι π.χ. έργο οδοποιίας, συντήρηση διαδρομών, απολύμανση, υπηρεσίες νοσοκομειακών και διάσωσης, μεταφορές, περιθωρίωση υπηρεσιών, υπηρεσίες ασφαλείας, χερσών εργασιών επί αυτοκινήτων με μεταφορικά μέσα κ.λπ. Η εκλογή των κατάλληλων ενδυμάτων προσαρμοσμένης υψηλής ορατότητας, σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του χώρου εργασίας, ανάλογα με τον ιεραρχικό κίνδυνο και τις ειδικές συνθήκες στο σχετικό εργασιακό χώρο. Για την εκλογή είναι υπεύθυνος ο εργοδότης, είναι υποχρεωμένος να προσδιορίσει και να επιλέξει τον σωστό τύπο ρουχομφορικού ακόμη πριν από την χρησιμοποίησή.



„X“

μγρ 50x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Κατηγορία „X“ = Κατηγορία 2 – Παντελόνι στη μέση, Μελίσσια; Κατηγορία 3 – στένωλο – σύμφωνα με την επάρκειση των εμφανών υλικών**Μέγιστος αριθμός κύκλων πλύσης, μετά τον οποίο το ένδυμα διατηρεί τις προδικασμένες του ιδιότητες****ελάχιστη απαιτούμενη επάρκειση του εμφαν υλικού σε m²**

	Ένδυμα κλάσης 3	Ένδυμα κλάσης 2	Ένδυμα κλάσης 1
Υλικό υποστρώματος	0,80	0,50	0,14
Αντανταλαστικό υλικό	0,20	0,13	0,10

Τα εν λόγω ένδυμα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των άλλων αναφερόμενων προτύπων. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός της κατηγορίας II.



EN ISO 13688-2013; EN ISO 13688-2013/A1:2021 Προστατευτικά ενδύματα - Γενικές απαιτήσεις

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Ρούγα υψηλής ορατότητας - Μέθοδοι και απαιτήσεις δοκιμών

Ο διακονομικός οργανισμός, ο οποίος διενεργεί την αξιολόγηση συμμόρφωσης: NB 0072, Institut Français de Textile et d'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collores, 69134 ECULLY Cedex, France.**Περιγραφή χρήσης:** Για την παροχή του σωστού επιπέδου προστασίας, όπως ως άνω αναφέρεται, το ένδυμα πρέπει να φοριέται συνεχώς και σφικτά. Τα ένδυμα αυτά πρέπει να εργάζονται σε επαφή με υγρά χημικά, ιδιαίτερα με διαλύτες και όξιν. Είναι επίσης απαραίτητο να αποφευχθεί η υπερβολική μηχανική βλάβη, ιδίως του αντανταλαστικού μέρους (το σκόπιο, κόψιμο κ.λπ.).**Κατά τη μεταφορά:** Τα προϊόντα υποσκελιούνται σε σάκους PE. Τα προϊόντα κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να αλλοιωθούν ή να καταστραφούν.**Αποθήκευση:** Αποθηκεύεται σε κλειστά, καλά αεριζόμενα αποθήκες, να τα προστατεύεται από την ακτινοβολία των σωματιών θέρμανσης, αποθηκεύεται τα τουλάχιστον 1 m από τα σωματίδια θέρμανσης. Αν το ένδυμα είναι βρεγμένο αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε. ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ σε θέσεις άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.**Προστασία/Πανορφοριξ για την ασφαλεία:** Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά την κατάσταση του ενδύματος. Το ένδυμα αυτό πρέπει να διατηρείται καθαρό, ώστε να παραμένει λειτουργικό. Αντικαταστήστε το ομόλογο, εάν είναι μόνιμα ακαθάρο ή θραύσιμ!! Απορρίψτε το μόνο με υλικό και οπτικές, που πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου. Η κατηγορία προστασίας καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή του ορατού υλικού και ως εκ τούτου η επάρκειση σήμανση των ενδυμάτων αυτών απαγορεύεται ή περιορίζεται.

Την ορατότητα του ενδύματος μπορούν επίσης να την επηρεάζουν επίσης διάφοροι παράγοντες, που δραστηριοποιούν στο παρόν περιβάλλον, π.χ. η γραμμική άμεση ορατότητας, η βροχή, η ομίχλη, ο καπνός, η σκόνη και άλλα εμποδία όρασης.

Ακόμη και η χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας δεν εγγυάται, ότι ο χρήστης θα είναι ορατός σε κάθε περίπτωση.

Η οξύτητα της σκόνης και η περιφερειακή όραση μπορούν να είναι διαταραγμένα, εάν είναι νεμερή η κοκκοκίτα.

Το ένδυμα διατηρεί τις προδικασμένες του ιδιότητες για μέγιστο 50 κύκλους πλύσιματος. Μετά από 50 κύκλους πλύσιματος απορρίψτε το ένδυμα από την περαιτέρω χρήση. Ο δήμιαντος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος ένδυμα. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτάται επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση κ.λπ.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.

Εξαρτήματα: αυτά τα Προστατευτικά μέτρα προστασίας δεν απαιτούν κανένα ειδικό εξάρτημα.**Απόρριψη:** Η απόρριψη των ενδυμάτων ρυθμίζεται σύμφωνα με τους νόμους των επιμέρους κρατών ή των τοπικών κανονισμών.**Μεγέθη:** Τα σωματίκια με δύο διαστάσεις ελέγχου, αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με το EN ISO 13688:2013.

40

max. 95x



max. 95x

Συντήρηση του σπινδι: Έως και 50 κύκλων πλύσης, όπως τα συνθετικά. Μέγ. στους 40 ° C, μην χρησιμοποιείτε BIO απορρυπαντικά και οπτικά λαμπρυντικά. Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό υφασμάτων. Ήπια επεξεργασία, κρύο ζέλωμα, σύντομη ξεπνομή, μη λίκνωση, μη στεγνώστε, μην σιδερώστε, μη καθαρίζετε χημικά.**Χημικότητας καθαρισμού των αντανταλαστικών λωρίδων:**


1. Νερό 40 ° C - λειπό μαλακό πανάκι ή σφουγγάρι.
2. Φυλακό μίσο πλύσιματος ή απορρυπαντικό.
3. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε όλο το ένδυμα με καθαρό νερό, αφήστε το να στεγνώσει τέλεια.



Ο μέγιστος αριθμός πλύσιματος ισχύει μόνο για τις ιδιότητες υψηλής ορατότητας.

ΠΡΟΕΛΑΘΙΟΝΗ: Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται ή περιποιείται διαφορετικά από τα αναφερόμενα, μπορεί να επέλθει η καταστροφή του ή μεταβολή της λειτουργίας.Τη δήλωση συμμόρφωσης θα τη βρείτε εδώ: www.camis.cz, για τα επιμέρους προϊόντα – στην ταμίν «εγγράφων».

Σήμανση: Ραμμένη ετικέτα (υπόδειγμα)
 ονομασία και τύπος του προϊόντος
 κατηγορία του προϊόντος
 σήμα συμμόρφωσης
 σύνθεση υλικών
 εικονογράμματα συντήρησης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2012
 σημείωση των μεγεθών με 2 διαστάσεις *ελέγχου*
 εικονογράμματα προστασίας συμπεριλαμβανομένου του εναρμονισμένου
 προειδοποίηση για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγιών χρήσης
 οδηγίες
 ταυτότητα του κατασκευαστή
 Παρτίδα - επωνυμία/έτος/αριθμός παραγγελίας

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή:

 CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 502 54	
CAT: II	
65 % polyester 35 % bavlna - 65 % 65 % polyester 35 % cotton - 65 % polyester 35 % bavlna	
	
	
I: 102 cm	
II: 92 - 96 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je nepoužitelné-špinavé nebo vybledlé, je nutné je nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Čistěte ho ručně, ať je v ideálním stavu jako výrobek. The clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Clean it properly by handwashing in cold water, aby zůstalo v ideálním stavu jako výrobek. Kvalitu udržujte čistotou, aby zůstal funkční.	
Před použitím pečlivě vyčistěte. Před použitím pečlivě vyčistěte. Wash before first use. (1)	
BARCODE for 1 pc 	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz	
order number	



ET

KASUTUSJUHEHD / TEAVE KASUTAJALE

Toode:

Hästi nähtavad riided „NORWICH“


Jakk: Püksid; **Tunked:** Lühikesed püksid

Materjal: 65% pollester, 35% puurvill, segmenteeritud helkurribad

Kasutussemärk: riietus pannakse selga pealisrõivana – tege on kõrgnähtavusega märguriietusega ning seda ei tohi katta muu riietus ega tarvikud.

Jope tagab kasutaja hea nähtavuse õhtulikes olukordades nii päeval mis tahes valgustingimustes kui ka pimedal ajal sõiduki valgustuse kiles. Seda riietust peab kandma igalüks, kes satub sellistesse olukordadesse. Sellisel juhul võib märguriietus oluliselt vähendada õnnetuste juhtumise ohtu. Kasutuskäitumise näited: teetööd, raudteede hooldamine, loomsete jäätmete kõrvaldamine, kiirabi, päästeteenistus, post, turvateenistus, kanuakiviitlus kohtades, kus liiguvad sõidukid, jne.

Õige vastavuse klassi kuuluvale kõrgnähtavusega märguriietuse valimiseks tuleb võtta arvesse töökohtaga seotud konkreetseid vajadusi ja tingimusi ning ohtu liiki. Selle valiku tegemise eest vastutab tööandja, kes on kohustatud määrama ja valima õiget tüüpi riietuse veel enne selle kasutamist.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 klass „X“ = klass 2 – Püksid, Jakk; klass 3 - komplekt – vastavalt silmatorkavate materjalide pindalale
max 50x		Maksimaalne pesutsükli arv, mille jooksul riietus säilitab hoitavad omadused

Minimaalne nõutav silmatorkava materjali pindala, m ²			
	Riietuse klass 3	Riietuse klass 2	Riietuse klass 1
Ahmumaterjal	0,80	0,50	0,14
Helkurmaterjal	0,20	0,13	0,10



See riietus vastab määrluses (IE) nr 2016/425 sätestatud põhilistele hügieeni- ja ohutusnõuetele ning teistele nimetatud standarditele. II kategooria isikukaitsevahend.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Kaitseriietus – Üldnõuded

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Hästi nähtavad riided – katsemeetodid ja nõuded

Vastavust hindav teavitatud asutus: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Kasutamissoovitused. Eespool kirjeldatud õige kaitsetaseme pakkumiseks tuleb riietust kanda alati suletud kinnistega. Riietus ei tohi puutuda kokku vedelate kemikaalidega, eriti lahustitega, ega tulega. Samuti tuleb vältida liigest mehaanilist kahjustamist, eriti helkiva osa puhul (rebitmist jne).

Transportimine ja pakendi tüüp. Tooted on pakitud PE-kottidesse. Tooted ei tohi transportimisel kahjustada ega hävida.

Säilitamine. Ärge säilitage otsese päikesekiirguse kiles. Riietust tuleb hoida kinnistes, kuivades ja hea ventilatsiooniga ladudes kaitstuna küttekahade kiirguse soojuse eest (küttekahadest vähemalt 1 m kaugusel). Kui riietus on märg, laske sellel enne ladustamist toatemperatuuril kuivada.

Tähelepanu / Ohutusteave: Kontrollige enne iga kasutamist visuaalselt riietuse seisundit. Toimivuse tagamiseks tuleb seda riietust hoida puhtana. Kui riietus on jäädavalt määrdunud või pleekinud, vahetage see kohe välja!!! Parandage alimisi asjakohase standardi nõuetele vastavad materjalid ja kangid kasutades. Käsitlus määritakse kindlaks vastavalt silmatorkava materjali pindalale ning seetõttu on märgistuse kandmine selle riietuse pinnale keelatud või piiratud.

Riietuse nähtavust võivad mõjutada ka mitmesugused konkreetses keskkonnas esinevad tegurid – otsene nähtavus, vihm, udu, suits, tolm ja muud nähtavust vähendavad takistused.

Ka kõrgnähtavusega riietuse kandmine ei garanteeri, et kasutaja on igal olukorras nähtav.

Kaputisi kandmine võib vähendada kuulvatust ja perifeerset nägemist.

Riietuse märgumomadused säilivad maksimaalselt 50 pesutsükli jooksul. Pärast 50 pesutsükli kõrvandage riietus edasisest kasutamisest. Esitatud maksimaalne pesutsükli arv ei ole ainus riietuse kasutusajaga seotud tegur. Kasutuseg sõltub ka kasutamist, säilitamisest jne.


Tooted tohib kasutada ainult sel eesmärgil, milleks see on valmistatud.

Tarvikud. Need isikukaitsevahendid ei nõua mingeid erilisi tarvikuid.

Likvideerimine. Riietuse likvideerimine on sätestatud riigi või kohalike õigusaktidega.

Suurused. Tähistatud piktogrammiga, millel on kaks kontrollnõuet, vastavad ettenähtud vahemikele standardi

EN ISO 13688:2013 kohaselt.



max. 50x



Kodune hooldamine. Maksimaalselt 50 pesutsükli, peske nagu süsteemikat. Max 40 °C juures ärge kasutage BIO detergente ega optilisi valgendeid. Ärge kasutage kangast pehmedajat.õm pesu, külma veega loputamine, lühiajaline tsentrifugimine, ei tohi valgendada, trummelkuivatus kuivatada, trikidu ega keemiliselt puhastada.

Helkurribade käitsi puhastamine. 1. Kasutage 40 °C vett ja õrna pehmet lappi või švammi.

2. Kasutage leebtoimelist pesu- või puhastusvahendit.
3. Pärast puhastamist loputage kogu ese puhta veega ja laske sellel tühikult kuivada.

Maksimaalne pesutsükli arv kehtib ainult kõrgnähtavust puudustavate omaduste kohta.

TÄHELEPANU! Kui toodet kasutatakse, säilitatakse või hooldatakse muul kui kirjeldatud viisil, võib selle toimivus kadada või muutuda.

Vastavusdeklaratsioonid leiate siit: www.canis.cz, need on toodete juures lehel „Dokumendid“.



Märgistus: sisseõmmeldud etiketiga (näidis)
 toote nimetus ja tüüp
 toote kategooria
 vastavusmärgis
 materjalid
 hooldussümbolid vastavalt EN ISO 3758:2012
 suuruse tähis koos kahe kontrollmõõtmega;
 kaitse piktogrammid koos harmoneeritud standardiga
 tähelepanu juhtimine kasutusjuhendi lugemise vajalikkuse kohta
 juhisid
 tootja tähis
 Partii – kaubamärk/aasta/tellimuse number

Muude küsimuste korral võtke palun ühendust tootjaga:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 302 54	
CAT: II	CE
65 % polyester 25 % bavlna 10 % polypropylen 25 % oolatan - 65 % polyester 25 % bavlna	
I: 162 cm	II: 92 - 96 cm
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal ušlechtilý. Pokud se neudrží čistotou, může vyblednout, je nutné jej ručně umýt. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal krásný. Čištění se doporučuje až je třeba zpracovat dle požadavků. The clothing must be kept clean to be suitable. Rubbing it immediately if it permanently stained or faded. Clean by hand.</p> <p>Udržování v čistotě, aby zůstalo krásné a ušlechtilé. Ručně umývat a vyžehňovat. Čištění až je třeba zpracovat dle požadavků.</p>	
<p>Plagiát je považován za nelegální. Pokud je zjištěn, vyprší právní ochrana. Vážně berte na vědomí, že každý předpřevzatý výrobek zničí vaše jméno.</p> <p>Plagiat je považován za nelegální. Pokud je zjištěn, vyprší právní ochrana. Vážně berte na vědomí, že každý předpřevzatý výrobek zničí vaše jméno.</p>	
<p>Produktová značka: Norwich 198 00 Praha 9, Česká Republika www.canis.cz canis@canis.cz</p>	
<p>other number</p>	



FI

KÄYTTÖOHJE / KÄYTTÄJÄTIEDOT

Tuote:

Hyvin näkyvät vaatteet „NORWICH“

Materiaalikoostumus:

Pusero: Vyötriöhuussi; Avohaalarit; Vyötriöhorstit
65 % polyesteri, 35 % puuvilla. Erirotetut heijastavat raidat


Käyttötarkoitus:

Vaatteita käytetään päällysvaatteena - tämä vaate on hyvin näkyvä eikä siitä saa peittää muulla vaatekappella tai välineellä. Takki varmistaa käyttäjälleen hyvin näkyvyyden vaarallisissa tilanteissa, sekä päiväsaikaan kaikissa valo-olosuhteissa, että pimeässä ajoneuvon valaisemana. Tätä vaateusta suositellaan käytettäväksi kaikille, jotka altistuvat sellaisille olosuhteille. Siinä tapauksessa voi varoitusvaatetus merkittävästi pienentää onnettomuusriskiä.

Töiden esimerkkeinä ovat tiettyt, radan huolto, saniteetti-, sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelut, kuljetus, postipalvelut, vartiointipalvelut, työskentely avoimissa tiloissa, joihin liikkuvat ajoneuvot, jne.

Täkin ulkomateriaali sisältää myös viedettyyn käsittelyyn huonoon säällä (esim. sadetta, lunta), sumua ja maakehosta vastaan.

Oikean hyvin näkyvän varoitusvaatetuksen valitseminen kyseisen huokoa huomiotta ottaen tulee tehdä työtilojen konkreettisten tarpeiden, riskien tyyppien ja konkreettisten työolosuhteiden mukaan. Valinnasta vastaa työnantaja, hänen on määriteltävä ja valittava oikea vaate tyyppi ennen sen käyttöönottoa.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Luokka „X“ = Luokka 2 – Vyötriöhuussi, Pusero; Luokka 3 – setti – näkyvien materiaalien pinta-alojen mukaan
	max 50x	Pesukertojen enimmäismäärä, joiden aikana vaate säilyttää varoitusominaisuutensa

Näkyvän materiaalin pienin mahdollinen pinta-ala (m²)

	3. luokan vaate	2. luokan vaate	1. luokan vaate
Ahmamateriaali	0,80	0,50	0,14
Takaisinheijastava materiaali	0,20	0,13	0,10

Nämä vaatteet vastaavat asetuksen (EU) 2016/425 ja muiden mainittujen standardien hygieniä ja turvallisuutta koskevia perusvaatimuksia. II. luokan henkilösuojaimet.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Suojaavaatetus - Yleiset vaatimukset
EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Näkyvyysvaatteet - Testausmenetelmät ja vaatimukset
Ilmoitettu laitos, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Käyttörajoitukset: Vaate pitää olla koko käyttäjän kiinni, että sen suojaominaisuudet saavuttaisivat edellä mainitun tason. Vaate ei saa tulla kosketuksiin nestemäisten kemikaalien, erityisesti liuottimien, ja tulen kanssa. On myös varoitava ylimääräisiä mekaanisia vaurioita, erityisesti takaisinheijastavan vaateen osan yhteydessä (repelminen, irtoaminen jne.).

Kuljetus, pakkauskun tyyppi: Tuotteet pakataan PE pussiisiin. Tuote ei saa vaurioitua tai rikkoutua kuljetuksen aikana.

Säilytys: Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Vaatteita säilytetään suljetuissa, kuivissa, hyvin tuuletetuissa varastoissa, vaatteita on suojeltava lämmittimen lämpösäteilijästä ja säilytettävä ainakin 1m etäisyydellä lämmittimestä. Jos vaate on märkä, sen annetaan kuivua huoneenlämmössä ennen säilytystä.

Varoitus / Turvallisuustiedot: Ennen jokaista käyttöä tarkista visuaalisesti vaateen tila. Vaate on pidettävä puhtaana sen toiminnan varmistamiseksi. Jos vaate on pysyvästi likaantunut tai vaaleutunut, vaihda se heti!!! Vaatetta saa korjata käyttämällä ainoastaan sellaisia materiaaleja ja kangasta, jotka täyttävät kyseisen normin vaatimukset. Suojaavuuden huokoa määrittäen näkyvän materiaalin pinta-alam mukaan, ja siksi vaatteiden ulkopinnalla olevat merkinnot on kielletty tai rajoitettu.

Vaateen näkyvyyteen vaate vaikuttaa myös erilaiset kyseisessä ympäristössä vaikuttavat tekijät kuten esim. suoran näkyvyyden linjat, sade, sumu, savu, pöly tai muut näkyvyyden esteet.

Erittäin näkyvän vaateuksen käyttäminenkin ei takaa käyttäjän näkyvyyttä kaikissa tilanteissa.

Kuulon terävyys ja äärensätkö voivat olla rajoitettuja käytettäessä huppua.

Vaate säilyttää näkyvyysominaisuutensa korkeintaan 50 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 50 pesukerran jälkeen. Esitetty puhdistuskertojen maksimimäärä ei kuitenkaan ole ainoa vaateen käytönäkään liittyvä tekijä. Käyntöä nippuu myös vaateen käytön tiheydestä, varastoimisesta jne.

Tuotetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on valmistettu.

Varusteet: Näitä henkilökohtaisia suojalaitteita eivät vaadi mitään erikoisvarusteita.

Häivittäminen: Vaatteiden häivittäminen säädettävien yksittäisten valtioiden laissa tai paikallisilla säädöksillä.

Koko: Merkity piktogrammilla, jossa on koon merkintä kahdella standardin EN ISO 13688:2013 mukaisella tarkistusmitalla.



max. 90



Vaatteiden hoito: Max. 50 pesukertaa, joka on syntetisoinn. Max. 40 ° C: saa, älä käytä BIO-detergente ja optisia kirkasteita. Älä käytä huuhdeaineita, kiskottavaa vaaon, huuhdeltu kylmällä vedellä, lyhyt linkous, valkaisu kielletty, rumpukuivatus kielletty, siilitys kielletty, kemiallinen pesu kielletty.

Heijastinauhojen puhdistus käsin: 1. Vesi 40 ° C - hieno pehmeä liina tai pesuaine.

2. Hellävarainen pesu- tai puhdistusaine.

3. Puhdistuksen jälkeen huuhdtele koko vaate puhtaalla vedellä ja anna vaateen kuivua täysin.

Pesukertojen maksimimäärä koskee vain erittäin hyvää näkyvyyttä koskevia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Käytettäessä, varastoitaessa tai hoidettaessa tuotetta ohjeista poikkeavasti se voi mennä pilalle tai sen ominaisuudet voivat muuttua.

Vaativuustentumukaisuusvaikutus on osoitteessa: www.cnis.cz, eri tuotteiden kohdalla listassa - „dokumentit“.



Merkintä: Vaatteeseen ommeltu etiketti (mali)
tuotteen nimi ja tyyppi
tuotteen kategoria
standardinumukaisuuden merkintä
materiaalikoostumus
huoltopiktogrammit EN ISO 3758:2012 mukaan
koon merkintä kahdella tarkistusmitalla;
suojausn piktogrammit ja harmonisointu standardi
ilmoitus käyttöohjeen lukemisen tarpeesta
ohjeet
tuottajan tunnist
Erä - merkki/vuosi/tilausnumero



Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä tuonjaan:
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz





HR

UPUTE ZA UPOTREBU / INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Odjeća visoke vidljivosti „NORWICH“

Bluza: Hlače do struka: Hlače s treperjima: Kratke hlače do struka

65 % polyester, 35 % pamuk, segmentirane reflektirajuće trake

Svrha primjene: Odjeća se oblači kao gornji dio odjeće - ovo je odjeća visoke vidljivosti i ne smije ju pokrivati druga odjeća ili oprema.

Jakna omogućuje dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, i to kako po danu u bilo kakvim svjetlosnim uvjetima, tako i po mraku pri osvjetačenju prometnog sredstva. Tu odjeću trebao bi koristiti svatko tko je izložen tim situacijama. U takvom slučaju, upozoravajuća odjeća može značajno smanjiti rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti su npr. radovi na cestama, održavanje staza, služba za uklanjanje uginulih životinja, ambulantska i hitna služba, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, manipulacijski radovi na površinama s lutanjem prometnih sredstava itd. Odabir ispravne upozoravajuće odjeće visoke vidljivosti prema pripadajućoj klasi mora se izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz mjesto rada, prema vrsti rizika i konkretnim uvjetima na mjestu rada u pitanju. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je dužan odrediti i odabrati ispravnu vrstu odjeće još prije njezina korištenja.

	„N“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „N“ = klasa 2 – Hlače do struka, bluza; klasa 3 - komplet - prema površini uočljivog materijala
	Najv. 50x	Maksimalan broj ciklusa pranja za vrijeme kojih odjeća zadržava svoja upozoravajuća svojstva

minimalne potrebne površine uočljivog materijala u m ²	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Poradni materijal	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektirajući materijal	0,20	0,13	0,10

Ova odjeća u skladu je s temeljnim higijenskim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425 i drugim navedenim normama. Osobna zaštitna oprema Kategorije II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odjeća visoke vidljivosti - Ispitne metode i zahtjevi

Obaviještena osoba koja vrši procjenjivanje sukladnosti: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Ograničenje uporabe: Kako bi se osigurala ispravna razina zaštite, kao što je gore navedeno, odjeća mora se nositi cijelo vrijeme zapoklapanja. Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, a naročito s otapalima i vatrom. Također, treba izbjegavati prekomjerno mehaničko oštećenje, a naročito retro-reflektirajućeg dijela (deranje, trganje i sl.).

Pranje, vrsta pakiranja: proizvodi se pakiraju u PE vrećice. Proizvodi se ne smiju tijekom prijevoza oštetiti ni uništiti.

Skladištenje: Ne skladištite na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti. Odjeću treba skladištiti u zatvorenom, suhim, dobro prozračenim skladištima, zaštititi od toplinskog zračenja grijaćih elemenata, pohraniti najmanje 1 m od grijaćih elemenata. Ako je odjeća mokra, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek zatim spremite.

Upozorenje / Sigurnosne informacije: Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjavnog predmeta. Ovaj odjevni predmet mora se održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Odmah ga zamijenite ako je trajno zaprljan ili izbljedio!! Popravljajte koristeći samo materijale i tkanine koje ispunjavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite utvrđuje se prema površini uočljivog materijala, i stoga je zabranjeno ili ograničeno površinsko označavanje te odjeće.

Na vidljivost odjeće također mogu utjecati različiti faktori koji u nekom okruženju djeluju, npr. crta izravne vidljivosti, kiša, magla, prašina i druge prepreke vidljivosti.

Ni nošenje odjeće visoke vidljivosti nije jamstvo da će korisnik u svim situacijama biti uočljiv.

Oštrina sluha i periferni vid mogu biti narušeni ako je obučena kapuljaca.

Odjeća zadržava svoja svojstva uporezivanja najviše do 50 ciklusa pranja. Poslije 50 ciklusa pranja odjeću isključite iz daljnje uporabe. Naznačeni najveći broj ciklusa nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja dijela odjeće. Vijek trajanja također ovisi i o korištenju, spremanju itd.

Proizvod se smije koristiti samo u svrhu za koju je proizveden.

Oprema: ove OZO ne zahtijevaju nikakvu posebnu dodatnu opremu.

Odlaganje: Odlaganje odjeće reguliraju zakoni pojedinih država ili lokalni propisi.

Veličine: Označeni piktogramom s dvije kontrolne dimenzije ispunjava propisane intervale prema EN ISO 13688:2013.



Kućno održavanje: Do 50 ciklusa pranja, kao sintetika. Maks. na 40 ° C, nemojte koristiti BIO deterdžente i optičke izbjeljivače. Nemojte koristiti omekšivače tkanine, blagi tretman, hladno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne sušiti u sušilici rublja, ne glačati, ne čistiti kemijski.

Ručno čišćenje reflektirajućih traka:

1. Voda 40 °C - fina mekana krpa ili spužva.
2. Blagi deterdžent ili sredstvo za čišćenje.
3. Nakon čišćenja cijelu odjeću isprati u čistoj vodi, ostaviti da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja odnosi se samo na svojstva glede visoke vidljivosti.

UPOZORENJE: Ukoliko se proizvod koristi, čuva ili njeguje na drukčiji način nego je naznačeno, može doći do njegovog uništenja ili promjene funkcije.

Izjava o sukladnosti naći ćete ovdje: www.canis.cz, kod pojedinih proizvođača na alatnoj traci - „Dokumenti“.





Označavanje: ušivenom etiketom (uzor)
 naziv i tip proizvoda
 kategorija proizvoda
 oznaka sukladnosti
 materijalni sastav
 piktogram za održavanje prema EN ISO 3758:2012
 označavanje veličine pomoću 2 kontrolne dimenzije;
 piktogrami zaštite uključujući harmonizirane norme
 upozorenje da obavezno treba pročitati upute za uporabu
 upute
 identifikacija proizvođača
 Serija - marka/godina/broj narudžbe

U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite proizvođaču:
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz



celní číslo





HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV / FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Termék:

„NORWICH” Jól látható ruházat

Munkakabát; Derék nadrág; Kantáros nadrág; Róvidnadrág

65 % poliszter, 35 % pamut, fényszivárvó szegmენტál

Anyagvisztael:

Felhasználat: Felruházatként használatos ruhanemű - ez a ruhadarab magas láthatósággal rendelkezik, ezért ne takarhatja más ruhaneműt és felcsúszhat. A kabát a felhasználó jó láthatóságát biztosítja veszélyes helyzetekben, mindez napközben bármilyen fényszivárvó közözt, ugyanúgy éjszaka, amikor járművek világítják meg. Ezen ruhaneműk használatát mindenkinek, aki ilyen jellegű helyzeteknek van kitéve, javasolt. Ezekben az esetekben a védőruházat jelentősen csökkentheti az esetleges baleset kockázatát.

A tevékenységek példái például a következők: utakon folyt munkálatok, pályafenntartási, higiéniai, ambuláns, memőszóglálati, közlekedési, postai szolgáltatások végzése közben, biztonsági szervezetek és kezelési munkálatok esetén, olyan helyeken, ahol mozgó járművek közlekednek, stb.

A megfelelő figyelemreztető ruha magas láthatósággal az előt osztály kiválasztásának speciális feltételei alapján történik, ami a munkahely, kockázatok veszélye és a megfelelő munkantr konkrét feltételei kiértékelése alapján történik. Ennek megvalósítása a munkálató feladata, aki köteles a megfelelő ruha típusa használatát előt kiválasztani.

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 osztály „X” = osztály 2 – Derék nadrág, Munkakabát; osztály 3 – komplett – a feltűnő anyagok felületi szerint
	A maximális számú mosási ciklus, minék következtében a ruhadarab még képes megtartani figyelemreztető hatását.

Szubmetróni anyagok minimális felületi négyzetméterben (m²)

	3. osztályú ruhák	2. osztályú ruhák	1. osztályú ruhák
Hátterünyag	0,80	0,50	0,14
fényszivárvó anyag	0,20	0,13	0,10

A ruhanemű megfelelnek a 2016/425/EU rendelet, valamint az említett szabványok alapvető higiéniai és biztonsági követelményekre vonatkozó követelményeinek. PPE kategória II.



EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Védőruházat - Általános követelmények

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Jól látható ruházat - Virágálató módszerek és követelmények

A megfelelőségét elbíráló bejelentett szervezet: **NB 0072**, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Használat korlátozása: A megfelelő védelem eléréséhez, mint fent említett, a ruhát használatra egész idején bekapcsolva hordjuk. A ruha nem kerülhet kapcsolatba folyékony vegyszerekkel, legfőképpen oldószerekkel és tűzzel. Kerülni kell a tűzot mechnikai sérülést is, főleg a fényszivárvó részeket esetében (szaralás, leperedés, stb.)

Szállítás csomagolás típusa: a terméket PE zsákba vannak csomagolva. A termékek szállításuk folyamán nem sérülhetnek és nem semmisülhetnek meg.

Tárolás: A terméket ne tegye ki közvetlen napugár hatása alá. A ruhát zárt, száraz, jól szellőző tárolási helyeken kell tárolni, valamint védeni kell a radiátorok által okozott beltéri melegtől, valamint tárolása a fűtőtesttől legalább 1 m távolság betartásával történjen. Ha a ruha darab vizes, szárítsa szoba hőmérsékleten, szárítás után tárolja.

Figyelemreztetés / Biztonsági információk: Minden használatot megelőzően ellenőrizze le a ruha állapotát. Ezt a ruhát tisztán kell tartani, ahhoz, hogy megtarthassa funkcióját. Azonnal cserélje ki, ha tartósan szennyeződött, vagy kifakult!!! Javítás esetén olyan alanyagokat és anyagokat használjon, amelyek megfelelnek a megadott szabványoknak. A védelmi osztály a felületen látható anyag szerint történik, ezért ezeknek a ruhadaraboknak a felületi megjelölése tilott, vagy korlátozott.

A ruha láthatóságát az adott környezetben tapasztalható kőltétező tényezők - pl. közvetlen láthatóság vonal, eső, köd, füst, por és más egyéb, láthat akadályozó tényezők - is befolyásolhatják.

Még a láthatósági ruhák viselése sem garantálja, hogy a viselőjük minden körülmények között jól látható lesz.

A hallás intenzitása és a periferikus látás romolhat, a kapucni használatá közben.

A ruhanemű legfeljebb 50 mosási cikluson keresztül őriz meg jól láthatósági jellemzőit. 50 mosási ciklus után vonja ki a ruhát a forgalomból. A tisztítási ciklusok főtűntetett maximális száma nem az egyetlen a ruhadarab élettartamát befolyásoló tényező. Az élettartam a használat, a tárolás stb. mékintégtől is függ. A terméket csak arra a célra szabad felhasználni, amelyre gyártották.

Tartozékok: ez az EVE nem igényel semmilyen különleges tartozékok.

Felhasználás: A ruhanemű felhasználása az országok és helyi törvények regulálásával történik.

Méretek: EN ISO 13688:2013 szerinti előt intervallumoknak megfelelő két ellenőrző méretet tartalmazó piktogrammal megjelölve.



max. 50x



Orthoni ápolás: Akár 50 mosási ciklus, mint a szintetikus. Max. 40 ° C-on, ne használjon BIO detergenset és optikai fehérítőt. Ne használjon textíliát. Kímélő ápolás, hideg áztatás, rövid centrifugálás, fehérítési tilos, dobos szárítóban szárítani tilos, ne vasalja, ne tisztítsa vegyileg.

Fényszivárvó csíkok kézi tisztítása:

1. Víz 40 ° C - puha ruha vagy szivacs.

2. Kímélő mosó- vagy tisztítószert.

3. A kimosást követően öblítse ki a ruhát tiszta vízben, majd hagyja tökéletesen megszáradni.

A maximális mosásszáma kizárólag a jól láthatósági tulajdonságokra vonatkozik.
FIGYELEM! Ha a terméket a feltüntetett szabályoktól eltérő módon használják, tárolják vagy ápolják, annak következtében tönkremenhet vagy megváltozhat a funkciója.

A megfelelőségi nyilatkozatot itt találja: www.canis.cz, az egyes termékeknél a "dokumentumok" részben.



Megjelölés: bevart címke (minta)
a termék neve és típusa
termékkategória
megfeleléségi jel
anyagösszetétel
karbantartás piktogramok az EN ISO 3758:2012
méret jelölése két ellenőrző méretekkel;
védelem piktogramok, beleértve a harmonizált szabványt is
figyelmeztetés a használati utasítás olvasásának szükségére
utasítások
gyártó azonosítása
tétel – márká/év/rendelési szám

További kérdéseik esetén, kérjük forduljon a gyártóhoz:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 907 54	
CAT: II	
65 % poliolefin, 35 % bavlna, 65 % 35 % poliolefin, 65 % cotton, 65 % polyester 35 % bavlna	
I: 182 cm II: 92 - 96 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Původní provedení výrobku nelze vyčistit ani sušit v pračce nebo v sušičce automatické. Čistota je základem kvality. Čistota je základem kvality. Cleanliness is the key to quality. This clothing must be kept clean to be usable. Freshness is important. It is performance oriented.	
Důležité upozornění: Použití výrobku je omezeno na pracovní účely. Použití výrobku není určeno pro domácí použití. Use only for professional purposes. Do not use for home use.	
BARCODE for 1 pc	
Příložená štítková značka je součástí výrobku. The attached label is part of the product.	
order number	



Prodotto: **Indumenti ad alta visibilità "NORWICH"**
Giacca; Pantaloni da lavoro; Pantaloni con pettorina; Pantaloni corti da lavoro

Composizione del materiale: 65% poliestere, 35% cotone, strisce segmentate riflettenti
Finalità di utilizzo: L'indumento è da indossare come indumento superiore - questo è un indumento ad alta visibilità e non deve essere coperto da altri indumenti o dispositivi. L'indumento offre una buona visibilità dell'utente in situazioni pericolose, sia durante il giorno con in qualsiasi condizioni di luce, che al buio quando è illuminato da un veicolo di trasporto. Questi indumenti dovrebbero essere utilizzati da tutti coloro che sono esposti a tali situazioni. In questo caso l'indumento di segnalazione può ridurre significativamente il rischio di incidenti.

Tra gli esempi di attività vi sono per esempio i lavori stradali, la manutenzione dei binari, il servizio di bonifica, ambulanza e salvataggio, il trasporto, i servizi postali, le agenzie di sicurezza, i lavori di movimentazione su superfici attraversate da mezzi di trasporto ecc.

La scelta del corretto indumento di segnalazione ad alta visibilità secondo la categoria appropriata deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze specifiche connesse con il luogo di lavoro, secondo il tipo di rischio e le condizioni specifiche sul dato luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile di questa scelta ed è tenuto a stabilire e selezionare il tipo corretto di abbigliamento prima del suo utilizzo.

	"X"	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe "X" = classe 2 - pantaloni, giacca; classe 3 - completo - secondo la superficie dei materiali brillanti
	max 50x	Numero massimo di cicli di lavaggio dopo i quali l'indumento conserva le sue proprietà di segnalazione

superficie minima richiesta del materiale brillante in m²

	Indumenti della classe 3	Indumenti della classe 2	Indumenti della classe 1
Materiale di base	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10



Questi indumenti sono conformi ai requisiti principali in materia di igiene e sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre norme. Dispositivi di protezione individuale della categoria II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Indumenti protettivi - Requisiti generali

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Indumenti ad alta visibilità - Metodi e requisiti di prova.

Identificazione della Persona notificata che effettuato la valutazione di conformità: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Restrizioni all'uso: Per fornire il corretto livello di protezione come descritto sopra l'indumento deve essere indossato tutto il tempo chiuso. L'indumento non deve entrare in contatto con sostanze chimiche, in particolare con solventi e fuoco. È inoltre necessario evitare danni meccanici eccessivi, in particolare le parti retroriflettenti (lacerazione, strappo, ecc.).

Trasporto, tipo di imballaggio: i prodotti sono confezionati in sacchetti PE. I prodotti non devono essere danneggiati o distrutti durante il trasporto.

Conservazione: Non conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta. L'indumento deve essere conservato in magazzini chiusi, asciutti e ben ventilati, deve essere protetto dal calore radiante degli elementi riscaldanti, deve essere conservato ad almeno 1 m dagli elementi riscaldanti. Se l'indumento è bagnato, lasciarlo asciugare a temperatura ambiente prima di riporlo.

Avvertenze / informazioni sulla sicurezza: Prima di ogni utilizzo controllare l'informazione delle condizioni dell'indumento. Questo indumento deve essere tenuto pulito per rimanere funzionale. Sostituirlo immediatamente se è permanentemente sporco o sbiadito!!! Riparare utilizzando soltanto materiali e tessuti che soddisfino i requisiti della norma applicabile. La classe di protezione è determinata in base alla superficie del materiale visibile e per questo la marcatura superficiale di questi indumenti è proibita o limitata.

La visibilità dell'indumento può anche essere influenzata da vari fattori ambientali come la linea di visibilità diretta, la pioggia, la nebbia, il fumo, la polvere e altri ostacoli alla vista.

Anche indossare indumenti ad alta visibilità non garantisce che l'utente sarà visibile in qualsiasi situazione.

La nitidezza dell'udito e la visione periferica possono essere compromesse se il cappuccio è indossato.

L'indumento conserva le sue proprietà di segnalazione per massimo 50 cicli di lavaggio. Smettere di utilizzare l'indumento dopo 50 cicli di lavaggio. Il numero massimo indicato di cicli di lavaggio non costituisce l'unico fattore correlato alla durata utile delle componenti dell'indumento. La durata utile dipenderà anche dall'uso, dalla conservazione ecc.

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato fabbricato.

Accessori: questi DPI non richiedono accessori speciali.

Smaltimento: Lo smaltimento degli indumenti è regolato dalle leggi dei singoli Stati o dalle normative locali.

Taglie: Indicate con pittogrammi con 2 taglie di controllo, le dimensioni corrispondono agli intervalli prescritti secondo la norma EN 13688:2013.



max. 50x

Manutenzione domestica: Massimo 50 cicli di lavaggio, lavare come un capo sintetico. Max. a 40 ° C, non utilizzare detergenti BIO e prodotti contenenti sbiancanti ottici. Non utilizzare l'ammorbidente. Trattamento delicato, risciacquo a freddo, centrifuga breve, non candeggiare, non asciugare nell'asciugabiancheria, non stirare, non lavare a secco.

Lavaggio manuale delle bande riflettenti: 1. Acqua a 40°C - panno morbido delicato o spugna.

2. Detergente o detersivo delicati.

3. Dopo il lavaggio risciacquare tutto l'indumento e lasciare asciugare completamente.

Il numero massimo di lavaggi si applica solo alle proprietà relative all'alta visibilità.

AVVERTENZE: Utilizzare o trattare il prodotto in modo diverso da quello indicato potrebbe compromettere la funzionalità.

La dichiarazione di conformità è consultabile qui: www.canis.cz, per i singoli prodotti nella scheda - "Documenti".



Marcatura: Sull'etichetta cucita (modello)
Nome e tipo di prodotto
Categoria di prodotto
Marchio di conformità
Composizione del materiale
Pittogrammi di manutenzione secondo EN ISO 3758:2012
Marcatura dimensionale con 2 dimensioni di controllo
Pittogramma di protezione inclusa norma armonizzata
Avviso della necessità di leggere le istruzioni per l'uso
Istruzioni
Identificazione del produttore
Lotto: marca/anno/numero ordine

In caso di qualsiasi altra domanda si prega di contattare il produttore:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH
1112 002 902 54

CAT: B

65% poliolefin 25% bavlna 10%
% polyolefin 25% cotton 10%
polyester 25% bavlna

I: 162 cm

II: 52 - 96 cm

Tento výrobek musí být udržován
v čistotě, aby zůstal funkční.
Pokud je nutné odstranit špínu
nebo výplach, je nutné jej
ručně. Tento oděv musí být
udržovaný čistý, aby zůstal
funkční. Čištění lze ručně,
až je třeba pračičný alebo
vypelávaný. - This clothing must
be kept clean to be usable.
Reduces it immediately if it is
permanently stained or faded.
- Długość to powierzenia
utrzymywana w czystości, aby
zachowała się do użytku. Należy
utrzymywać ją w czystości, jeżeli
potrzebujemy ją wypłukać lub
pranie mechaniczne.

Prádkou možno vyperťe
- First program possible
Wash before first use - Úprk
pred prvým použitím

BARCODE for 1 pc

Průběžná 2019, Hloubětín,
198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

order number



LT

VARTOTOJO VADOVAS / INFORMACIJA VARTOTOJUI**Produktas:**

Gerai matomi drabužiai „NORWICH“

Palaidinė: Kelnės su juosmeniu; Puskombenzonis; Šortai iki juosmens


Medžiagos sudėtis:

65% poliesteris, 35% medvilnė, refleksinės segmentuotos juostos

Paskirtis: Drabužis dėvimas kaip vizualinis drabužis – tai ryškiaus matomumo drabužis, todėl jo negalima uždengti kita apranga arba reikmenimis. Sitrinkė suteikia galimybę pavojingose situacijose gerai matyti naudotoją kaip dienos metu, esant bet kokioms dienos šviesos sąlygoms, taip ir tamsoje, apšviestas jų transporto priemonės šviesomis. Šiuos drabužius turėtų naudoti kiekvienas asmuo, esantis tokiose situacijose. Įspėjamasias drabužis tokiu atveju gali žymiai sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką.

Kaip veikia pavyzdiniai gali būti, pvz. darbai ant kelio, geležinkelio priežiūros darbai, sanitarinės, greitiosios pagalbos bei gelbėjimo tarnybos, transportas, pašto tarnybos, apsaugos agentai, tvarkymo darbai tose vietose, kur yra transporto priemonių cismas ir t.t.

Tinkamo įspėjamojo, aukšto matomumo pagal atitinkamą klasę, drabužio pasirinkimas turi būti atliekamas pagal specifinius reikalavimus, susijusius su darbu vieta, priklausomai nuo rizikos pobūdžio ir konkrečių sąlygų toje darbo vietoje. Už pasirinkimą yra atsakingas darbuovys, jis privalo nustatyti ir sitrinkė teisingą aprangos tipą dar prieš pradėdamas ją naudoti.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasė „X“ – Klasė 2 – Kelnės su juosmeniu, Palaidinė; Klasė 3 – kompletas – pagal gerai matomą medžiagų plotą.
	maks. 50%	Maksimalus skalbimo ciklų skaičius, po kurių aprangos išsilaiko savo įspėjamąsias savybes

minimalus reikalaujamas gerai matomos medžiagos paviršiaus plotas m²

	Aparangos klasė 3	Aparangos klasė 2	Aparangos klasė 1
Pagrindinė medžiaga	0,80	0,50	0,14
Atspindinti medžiaga	0,20	0,13	0,10

Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal ES Reglamentą Nr. 2016/425 ir kitus minėtus standartus. II-os kategorijos asmenines apsaugos priemones.

**Įstatymai, standartai, nutarimai:**

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Apsauginiai drabužiai – bendrieji reikalavimai

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Gerai matoma apranga – Bandyimo metodai ir reikalavimai

Notifikuoti įstaiga, atliekanti atitikties vertinimą: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Naudojimo apribojimai: Drabužį reikia saugoti nuo sąlyčio su skystais chemikalais, ypač su tirpikliais, ir nuo ugnies. Tai pat reikia vengti didesnio mechaninio apgadino, ypač atspindinčių dalių (perplėšimas, suplėšimas, ir pan.).

Gabenimas, tipas, pakotinė: Gaminiai yra supakuoti į PE maišelius. Gabenimo metu negalima gaminių pažeisti ar sunaikinti.

Laikymas: Laikyti atokiau tiesioginių saulės spindulių. Drabužius reikia laikyti uždarose, sausose, be dulkių, gerai vėdinamuose sandėliuose. Saugoti nuo šildytuvų spinduliuojančios šilumos, laikyti min. 1 m atstumu nuo šildytuvo. Jeigu drabužis yra drėgnas, leiskite jam išdžiūti kambario temperatūroje, po to jį padėkite saugojimui.

Perspėjimas / Saugos informacija: Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būvį. Šis drabužis turi būti palaikomas švarus, kad išlaikytų savo funkciją. Jei yra visiški suterisai arba išplėkės, nedelsiant jų pakelkite!!! Taisykite tik naudojant medžiagas ir priemones pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Aparangos klasė nustatoma pagal matomą medžiagos paviršiaus plotą, todėl šių drabužių žymėjimas ant jų paviršiaus yra draudžiamas arba apribotas.

Drabužio matomumui gali turėti įtakos aplinkoje veiktiantys įvairūs veiksniai, pvz. tiesioginio matomumo linija, lietus, rūkas, dūmai, dulksė ir kitos matomumo kliūtys.

Net didelio matomumo drabužių dėvimas negarantuoja vartotojo matomumą bet kokioje situacijoje.

Ostrost sluchu a periferni vidni mohub byt naruseny, jestlize je obleceni kapuce.

Drabužis išlaiko savo įspėjamąsias savybes ne ilgiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Po 50 skalbimo ciklų drabužių nedėvėkite. Nurodytas maksimalus valymo ciklų kiekis nėra vienintelis veiksnys susijusiu su drabužio komponentų patvarumu. Naudojimo laikas taip pat priklauso nuo naudojimo, laikymo ir pan.

Gaminys turi būti naudojamas tik tam tikslui, kuriam jis buvo pagamintas.

Priklausiniai: šie apsauginiai drabužiai nereikalauja jokių ypatingų priklausinių.

Likvidavimas: Aprangos likvidavimas reglamentuojamas atskirų valstybių įstatymais ar vietinėmis taisyklėmis.

Dydis: pažymėtas piktograma su dviem kontroliniais matmenimis, atitinka nustatytiems intervalams EN ISO 13688:2013.



max. 50%

Priežiūra: Maksimaliai 50 skalbimo ciklų, skalbkite kaip sintetinius gaminius, maks. 40 °C temperatūroje, nenaudokite BIO skalbimo priemonių ir opinių balinimo priemonių, nenaudokite audinių minkštiklį, skalaukite šaltame vandenyje, grežkite trumpai, neblaukite, nedžiovinkite būgningoje džiovyklėje, nelyginkite, chemiškai nevalykite.

Rankinis atspindinčių juostų valymas:

1. Vanduo 40 °C - valyti švelniu minkštu skudurėliu arba kempine.
2. Naudoti švelnų ploviklį arba valymo priemonę.
3. Išvalius drabužį skalauti švariame vandenyje ir leisti gerai išdžiūti.


Maksimalus skalbimo kiekis taikomas tik gero matomumo savybėms.

Perspėjimas: Jei produktas bus naudojamas arba priziūrimas kitaip nei nurodyta, gali būti sutrikdyta arba gali pakisti jo funkcija.

Atitikties deklaraciją rasite čia: www.canis.cz, atskiriems gaminiams įrankių juostoje „Dokumentai“.



Žymėjimas: įsiūta etikete (pavyzdys)
 Gaminto pavadinimas
 Produkto kategorija
 Antikities ženklas
 Medžiagos sudėtis
 Priežiūros piktogramos pagal EN ISO 3758:2012
 Dydžio žymėjimas dviem kontroliniais matmenimis
 Apsaugos piktogramos įskaitant suderintus standartus
 Nurodymas, kad reikia būtinai perskaityti naudojimo instrukciją
 Instrukcija
 Gamintojo identifi kavimas
 Partija – prekės ženklas/metai/užsakymo numeris

Papildomų klausimų atveju prašome kreiptis į gamintoją:
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
 www.canis.cz canis@canis.cz

NDR17WICH	
1112 002 902 54	
CAT: III	
E5 1/2 polsievė 20 1/2 baltis – 05 1/2 polsievė 20 1/2 celtas – 05 1/2 polsievė 20 1/2 baltis	
	
	
I: 160 cm	
II: 52 / 56 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraníme účinně nebo včas, je ručně se natváří. Tento oděv musí být udržován čist, aby zůstal funkční. Okeměle ho ručně, ani se tvrdě nedržte oděv udržovat. This clothing must be kept clean to be usable. Rubbing it roughly will it is permanently stained or faded. Účinně se zovrne být udržována v čistotě, aby nadále se do užívání. Někdy nepříjemně je ručně, jemně a samozřejmě ve správné tvrdě udržovat.</p> <p>Před práním použijte vopuře – Před práním použijte vopuře – Ušně před práním vopuře – Ušně před práním vopuře</p> <p>BARCODE no 1 po</p>	
	
<p>Problemas 2005 Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. www.canis.cz canis@canis.cz</p>	
order number	



LV

LĪETOTĀJA ROKASGRĀMATA / INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM**Produkts:**

Labi redzams apģērbs „ NORWICH”

Blūze; Bikses līdz viduklim; Bikses ar krūšdāju un leņķiem; Šorti līdz viduklim

65% poliesters, 35% kokvilna, atstarojošas segmentētas joslas

Materiala savstāv:

Pielietojuma mērķis: Apģērbs valkā kā vīrsdrēbes – šis ir paaugstinātas redzamības apģērbs, un nedrīkst aizklāt ne cits apģērbs, ne citi piederumi. Ja tās lietotāju padara labi redzamu bīstamās situācijās, turklāt gan dienā jebkāda apgaismojuma apstākļos, gan tumšā transportlīdzekļa apgaismojumā. Šo apģērbu būtu jāizmanto ikvienam, kurš nonācis šādā situācijā. Šādi gadījumā brīdināšanas apģērbs var ievērojami samazināt neļaimas gadījuma risku.

Darības piemēri ir darbs uz ceļa, dzelzceļa apkope, sanitārijas, ambulances un glābšanas dienesta darbi, transports, pasta pakalpojumi, drošības darbināšana, manipulāciju darbība uz kustīgiem transportlīdzekļu virsmām utt.

Jakas virsējām materiālam ir īpaša ūdensizturīga apstrāde nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumam (piem., lietus, sniģšana), miglai un mitrumam.

Pareiza brīdināšanas apģērba ar paaugstinātu redzamību izvēle atbilstoši attiecīgajai klasei jāveic saskaņā ar specifiskām vajadzībām, kas saistītas ar darbuvietu, atbilst riska veidam un konkrētajiem nosaucumiem attiecīgajai darbuvietai. Par šo izvēli ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizo apģērba veidu vēl pirms tā izmantošanas.



„X”

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klase „X” – klase 2 – Bikses līdz viduklim, Blūze; klase 3 – komplekts – atbilstoši pamanāmo materiālu laukumam

Max. 50x

Maksimālais mazgāšanas ciklu skaits, pēc kuram apģērbs saglabā savas brīdināšanas īpašības

Pieprasītais minimālais pamanāmo materiāla laukums m²

	3. klases apģērbs	2. klases apģērbs	1. klases apģērbs
Pamata materiāls	0,80	0,50	0,14
Retroreflektīvais materiāls	0,20	0,13	0,10



Šis apģērbs atbilst Regulas (ES) 2016/425 un citu noteidīto normu higiēnas un drošības pamat prasībām. II kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis.

Likumī, normas, noteikumi:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Aizsargapģērbs – vispārīgās prasības

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Labi redzams apģērbs – Testa metodes un prasības

Pietiekta iestāde, kas veic atbilstības novērtēšanu NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY C Cedex, France.

Lietošanas ierobežojumi: Lai panāktu pareizu aizsardzības līmeni tādā, kā ir minēts iepriekš, apģērbam valkāšanas laikā jābūt aizvērtam. Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumu ķīmiskajām, ir īpaši ne ar šķīdinātājiem un uguni. Tāpat ir jāizvairās no pārmerīgiem mehāniskiem bojājumiem, īpaši retroreflektīvajā daļā (suplēšana, noraušana utml.)

Transportēšana, iepakojuma veids: ir iepakoti PE maisiņos. Produktus transportēšanas laikā nedrīkst ne bojāt, ne iznīcināt.

Uzglabāšana: Neuzglabāt vietās ar tiešu saules staru iedarbību. Apģērbs jāuzglabā noslēgtās, sausās, labi vēdināmās noliktavās, kur nav putekļu. Sargāt no siltdīrmeņu iedarbības siltuma, novietot vismaz 1 m attālumā no siltdīrmeņiem. Ja apģērbs ir slapjš, izžāvējiet to istabas temperatūrā un pēc tam novietojiet uzglabāšanai.

Uzmanību / Drošības informācija: Pirms katras lietošanas vizuāli kontrolēt apģērba stāvokli. Apģērbu uzturēt tīru, lai saglabātu tā funkcijas. Nekavējoties nomainīt, ja tas ir neiztirāms notraipīts vai izbaljājis!!! Labot, izmantojot tikai materiālus un audumus, kas atbilst attiecīgās normas prasībām. Aizsardzības klasi nosaka atbilstoši redzamā materiāla laukumam, tāpēc šiem apģērbiem ir aizliegts vai ierobežots virsma marķējums.

Apģērba redzamību var ietekmēt dažādi faktori, kas iedarbojas dotajā vidē, piem., tiešas redzamības līnija, lietus, migla, dūmi, putekļi un citi redzamības šķēršļi.

Arī augstas redzamības apģērba valkāšana nesniedz garantiju, ka lietotājs būs redzams katrā situācijā.

Dzirdēs assums un perifērā redze var būt traucēti, ja ir uzlika kapuce.


Apģērbs savas brīdinājuma īpašības saglabā maksimāli 50 mazgāšanas reizes. Pēc 50 mazgāšanas reizeīm apģērbs vairs nelietojiet. Minētais maksimālais mazgāšanas reizu skaits nav vienīgais faktors, kas ir saistīts ar apģērba daļas darbuvieta. Darbības būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

Produktu drīkst lietot tikai tam mērķim, kādā tas ir ražots.

Piederumi: šim IAL nav nepieciešami nekādi īpaši piederumi.

Likvidēšana: apģērbu likvidēšanu regulē atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi.

Izmēri: Apģērbs ir apzīmēts ar piktogrammu ar diviem kontroles izmēriem, tas atbilst EN ISO 13688:2013 noteiktajiem intervāliem.



max. 50x

Kopšana mājās: Maksimāli 50 mazgāšanas ciklu, mazgāt kā sintētiku, maks. 40° C temperatūrā, neizmantojot BIO mazgāšanas līdzekļus un optiskos spīdinātājus saturošus līdzekļus, neizmantojot veļas mīkstinātāju, izmantojot saudzīgu programmu, skalosanu aukstā ūdenī, līsu centrifūgā, nebalināt, nežāvēt veļas žāvētājā, neģudrināt, nefrīt ķīmiski.

Atstarojošo leņu manuāla tīrīšana: 1. Ūdens 40 °C – mīksta drāniņa vai sūklis.

2. Saudzīgs mazgājamaiss vai tīrīšanas līdzeklis.

3. Pēc tīrīšanas noskalojiet visu apģērbu ar tīru ūdeni, ļauj pilnīgi izžūt.

Maksimālais mazgāšanas reizu skaits attiecas tikai uz īpašībām, kas saistītas ar paaugstinātu redzamību.


BRĪDINĀJUMS: Ja produkts tiks izmantots, uzglabāts vai lietots citādi, nekā norādīts, tas var nelietojties vai mainīties tā funkcijas.

Atbilstības deklarāciju atradīsit šeit: www.camis.cz, atsevišķiem produktiem joslā – „Dokumenti”.



Markējums: Ar iesūtu etiķeti (paraugs)
Produkta tips
Produkta kategorija
Atbilstības zīme
Materiāla sastāvs
 Kopšanas piktogrammas atbilstoši EN ISO 3758:2012
 Izmēra apzīmējums ar 2 kontroles izmēriem;
 Aizsardzības piktogrammas, harmonizētās normas ieskaitot
 Norādījums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību
 Instrukcija
 Ražotāja identifikācija
 Partija - zīmols/gads/pasūtījuma numurs

Papildu jautājumu gadījumā, lūdz, sazināties ar ražotāju:

 CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NOIRWICH	
1112 002 902 54	
CAT: II	
65 % polyester 35 % bavlna - 65 % polyester 35 % cotton - 65 % polyester 35 % bavlna	
	
	
I: 102 cm	
II: 92 - 96 cm	
<p>Tento výrobek musí být uchovávan v čistě suché čistě funkce. Příklad je uveden v tabulce výše. Příklad je uveden v tabulce výše. Tento oděv musí být uchovávan čistě suché funkce. Oblečení to vyžaduje, ab se v tomto prostředí nebo v tabulce. This clothing must be kept clean to the state. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Oblečení to vyžaduje, aby udržována v čistotě, aby nedošlo ke znečištění. Pokud je znečištěn, musí být vyměněn. Před práním použijte doporučené prostředky. Před práním použijte doporučené prostředky.</p>	
<p>BARCODE for 1 pc</p> 	
<p>Průmyslová výroba, Made in 198 00 Praha 9, Czech Republic, www.canis.cz canis@canis.cz</p>	

order number



МК

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА / ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

Производ:

Облека со голема видливост „NORWICH“


Работен горен дел; Работни панталони; Работнички комбинезони; Работнички шорцеви

65% Полиестер, 35% Памук, сегментни со рефлексивни ленти

Цел на употреба: Облеката се користи како горна облека – таа е многу видлива и не смеа да се покрива со друга облека или додатоци. Облеката овозможува добра видливост на корисникот во опасни ситуации во текот на денот како и во мршени услови кога корисникот е осветлен од возило. Секој што е изложен на вакви ситуации треба да ја користи оваа облека. Рефлексивната облека може значително да го намали ризикот од несреќа.

Примери на активности се, на пример, работа на патината, одржување на патеки, санација на загадени места, служби за итни случаи и брза помош, транспорт, пошта, безбедносни агенции, работа во области со висока видливост и не смеа да се користи во дожд и др.

Изборот на соодветна рефлексивна облека со висока видливост за соодветната класа мора да биде прилагоден на специфичните потреби на работното место, видот на опасностите и специфичните услови на работното место. Работодавачот го избира производот на сопствени ризици. Од него се бара да го избере вистинскиот вид облека пред да се користи.

	„X“ МАКС 50x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Класа „X“ = Класа 2 – панталони, блуза; Класа 3 – комплект - според површината на видливите материјали.
		Максималниот број на циклуси на перее после кои облеката не го менува степенот на рефлексивност.

минимална потребна површина на видлив материјал во m²

	Класа на облеката 3	Класа на облеката 2	Класа на облеката 1
Материјал за подлогата	0,80	0,50	0,14
Ретрорефлексивен материјал	0,20	0,13	0,10

Оваа облека е во согласност со основните барања за хигиена и безбедност на Директивата на Европскиот парламент и Советот (EU) 2016/425 и другите споменати стандарди. Средство за лична заштита II категорија.



Закони, стандарди, регулативи:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Заштитна облека - Општи барања

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A: 2016 Облека со висока видливост - Тест методи и барања

Идентификација на овластеното лице кое утврдило сообразност на производител: NB 0072, Institut Français de Textile et de Habillement (IFTN), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Отреничувачка за употреба: Секогаш носете ја облека закончана за да обезбедите правилно ниво на заштита, како што е наведено погоре. Облеката не треба да доаѓа во контакт со хемиски течности, растворувачи или оган. Од суштинско значење е да се избегне прекумерно механичко оштетување, особено на ретрофлексивните делови (кнопче, механичко оштетување, итн.).

Транспорт, вид на амбалажа: производите се пакуваат во ПЕ торби. Производите не смеат да бидат оштетени или уништени за време на транспортот.

Чување: Не оставајте ја облеката на директна сончева светлина. Чувајте ја облека во затворени, суви, добро проветрени места, заштитени од зрачење на грејни елементи. Чувајте ја облеката најмалку 1 m оддалечена од грејните елементи. Ако облеката е влажна, оставете ја да се исуши на собна температура, а потоа ставете ја во плакарот.

Предупредување / Безбедносни информации: Ватрумено проверете ја состојбата на облеката пред секоја употреба. Оваа облека секогаш мора да биде чиста за да остане функционална. Веднаш заменете ја ако е многу валкана или губи боја!!! Поправете ја само со употреба на материјали и техники што ги исполнуваат барањата на соодветниот стандард. Класата на заштита се определува со површината на рефлексивниот материјал и затоа означувањето на површината на облеката е забрането или ограничено.

Различни фактори на животната средина, како што се видливост, дожд, магла, чад, прашина и забрени пречки во гледањето, исто така, можат да влијаат на видливоста на облеката.

Дури и носењето облека со висока видливост не гарантира дека корисникот ќе биде видлив во секоја ситуација.

Отривна на слухот и периферниот вид може да се намалат ако користите прекривка за главата.

Облеката ги зачувува своите рефлексивни својства за најмногу 50 циклуси на перее. Облеката треба да се стави надвор од употреба после 50 циклуси на перее. Горенаведениот максимален број на циклуси на перее не е единствениот фактор поврзан со трајноста на облеката. Трајноста на облеката ќе зависи од нејзината употреба, складирање итн. Производот смеа да се користи само за целта за која е произведен.

Додатоци: Овие PPE не бараат никакви специјални додатоци.

Проци на ликвидација: Отстранувањето на облеката е регулирано со национални закони или локални регулативи. Ликвидација со гореше.

Голедини: Означени на цемата со 2 контролни димензии, одговараат на проиштините интервали според EN ISO 13688:2013.



max. 10x



Додатно одржување: Најмногу 50 циклуси на перее; перете како синтетички материјал со максимална температура од 40 °C; не користете БИО детерџенти за перее и средства што содржат оптички активатори; не користете омекнувачи; внимателно ракувајте; плавањето во хладна вода; кратко трчање; без белене; не сушете во машина за сушење; без петлање; не користете хемиско чистење;
Рефлексивни золовања и/или темизирање:

1. Вода на 40 °C - мека хрпа или сушете.

2. Чамасирихана yuyucu torzu ya vuz temizlayıcı vasitelerden istifade edin.

3. Temizledikten sonra geyimleri yaxalayın vuz qurutmaq buraxın.

Yuma dövrünün maksimum sayı yalnız geyimin reflektor xüsusiyyətlərinə görə işlədilir.

XƏBƏRDARLIQ: - Əgər məhsul istifadə edildikdə, saxlananda və ya bu sanaddə göstəriləndən fərqli şəkildə əldə edildikdə sızdan çıxan və ya funksiyalan dəyişdirilə bilər. Fordi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsini www.canis.cz veb-saytında əldə edə bilərsiniz. Daha sonra „sondör“ bölməsinə daxil olun.



Означување: Заштена етикета (тип)

Име и вид на производ

Категорија на производ

Ознака за сообразност

Состав на материјалот:

Идеограми за одржување според EN ISO 3758-2012

Означување на големината со две контролни димензии

Идеограм за заштита и усогласен стандард

Предупредување: Внимателно прочитајте ги упатствата за работа

Упатства

Идентификација на производителот

Серија - бренд/година/број на нарачка



Ве молиме контактирајте со производителот за дополнителни прашања:
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz


NOFVHCCH	
1112 802 502 54	
CAT: II	CE
65 % polyester 35 % bavlna - 65 % % polyester 35 % cotton - 65 % póléster 35 % bawełna	
I: 182 cm	
II: 92 - 96 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby splnil účel. Příklad je rozhodně nevhodný, je nutné se nabývat. Tento oděv musí být udržován čist, aby splnil funkci. Očistěte ho nezávadně, ak je třeba používat další výrobky. The clothing must be kept clean to be used. Wash it carefully if it is necessary, clean or fold.</p> <p>Očistěte ho nezávadně, ak je třeba používat další výrobky. The clothing must be kept clean to be used. Wash it carefully if it is necessary, clean or fold.</p> <p>Prilauka ir svarbūs tik naudoti. Pavyzdys netinka, būtina išsivalyti. Šis drabužis turi būti švarus, kad atliktų funkciją. Valykite jį saugiai, jei reikia naudoti kitus produktus. The clothing must be kept clean to be used. Wash it carefully if it is necessary, clean or fold.</p>	
<p>Před prvního použití vyprat. Před prvním použitím vyprat. Voranvändningen tvätta. Først bruket vaskes. Først bruket vaskes.</p>	
order number	

**Product:** Hoge zichtbaarheidskleding „NORWICH“**Blouse:** Taille broek; **Bib broek;** Taille shorts**Materiaalsamenstelling:** 65% polyester, 35% katoen, reflecterende segmenten en stroken**Beoogd gebruik:** De kleding wordt als bovenkleding gedragen - de kleding met hoge zichtbaarheid, mag door geen andere kleding of hulpmiddelen bedekt worden.

Het kledingstuk zorgt voor een goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevaarlijke situaties, zowel overdag als onder alle lichtomstandigheden en in het donker wanneer het voertuig wordt verlicht. Iedereen zou deze kleding moeten dragen die blootgesteld aan deze situaties is. In dit geval kan dit kledingstuk het risico op een ongetuikt aanzienlijk verminderen.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn b.v. het werk aan de weg, spoor onderhoud, sanitaire voorzieningen, ambulante en hulpdiensten, vervoer, postdiensten, veiligheidsdiensten, manipulatiewerk op oppervlakken met beweging van transportmiddelen, etc.

De keuze van de juiste waarschuwingkleding met hoge zichtbaarheid volgens de juiste klasse moet worden gedaan op basis van de specifieke behoeften met betrekking tot de werkplek, afhankelijk van het soort risico en de specifieke omstandigheden op de werkplek. Deze keuze valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, hij is verplicht om het juiste type kleding te identificeren en te kiezen alvorens het te gebruiken.

	«X» max 50x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X» = klasse 2 – Taille broek, Blouse; klasse 3 - compleet - naar oppervlakken van merkbare materialen Het maximale aantal wasbeurten waarna de kleding zijn waarschuwingseigenschappen behoudt
---	----------------	---

het minimaal vereiste gebied van merkbare materiaal in m²

	Kleding klasse 3	Kleding klasse 2	Kleding klasse 1
Basismateriaal	0,80	0,50	0,14
Retroreflecterende materiaal	0,20	0,13	0,10



Deze kledingstukken voldoen aan de basis- hygiënische en veiligheidsvoorwaarden volgens de Verordening (EU) 2016/425 en de overige genoemde normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II.

EN ISO 13688-2013; EN ISO 13688-2013/A1:2021 Beschermende kleding - Algemene eisen

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Hoge zichtbaarheidskleding - Testmethoden en verichten

Aangemelde instantie die de conformiteitsbeoordeling uitvoert: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.**Beperkingen van het gebruik:** Om het juiste beschermingsniveau te bieden zoals hierboven vermeld, dient het kledingstuk altijd aan zijn. De kleding mag niet in contact met vloeibare chemicaliën komen en vooral oplosmiddelen en vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, met name het retroreflecterende gedeelte (breken, scheuren, enz.).**Tijdens het transport** worden de producten in PE-zakken verpakt. De producten mogen tijdens transport niet worden beschadigd of vernietigd.**Opslag:** Bewaren op een droog, goed geventileerd opslagplaats, beschermen tegen de stralingswarmte van de verwarmingselementen, bewaar minstens 1m van de radiatoren. Indien het kledingstuk nat wordt, laten drogen bij kamertemperatuur en pas later opslaan. NIET opslaan op platen met direct zonlicht.**Waarschuwing / Veiligheidsinformatie:** Controleer vóór elk gebruik de staat van het kledingstuk visueel. Dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om functioneel te blijven. Vervang hem onmiddellijk als hij permanent vies of vaag is!!! Correct alleen met materialen en stoffen die aan de vereisten van de toepasselijke norm voldoen. De beschermingsklasse norm bepaald in overeenstemming met het gebied van het zichtbare materiaal en daarom is de oppervlaktemarkering voor deze kledingstukken verboden of beperkt.

De zichtbaarheid van het kledingstuk kunnen ook verschillende factoren in de omgeving beïnvloeden, zoals een lijn van direct zicht, regenmist, rook, stof en andere obstructies van het zicht.

Zelfs het dragen van een goed zichtbaar kledingstuk garandeert niet dat de gebruiker in elke situatie zichtbaar zal zijn.

Nauwkeurigheid van het gehoor en perifere visie kan verminderd zijn als de kap is aangekleed.

Het kledingstuk behoudt zijn waarschuwingseigenschappen voor maximaal 50 wasbeurten. Na 50 wasbeurten stop met het verder gebruik van de kledingstuk. Het vermelde maximale aantal wasbeurten is niet de enige factor waarvan met de duurzaamheid van de kledingcomponent. De duurzaamheid zal ook van gebruik, opslag, etc. afhangen. Het product mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd.

Accessoires: deze persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen geen speciale toebehoren.**Vervijdering:** Vervijdering van de kleding wordt geregeld door de nationale wetgeving of de plaatselijke regelgeving.

Maten: Gemarkeerd met een pictogram met 2 controlematen komen ze overeen met de voorgeschreven intervallen volgens

EN ISO 13688-2013.



max. 50x

**Huis onderhoud:** Tot 50 wascycli, perle als kunststoffen. Max. bij 40 ° C, gebruik geen BIO-reinigingsmiddelen en optische bleekmiddelen. Gebruik geen wasverzachter. Milde behandeling, koud spoelen, koud centrifugeren, niet bleken, niet in de droger, niet strijken, niet chemisch reinigen.**Handmatige reiniging van reflectiestrepen:** 1. Water 40 ° C - zachte spons of zachte doek.
2. Zacht afwasmiddel of reinigingsmiddel.

3. Spoel het hele kledingstuk na het reinigen af met schoon water en laat het goed drogen.

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor hoge zichtbaarheidsseigenschappen.

LET OP: Indien het product op een andere manier wordt gebruikt, opgeslagen of gehanteerd dan is aangegeven, kan de werking ervan worden belemmerd of gewijzigd.De verklaring van overeenstemming is hier te vinden: www.camis.cz, de individuele producten in de bar - "Documenten".

Markering: Ingenaade label (template)
product naam en type
productcategorie
teken van overeenstemming
materiaalsamenstelling
onderhoudspictogrammen volgens EN ISO 3758:2012
maatmarkering met 2 controlematen;
beschermingspictogrammen inclusief een geharmoniseerde norm
waarschuwing van de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen
instructies
fabrikant identificatie
Batch - merk/jaar/bestelnnummer

Voor verdere vragen kunt u contact met de fabrikant opnemen:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 302 54	
CAT: II	CE
65 % polyester 35 % bavlina - 65 % % polyester 35 % cotton - 65 % % polyester 35 % bavlna	
I: 102 cm	
II: 92 - 96 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Před jeho použitím je třeba nebo vybledlý, je nutné jej rušadla. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Oděv je třeba udržovat ak je třeba medovaný alebo vybledlý. - This clothing must be kept clean to be usable. Residence it immediately if it is permanently stained or faded. Údržba sa považuje byť udržovanou v čistote, aby nariadenia sa jej do použitia. Należy najpierw przed jego użyciem zawieszonym w sposób trwały kto jest wyblakła i a Před první použitím vyberte Před první použitím vyberte Wash before first use - Umyć przed pierwszym użyciem BARCODE for 1 pc	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz	

order number



NO

BRUKERHÅNDBOK / INFORMASJON FOR BRUKERNE

Produkt:

Klær med høy synlighet „NORWICH“


Jakke; Bukser av en leנגde opp til beltedet; Bukser forsterkning; Shorts av en leנגde opp til beltedet

Materielse sammensetning: 65 % polyester, 35 % bomull, separat reflekterende bånd.

Bruksformål: Plagget kles på som et ytterplagg - dette er et plagg med høy synlighetsgrad og det får ikke dekkes til av et annet plagg eller hjelpemidler. Plagget gjør brukeren godt synlig i farlige situasjoner, og det bide under hvilke som helst lysforhold på dagtid, såvel som i mørke når lys fra et kjøretøy lyser mot plagget. Enhver som utsettes for slike situasjoner bør bruke plagget. I slike tilfeller vil varseplagget kunne redusere ulykkesrisikoen i betydlig grad.

Eksempler på gjøremål der plagget kan brukes er veiarbeid, vedlikehold på jernbane/jett, sanerings-, ambulans- og redningstjeneste, transport, postjenester, arbeid for vaktstasjoner, arbeidsoperasjoner med ferdsel på transportmiddel.

Valg av riktig varseplagg med høy synlighetsgrad etter aktuell klasse må gjennomføres iht. spesifikke behov knyttet til arbeidssted, all etter type risiko og konkrete forhold på den aktuelle arbeidsplassen. Det er den ansvarlige arbeidsgiver som har ansvaret for dette, det er han/hun som skal fastsette og velge riktig type-plagg før det tas i bruk.

	„X“ maks. 50x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ = klasse 2 - bukser, jakke; klasse 3 - komplett - all etter de iøynefallende materialenes flate	Det maksimale antallet vaskesykluser plagget bevarer sine signaliserende egenskaper etter å ha vært gjennom
---	---------------------	--	---

De iøynefallende materialenes minimale flate i m²

	Plagg av klasse 3	Plagg av klasse 2	Plagg av klasse 1
Underlagsmateriale	0,80	0,50	0,14
Retrorrefleksivt materiale	0,20	0,13	0,10



Disse plaggene oppfyller grunnleggende hygieniske og sikkerhetsmessige krav iht. Europaparlamentet og Rådets (EU) direktiv nr. 2016/425 og andre omtalte normer. Personlig verneutstyr av kategori II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Beskyttende plagg - Generelle krav

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Høysignaliserende plagg - Testmetoder og krav.

Identifikasjon Varslede organer som har gjennomført samsvarsevalueringen NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Bruksbegrensninger: For at plagget skal vite beskyttelse på riktig nivå, slik det er omtalt overfor, må en gå med det med glidelåsen lukket så lenge en har plagget på seg. Plagget får ikke komme i kontakt med kjemikalier i vaskeserform, og da særlig ikke med løsningsmidler, og heller ikke med ild. I tillegg er det nødvendig å unngå overdrevne mekaniske skader, og da særlig på den retrorrefleksive delen (stykkerivering, avrivning o.l.).

Transport, type emballasje: Produktene er pakket inn i PE-posser. Produktene får ikke skades eller ødelegges mens de transporteres.

Oppbevaring: Produktene får ikke oppbevares på steder med direkte sollys. Plagget må oppbevares i lukkede, tørre, godt ventilerte rom, beskyttet mot varmelegemers sterke varme, plasseres minimum 1 m fra varmelegemer. Dersom plagget er vått, så la det tørke i romtemperatur og legg det så bort for oppbevaring.

OBS / Sikkerhetsinformasjon:

Kontroller for hver gangs bruk visuelt plaggets stand. Dette plagget må holdes rent, for at det skal forbli funksjonelt. Skift det ut omgivende dersom det har blitt ugenkkelig skittent eller har bleknet!!! Reparer plagget kun med bruk av materialer og stoffer som oppfyller den aktuelle normens krav. Beskyttelsesgraden fastsettes all etter flaten som materialet med høy synlighetsgrad dekker, og derfor er overflatermerking forbudt eller begrenset for dette plagget.

Ulike faktorer som finnes i det aktuelle miljøet vil kunne påvirke plaggets grad av synlighet, slik som f.eks. stripen av direkte synlighet, regn, tåke, røyk, støv, samt andre synshemmende faktorer.

Heller ikke det å gå med et høysignaliserende plagg gir noen garanti for at brukeren er synlig i enhver situasjon.

Tar en på seg hetten, vil evnen til å høre tydelig, samt perifer syn kunne bli forringet.

Plagget beholder sine signaliserende egenskaper opp til maks. 50 vaskesykluser. Slutt å bruke plagget og kassér det etter at det har vært gjennom 50 vaskesykluser. Det angitte maksimale antallet vaskesykluser er ikke den eneste faktoren som plaggets levetid avhenger av. Levetiden vil i tillegg avhenge av bruk, lagring osv. Produktet må kun brukes til det formålet det ble produsert for.

Ekstraustyr: Dette beskyttende personlige verneutstyret krever ikke noe spesielt ekstraustyr.

Avhenging: Kast av plagget er regulert gjennom lover i det enkelte land eller lokale regler.

Størrelser: Merket ved hjelp av pikogram med to kontrollmål, og svarer til de foreskrevne intervallene iht. norm EN ISO 13688:2013.



max. 50x



Stell hjemme: Maks. 50 vaskesykluser, vaskes som du vasker plagg av syntetiske stoffer. Maks. ved 40 °C, bruk ikke BIO-vaskemiddel og vaskemidler som inneholder optiske klargjørere. Ikke bruk tøyknær. Behandle plagget forsiktig, legg det til bløt i kaldt vann, sentrifuger i kort tid, ikke blek plagget, ikke tørk det i tørketrommel, ikke stryk det, ikke rens det kjemisk.

Manuell rens av refleksstriper:

1. Vann på en temperatur på 40 °C - en fin, myk klut eller svamp.
2. Bruk et skånsomt vaske- eller rensmiddel.
3. Skyll hele plagget etter rens og la det bli gjennomtør.

Det maksimale antallet vask gjelder kun egenskaper knyttet til høy grad av synlighet.

OBS: Dersom produktet blir brukt eller stelles på annen måte enn det som er angitt, vil det kunne bli ødelagt eller dets funksjon bli endret.

Her finner du samsvarserklæring: www.canis.cz, for de enkelte produktene i bladet - „Dokumenter“.



Merking: Pásydd lapp (mal)
 Produktnavn og -type
 Produktkategori
 Samsvarsmärke
 Materialsammensetning
 Piktogrammer som gjelder stell iht. EN ISO 3758:2012
 Merking av størrelse med to kontrollmå
 Piktogram som gjelder beskyttelse, inkl. harmonisert norm
 Henstilling til nødvendigheten av å lese bruksanvisningen
 Anvisninger
 Produsentidentifikasjon
 Batch - merke/år/ordnummer

Skulle du ha ytterligere spørsmål, så vennligst kontakt produsenten:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 902 54	
CAT: II	CE
65 % polyester 35 % bavlna 65 % polyester 35 % cotton 65 % polyester 35 % bavlna	
l: 182 cm hl: 52 - 56 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je nečistotami narušen nebo vypran, po nahoře je nevhodné. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Obušče ho nečistěte, ani je třeba zachovávat nebo vyběhovat. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Oděv to používat musí být udržován v čistotě, aby nebyl narušen a zůstal funkční. Nečistěte ho, ani je třeba zachovávat nebo vyběhovat.	
Gdzie to powinnam być używane? Nie należy używać go w miejscach, gdzie jest szczególnie wysoka wilgotność.	
Před použitím pečlivě vyčistěte. Mějte before first use. Učistěte před používáním výrobek.	
BARCODE for 1 pc	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká Republika www.canis.cz canis@canis.cz	

order number



PT

MANUAL DO USUÁRIO / INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS

Produto: Vestuário de alta visibilidade „NORWICH“
Casaco; Calças; Jardineira; Bermudas

Composição do material: 65 % poliéster, 35 % algodão, faixas retrorrefletivas segmentadas

Objetivo de uso ou aplicação: o vestuário é usado como roupa exterior - é roupa de alta visibilidade e não deve ser obscurecida por uma outra roupa ou equipamento. A roupa proporciona ao usuário uma boa visibilidade em situações perigosas, e isso durante o dia e em todas as condições de iluminação, tal como à noite, uma vez que foi iluminado por um veículo. Toda e qualquer pessoa exposta a essas situações de perigo deve fazer uso dessas roupas. Nesse caso, as roupas de sinal de aviso podem reduzir significativamente o risco de acidente.

Citamos exemplos de atividades como são as obras rodoviárias, manutenção de vias ferroviárias, serviços de saneamento, serviços ambulatórios e de resgate, transporte, serviços postais, agências de segurança, realização de trabalhos em áreas com circulação de veículos, etc.

A escolha da roupa de sinais de aviso de alta visibilidade e de acordo com a classe apropriada, deve ser feita de acordo com as necessidades específicas relacionadas ao local de trabalho, em consideração ao tipo de risco e as condições específicas vigentes no local de trabalho. O empregador é responsável por essa escolha e tem a obrigação de identificar e escolher o tipo certo de roupa adequada muito antes que esta seja usada.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe „X“ = classe 2 – calças, casaco; classe 3 - completo – de acordo com a área de material conspicuo
	máx 50x	Número máximo de ciclos de lavagem após os quais a roupa mantém suas propriedades de visibilidade dos sinais de aviso

Superfície mínima exigida de material conspicuo designada em m²

	Roupas da classe 3	Roupas da classe 2	Roupas da classe 1
Material de fundo	0,80	0,50	0,14
Material retrorrefletivo	0,20	0,13	0,10



Estas peças de vestuário cumprem com os requisitos básicos de higiene e de segurança estipulados pelo Regulamento N°2016/425 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, bem como outras normas vigentes focadas. Equipamento de proteção individual da categoria II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Roupa protetora – Requisitos gerais

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Roupa de alta visibilidade – Métodos e requisitos de provas.

Identificação do organismo notificado que proceda a avaliação de conformidade: NB 0072, Institut Français de Textile et d'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Restrições de uso: Para que possam fornecer o nível correto de proteção, conforme descrito acima, as roupas em referência, devem ser mantidas abastadas durante todo o tempo em que estiverem a ser usadas. A roupa não deve entrar em contato com produtos químicos líquidos, especialmente os solventes nem com o fogo. Também é necessário evitar danos mecânicos excessivos, principalmente nas partes retrorrefletivas (rasgos, rompimentos, etc.).

Transporte, tipo de embalagem: os produtos são embalados em sacos de polietileno PE. Os produtos não devem ser danificados ou destruídos durante o transporte.

Armazenamento: Não armazene as roupas em áreas com luz solar direta. Elas devem ser armazenadas em locais fechados, secos e bem ventilados, protegidos do calor radiante dos equipamentos de aquecimento, armazenados à distância de pelo menos 1 m dos equipamentos de aquecimento. Se a peça de roupa estiver molhada, deixe-a secar primeiramente à temperatura ambiente antes do armazenamento.

Advertências/ Informações de segurança: Inspeção visualmente em que condição se encontra a roupa antes de cada uso. Estas peças de roupa devem ser mantidas limpas para garantir sua funcionalidade. Substitua-a imediatamente, caso esta estiver permanentemente suja ou desbotada!!!

Repare usando somente materiais e tecidos cujas qualidades correspondem aos requisitos da norma vigente relevante. A classe de proteção é determinada em conformidade com a área de material visível, tomando, por conseguinte, proibido e até mesmo restrito, o procedimento de marcações na superfície dessas peças de vestuário.

A visibilidade da roupa pode ser influenciada por diversos fatores que agem conjuntamente no meio concreto, por ex.: linha de visibilidade reta, chuva, névoa, fumaça, pó e outros obstáculos do visado.

Nem sequer o uso da roupa de alta visibilidade pode garantir que o usuário seja visível sob quaisquer circunstâncias.

No caso em que tiver posto o capô, a nitidez da audição bem como a visão periférica poderão ser influenciadas, reduzidas do seu nível habitual.

A roupa conserva as características retrorrefletivas máximo durante 50 ciclos de lavagem. Depois de 50 ciclos de lavagem, exceta a roupa do uso.

A quantidade máxima de ciclos de lavagem indicado não é o único fator relativo à durabilidade da roupa. A durabilidade dependerá também do uso, armazenamento, etc. O produto deve ser utilizado somente para a finalidade para a qual foi fabricado.

Accesórios: estes EPIs não requerem acessórios especiais.

Liquidação: a liquidação, descarte das roupas é regulamentado pelas leis nacionais de cada país ou por regulamentos locais.

Tamanhos: Marcadas pelo pictograma com 2 dimensões controladas que correspondem aos intervalos determinados EN ISO 13688:2013.



Manutenção doméstica: Máximo 50 ciclos de lavagem, lave como tecidos sintéticos. Máx. à 40 °C, não use detergentes HIO nem produtos que contenham esclarecedores ópticos. Não utilize amaciador. Manuseio delicado, enxágue em água fria, centrifugagem curta, não branquear, não secar na secadora de tambor, não passar a ferro, não limpar quimicamente.

Limpeza manual das faixas refletivas:

1. Água 40 °C - pano ou esponja fina.
2. Detergente suave ou agente de limpeza.
3. Após a limpeza, lave toda a roupa e deixe-a secar completamente.

O número máximo de lavagens se aplica apenas às propriedades relativas à alta visibilidade.

Advertências: Caso o produto for utilizado ou tratado de forma diferente da indicada, poderá prejudicar sua funcionalidade por inutilização ou mudança de função. A Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: www.cemis.cz, e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra - "Documentos".



Marcação: por meio de etiqueta costurada (vide padrão)
Nome e tipo do produto
Categoria do produto
Marca - sinal de conformidade
Composição do material
Pictogramas de manutenção de acordo com a norma EN ISO 3758:2012
Marcação de tamanho com 2 dimensões de controle
Pictograma de proteção incluindo padrão normativo harmonizado
Lei as instruções de uso
Instruções
Identificação do fabricante
Lote - marca/ano/número do pedido

Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH
1112 002 902 54

CAT: II

02 ½ polštářek 25 ½ bavlna - 05
½ polštářek 25 ½ cotton - 05 ½
polštářek 25 ½ bavlna

l: 182 cm
š: 52 - 56 cm

Tento výrobek musí být udržován
v čistotě, aby zůstal funkční.
Použití je doporučováno s příslušnou
náhodou (například je nutné jej
udržovat čistý, aby zůstal
funkční). Čištění ho musí být
provedeno podle instrukcí.
This clothing must
be kept clean to be usable.
Protein-based stains should
be removed as soon as possible.
This clothing must
be kept clean to be usable.
Protein-based stains should
be removed as soon as possible.
Keep it washable.
Před práním prosím vyčistěte
všechny proteiny v ústech. Uložte
prád přiměřeně vzduchem.

BARCODE for 1 pc

Poděbradská 260/59, Hloubětín,
198 00 Praha 9, Česká republika
www.canis.cz canis@canis.cz

order number



RO

MANUAL DE UTILIZARE / INFORMATII PENTRU UTILIZATORI

Produs: Îmbrăcăminte de mare vizibilitate „NORWICH”
Bluză; Pantaloni până în talie; Pantaloni cu bust; Pantaloni scurți până în talie

Material componente: 65 % polyester, 35 % bumbac, dungi reflectorizante segmentate

Scop folosire: Îmbrăcăminte se îmbracă ca o îmbrăcăminte exterioară - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și nu poate fi acoperit cu alte articole de îmbrăcăminte sau accesorii. Acest tricou permite o vizibilitate bună a utilizatorului în situații de urgență, în orice condiții de vizibilitate pe timp de zi, cât și în lumina mijloacelor de transport pe timp de noapte. Folosirea acestui articol de îmbrăcăminte este recomandată oricărei persoane expuse astfel de activități. În acest caz, îmbrăcăminte de avertizare poate reduce semnificativ riscul accidentului. Exemple de activități sunt lucrul pe comunicații, întreținerea căilor ferate, serviciile de salubritate, ambulatorii și de salvare, transportul, serviciile de poștă, agențiile de pază, lucrul de manevrare pe platforme în regim de mișcare ale mijloacelor de transport, ș.a.m.d. Materialul exterior al vestei are o structură impermeabilă împotriva intemperiilor (de ex. ploaie, ninsoare), ceață și umiditate de sol. Alegerea unui articol de îmbrăcăminte de avertizare corespunde cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate pentru realizată conform unor nevoi specifice legate de locul de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, având obligația de a selecta tipul adecvat de îmbrăcăminte înaintea folosirii acesteia.



„X”

Max. 50x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Clasa „X” – clasa 2 – Pantaloni până în talie, Bluză; clasa 3 - set - în funcție de suprafața materialelor vizibile.
 Numărul maxim de cicluri de spălare pentru care îmbrăcăminte păstrează proprietățile de avertizare.

Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m²

	Îmbrăcăminte clasa 3	Îmbrăcăminte clasa 2	Îmbrăcăminte clasa 1
Material de fond	0,80	0,50	0,14
Material reflectorizant	0,20	0,13	0,10



Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerințele de bază privind igiena și siguranța, conform Regulamentului (UE) 2016/425 și celorlalte standarde menționate. Echipament personal de protecție categoria II.

Legi, norme, ordonanțe:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate - Metode și cerințe de testare

Identificarea Persoanei notificate care a evaluat conformitatea: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 rue Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Restricții de folosire: Îmbrăcăminte nu poate veni în contact cu substanțe chimice lichide, în principal cu solvenți și cu foc. Este recomandată evitarea unei deteriorări mecanice exagerate, în principal a părții reflectorizante (rupere, distrugere, ș.a.m.d.)

Transportat, tipul de ambalare: Produsele sunt ambalate în pungi PE. Produsele nu au voie să fie deteriorate și distruse în timpul transportului.

Depozitare: A nu se depozita în locuri în care lumina solară pătrunde direct. Îmbrăcăminte trebuie depozitată în magazine închise, uscate, fără praf și bine aerisite. A se proteja de căldura radiantă a corpurilor de încălzit și se așeza la o distanță de cel puțin 1 m de corpurile de încălzit. În cazul în care îmbrăcăminte este udă, a se lăsa să se usuce la temperatura camerei și numai după aceea a se pune la păstrat.

Atenționare / Informații de siguranță: A se verifica vizual starea îmbrăcăminte înainte de fiecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată, pentru a rămâne funcțională. Efectuați înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărie permanentă sau decolorare!!! A se repara doar cu folosirea materialelor și țesăturilor care îndeplinesc normele corespunzătoare. Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialelor vizibile, din acest motiv identificarea la exterior a acestor articole este interzisă sau restricționată. Vizibilitatea îmbrăcăminte poate fi influențată de diferiți factori care acționează în mediul dat, cum ar fi traiectoria de vizibilitate directă, ploaie, ceață, fumul, praful și alte obstacole vizibile.

Chiar și portarea unei îmbrăcăminte cu vizibilitate mare nu garantează că utilizatorul va fi vizibil în orice situație.

Calitatea auzului și vederea periferică pot fi perturbate, în cazul folosirii glugii.

Îmbrăcăminte își păstrează proprietățile de avertizare după maxim 50 de cicluri de spălat. Nu mai folosiți îmbrăcăminte după 50 de cicluri de spălat.

Numărul maxim de cicluri de curățare nu este factorul unic asociat cu durabilitatea articolului de îmbrăcăminte. Această durabilitate

depinde și de modul de utilizare, de depozitare etc.

Produsul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost fabricat.

Accesorii: aceste EPP nu necesită accesorii speciale.

Lichidare: Lichidarea îmbrăcăminte este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale.

Mărimi: Pictogramele de marcare cu două dimensiuni, corespund intervalelor prescrise conform EN ISO 13688:2013.



40

max. 50x



Întreținerea acasă: Maxim 50 de cicluri de spălare; a se spăla cu material sintetic la temperatura de max. 40° C; a nu se folosi detergenți BIO și detergenți care conțin înalbitori; a nu se folosi balsam; a se clăti cu apă rece; a storce scurt; a nu se albi, a nu se uscat în mașina de uscat rufe; a nu se călca; a nu se curăța chimic.

Curățarea manuală a benzilor re-ectorizante: 1. Apă 40 °C - lavetă moale fin sau burete.

2. Detergent sau soluție de curățat fină.

3. După curățare, a se clăti complet haina cu apă curată, a se lăsa să se usuce bine.

Numărul maxim de spălări se raportează numai la proprietățile care asigură vizibilitatea mare.

ATENȚIONARE: În caz de folosire sau tratare a produsului în alt mod decât cel specificat, poate avea loc degradarea sau modificarea funcției produsului.

Declarația de conformitate se găsește aici: www.canis.cz, pentru produsele individuale în secțiunea - „Documente”.



Identificare: Etichetă cusută (model)

Tipul de produs

Categorie produs

Marcă de conformitate

Compoziție material

Pictograme întreținere conform EN ISO 3758:2012

Identificare mărime prin 2 dimensiuni de control;

Pictograme de protecție, inclusiv norme armonizate

Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu manualul de folosire

Instrucțiuni

Identificare producător

Lot - marca/anul/numarul comenzii

În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:

CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

www.canis.cz canis@canis.cz



NORWICH	
1112 002 902 54	
CAT: II	
65 % polyester 35 % bavlna - 65 % polyester 35 % cotton - 65 % polyester 35 % Baumwolle	
	EN ISO 3758:2012
I: 102 cm II: 92 - 98 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstráněné vložení nebo výhledy, je nutné je nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě ho nahradte, je-li to do značného měřítka. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded.	
Období ta povinná být utvářena v čistotě, aby zůstala funkční. Pokud je neodstráněná vložka nebo výhledy, musí být zaneprázdněna nebo nahrazena. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě ho nahradte, je-li to do značného měřítka. Wash before first use - This period must be maintained in cleanliness and replaced if necessary.	
Filad prvini pouziti vypariti - Filad prvini pouziti vypariti - Wash before first use - This period must be maintained in cleanliness and replaced if necessary.	
BARICODÉ for 1 pc.	
	Prohlášení 2016, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic, www.canis.cz , canis@canis.cz


order number



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK / INFORMACIJE ZA UPORABNIKA

Izdelek: Oblačila visoke vidljivosti „NORWICH“
Jakna; Hlače do pasu; Hlače z lačlem; Kratke hlače d pasu
Sestava materiala: 65 % polyester, 35 % bombaž, refleksijski segmentirani trakovi

Namen uporabe: Dopušča nošnje preko druge obleke - oblačilo z visoko vidljivostjo in ga ne smejo pokrivati druga oblačila ali pripomočki.
 Jakna omogoča dobro vidljivost uporabnika v nevarnih situacijah, in sicer tako podnevi v kakršnikoli svetlobnih pogojih, kot tudi v temi pri osvetlitvi od prometnega sredstva. Obleka je namenjena tistim, ki so taklim stanjem izpostavljeni. V takšnem primeru odsevna oblačila lahko bistveno znižajo tveganje za nesrečo.
 Primeri dejavnosti so npr. delo na cestah, vzdrževanje prog, asanacijska, ambulanta in reševalna služba, promet, poštne storitve, varnostne agencije, manipulacijska dela na površinah s premikanjem prometnih sredstev itn.
 Izбира pravilne odsevne obleke z visoko vidljivostjo po ustreznem razredu mora biti izvedena glede na specifične potrebe, povezane z delovnim, glede na vrsto tveganja in konkretne pogoje na predmetnem delovišču. Za to izbiro je odgovoren delodajalec in je še pred uporabo dolžan določiti in izbrati pravilno vrsto oblačil.

	X*	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Razred „X*“ = razred 2 – Hlače do pasu, Jakna; razred 3 - komplet – po površini opaznih materialov
maks. 50x		Maksimalno število pralnih ciklov, po katerih obleka ohranja svoje odsevne lastnosti

minimalna zahtevana površina opaznega materiala v m²

	Obleke razreda 3	Obleke razreda 2	Obleke razreda 1
Material za podlogo	0,80	0,50	0,14
Povratno odseveni material	0,20	0,13	0,10



Te obleke ustrezajo osnovnim higienskim in varnostnim predpisom v skladu z Uredbo EU 2016/425 in drugim omejenim standardom. Sredstva osvetitve zaščite II. kategorije.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaščitna obleka – Splošne zahteve
 EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Oblačila visoke vidljivosti – Preklesane metode in zahteve
Priglasilni organ, ki preverja skladnost: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Omejitev uporabe: Da obleka pravilno ščiti, jo mora uporabnik nositi zapeto. Obleka ne sme priti v stik s tekočimi kemikalijami, predvsem s topli in ognjem. Preprečiti je treba tudi prekomerne mehanske poškodbe, predvsem povratno-odsevnega dela (trajanje, odrganje, ipd.).
Prevoz, način pakiranja: izdelki so zaviti v PE vrečke. Med prevozom se izdelki ne smejo poškodovati in niti uničiti.

Shranjevanje: Ne shranjujete na mestih z neposredno sončno svetlobo. Obleke je treba shranjevati v zaprtih, suhih, dobro zračenih skladiščih, ščiti pred žarčeno vročino grelnih teles, shraniti najmanj 1 m od grelnih teles. Če je obleka mokra, jo pustite posušiti pri sobni temperaturi in šele nato shranite.

Opazilo / Varnostne informacije: Pred vsako uporabo stanje obleke vizualno preverite. Obleka vzdržuje čisto, da ostane funkcionalna. Če je trajno umazana ali zbledela, jo nemudoma zamenjajte!!! Popravljajte samo z materiali in blagom, v skladu z ustreznim standardom.

- Razred zaščite se določa po površini vidljivega materiala, zato so površinske oznake pri teh oblekah prepovedane ali omejene.

Na vidljivost obleke lahko vplivajo tudi različni faktorji, ki delujejo v danem okolju npr. črta neposredne vidljivosti, dež, megla, dim, prah in druge ovire vida.

Tudi nošenje obleke visoke vidljivosti ne zagotovi stalne vidljivosti uporabnika.

S kapuco na glavi sta lahko ostrož sluha in periferni vid dokaj motena.

Obleka zadrži svoje opozilne lastnosti največ 50 pralnih ciklov. Po 50 ciklusih pranja obleke ne uporabljajte. Navedeno najvišje število ciklov čiščenja ni edini faktor, ki bi vplival na življenjsko dobo dela obleke. Življenjska doba je odvisna tudi od načina uporabe, skladiščenja in itn.

Izdelek se sme uporabljati samo za namen, za katerega je bil izdelan.

Oprema: za ta sredstva osebne zaščite ni potrebno nobene dodatne opreme.

Odstranjevanje: Odstranjevanje obleke urejajo zakoni posameznih držav ali krajevni predpisi.

Velikosti: Označene z ideogramom z dvema nadzornima dimenzijama, ustrezajo predpisanim intervalom po standardu

EN ISO 13688:2013.



max. 96

Domache vzdrževanje: Do 50 pralnih koles, perte kot sintetika. Max. pri 40 ° C, ne uporabljajte BIO detergentov in optičnih belil. Ne uporabljajte mehčalca tkanine, ravnanje previdno, hladno izpiranje, kratko ožemanje, ne beliti, ne sušite v sušilnem stroju, ne likajte, ne čistite kemično.

Ručno čiščenje odsevnih trakov:

1. Voda 40 °C – fina in mehka krpja ali gobica.
2. Varno pralno ali čistilno sredstvo.
3. Očiščeno obleko operite s čisto vodo in pustite, da se dobro posuši.

Maksimalno število pranj se tiče same lastnosti v zvezi z visoko stopnjo nvidljivosti.

OPOZORILO: V kolikor izdelek uporabljate, uskladiščite ali neuporabite s priporočili, lahko povzročijo razvrstitev ali spremembo funkcije.

Izjava o istovetnosti boste našli tu: www.canis.cz, pri posameznih izdelkih na levi - „Dokumenti“.



Oznake: Všeita etiketa (vzorec)
náziv in tip izdelka
kategorija izdelka
znamka skladnosti
surovinska sestava
ideogrami vzdrževanja po EN ISO 3758:2012
oznaka velikosti z 2mi kontrolnima dimenzijama;
ideogrami zaščite vključno z usklajenim standardom
opozorilo na potrebo prebrati navodila za uporabo
napotki
identifikacija proizvajalca
serija - znamka/leto/številka naročila

Za dodatna vprašanja se prosim obrnite na proizvajalca:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 002 54	
CAT: II	CE
60 % poljester, 20 % bavlna, 10 % % polyester, 20 % cotton, 10 % polyester, 20 % bawlna	
I: 182 cm II: 92 - 96 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Přísluší je neodstranitelné vnitřní reliéfní vložení, je nutné jej zachovávat. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Účastník je nutné udržovat čistý, aby kvalitativní a estetické vlastnosti. This clothing must be kept clean to be usable. Respect to inseparable it is in permanently stained or faded. Občuvaj la povrchova hyc udrževanja v čistoti, aby ostala v uporabi. Notarj notarj lezati la nprmeniti, gneti gnet zanesovazovani v uporabi hnoty kaj not ostati funk.</p> <p>Priloga prvina povrhni vyvetste Priloga prvina povrhni vyvetste Wash before first use - Úprava před prvního použití WASH BEFORE USE</p>	
Průběžná 20216, město 198 00 Praha 9, Czech Republic, www.canis.cz , canis@canis.cz	
order number	



SR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU / INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod:

Odeća visoke vidljivosti „NORWICH“

Sastav materijala:

Kešulja; Pantalone do pojasa; Pantalone s gornjim delom; Kratke pantalone do pojasa

65 % poliester, 35 % pamuk, refleksne segmentovane trake


Svrha upotrebe: Odeća se koristi kao gornja odeća - radi se o odeći sa visokom vidljivošću i ne sme se prekrivati ostalom odećom ni nekim drugim pomagalicama.

Jakna omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, a to i preko dana za bilo kakve vidljivosti, tako i noću prilikom osvetljenja saobraćajnim vozilima. Svi oni, koji se nalaze u takvim situacijama trebali bi da je koriste. Refleksna jakna može značajno smanjiti sva rizika udesa.

Primeri gde se koriste, su na primer radovi na putevima, održavanje pruga, ambulanta i spasilačka služba, saobraćaj, bezbednosne agencije poštanska služba, manipulacija i kretanje na površinama gde se kreću motorna vozila i sl.

Lice-površinski materijal jakne ima specijalnu vodoopornu zaštitu protiv vremenskih nepriključa (kiša, sneg), magla i vlaga od tla.

Izbor prigodne refleksne odeće sa visokom vidljivošću po odgovarajućoj klasi mora biti izrađen po specijalnim potrebama koje su zavise od vrste radova, vrste rizika i konkretnih uslova na danom radilištu. Za izbor odeće je odgovoran poslodavac, obavezan je odrediti i izabrati ispravni tip odeće i/ili pre nje upotrebe.

	max 50x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X“ = klasa 2 – Pantalone do pojasa, Kešulja; klasa 3 - komplet - zavisno od površine izražajnih materijala
		Maksimalni broj pranja, posle kojih odeća zadržava svoje refleksne osobine

Minimalna površina izražajnih delova u m²

	Klasa odeće 3	Klasa odeće 2	Klasa odeće 1
Podložni materijal - postava	0,80	0,50	0,14
Reto-refleksni materijal	0,20	0,13	0,10



Ova odeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbednosnim zahtevima prema Odredbi (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Lična zaštitna sredstva kategorije II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitna odeća - Opšti zahtevi

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Odeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtevi

Službeno lice koje vrši kontrolu saobraznosti: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Ograničenje korišćenja: Za postizanje željenog nivoa zaštite, kao što je gore navedeno, odeća se prilikom upotrebe mora nositi zakopčana. Odeća ne sme doći u dodir sa tečnim hemijskim sredstvima, pre svega sa sredstvima za razređivanje ili vatrom. Upozorenje: Izbegavajte prekomerno mehaničko oštećenje, a posebno refleksnih delova (raskidanje, otkidanje i sl.).

Transporti, tip pakovanja: proizvodi se pakuju u PE kese. Prilikom transporta proizvodi ne smeju da se oštete ni unište.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mestima na koje direktno deluju sunčane zrake. Odeća se mora čuvati u zatvorenim, suvim dobro ventiliranim magacinima, čuvanje je od direktnih izvora vrućine, smestite minimalno na udaljenosti 1 m od izvora topline. Ukoliko je odeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi, tek onda je smestite na određeno mesto.

Upozorenje / Bezbednosne informacije: Pre svakog pranja vizualno prekontrolišite stanje odeće. Da bi sačuvala svoju funkcionalnost mora se održavati u čistoti. Ukoliko je odeća trajno prljava ili izbledela odmah je zamenite za novu!!! Popravke odeće vršite samo primenom materijala i materija koji ispunjavaju zahtev odgovarajuće norme. Klasa zaštite se određuje po površini vidljivog materijala, te je zato površinsko prljanje kod ove odeće zabranjeno ili ograničeno.

Na vidljivost odeće mogu imati uticaj i osali faktori koji deluju u danoj okolini, npr. crta neposredne vidljivosti, kiša, magla, dim prašina i druge prepreke vida.

Korišćenje odeće i s visokom vidljivošću ne garantuje vidljivost korisnika u svakoj situaciji.

Oštrina sluha i periformno viđenje može biti smanjeno ukoliko je navedena kapuljača.

Odeća zadržava svoje karakteristične vidljivosti tokom najviše 50 ciklusa pranja. Odeću više ne koristite nakon 50 ciklusa pranja. Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće. Životni vek odeće zavisi i od načina upotrebe, čuvanja itd. Proizvod se sme koristiti samo u svrhu za koju je proizveden.

Oprema: Za ova lična zaštitna sredstva nije potrebna posebna oprema.

Likvidacija: Odeću likvidirajte u skladu s propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

Veličina: Označene ideogramom sa dve kontrolne dimenzije, odgovaraju propisanim intervalima prema EN ISO 13688:2013.



max. 50x

Održavanje: Do 50 pranja ciklusa, perte kao sintetika. Mak. na 40 ° C, ne koristite BIO deterdžente i optičke osvetljenje. Nemojte koristiti omekšivače, pažljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratka centrifuga, ne belite, ne sušite u mašini za sušenje rublja, ne peglajte, ne čistite hemijski.

Ručno čišćenje refleksnih traka: 1. Voda 40 °C - fina mekana krpa ili spužva.

2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje.

3. Posle čišćenja operite celu odeću u vodi i ostavite da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

UPOZORENJE: Prilikom nepažljivog korišćenja, skladištenja, lošeg negovanja proizvoda ili načina koji nisu u skladu s preporukama može doći oštećenja odnosno poremećaja njegove funkcije.

Izjava o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokument“.



Oznake: Na přišivenou etiketu (Uzor)
 naziv in tip proizvoda
 kategorija proizvoda
 znak usaglašenosti
 sastav materijala
 ideogram za održavanje EN ISO 3758:2012
 oznake veličina sa 2 kontrolna razmera;
 ideogram zaštite uključujući harmonizirane norme
 upozorenje za neophodnost čitanja uputstva za upotrebu
 instrukcije
 identifikacija proizvođača
 serija - marka/godina/broj narudžbe

Za sva ostala pitanja kontaktirajte proizvođača:



CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
 www.canis.cz canis@canis.cz

INDIVITICH	
1112 002 302 54	
CAT: II	CE
65 % polyester, 25 % bavlna - 65 % 15 polyester, 25 % cotton - 65 % polyester, 25 % bavlna	
I: 182 cm	II: 90 - 95 cm
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je možná praktická úprava oděvu, výrobce je v rámci své odpovědi. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby mohl funkčně sloužit jeho nositelům, ať se kvůli změně tělesné výšky výrobek. - This clothing must be kept clean to be usable. Response is immediate if it is permanently stained or faded. Oděv je povinná být udržována v čistotě, aby nadále ať se udržela. Pokud je možná praktická úprava oděvu, výrobce je v rámci své odpovědi. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby mohl funkčně sloužit jeho nositelům, ať se kvůli změně tělesné výšky výrobek.</p>	
<p>Le post výrobek Před prvním použitím vyčistěte - výrobek before first use - Úspěš před prvním použitím vyčistěte - výrobek before first use - Úspěš před prvním použitím vyčistěte - výrobek before first use - Úspěš</p>	
<p>BARCODE na 1 po</p>	
<p>Producent: CANIS, s.r.o. 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz</p>	

order number



SV

ANVÄNDARMANUAL / ANVÄNDARINFORMATION

Produkt: Kläder med hög synlighet "NORWICH"


Skjorta; Byxa; Hängselbyxa; Shorts

Materialammansättning: 65 % polyester, 35 % bomull, reflekterande segmenterade remсор

Användningsföreskrift: Kläderna tas på som yttre kläder – det handlar sig om kläder med god synbarhet och de får inte täckas av andra kläder eller redskap. Kläderna möjliggör för användarens goda synlighet i farliga situationer, både på dagen under vilka som helst just förhållanden och under natten när fordonet är belyst. Dessa kläder bör användas av alla som utsätts för sådana situationer. I så fall kan varselkläderna minska olycksrisken betydligt.

Exempel på aktiviteter är vägarbeten, jämvägsunderhåll, sanerings-, ambulans- och räddningsarbeten, transport, postjänster, säkerhetsföretag, hanteringsarbeten på ytor där det förekommer fordonstrafik o. dyl.

Val av de rätta varselkläderna med god synbarhet enligt respektive klass måste göras enligt specifika behov med hänsyn till arbetsplatsen, enligt typ av risker samt kockets förhållanden på respektive arbetsplats. Det är arbetsgivaren som ansvarar för valet, denne är skyldig att bestämma och välja den rätta typen av kläderna före användning.

 max 50x	"X"	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klass "X" = klass 2 – byxa, skjorta; klass 3 – set – enligt ytan på varselmaterialet
		Maximalt antal tvättcykler efter vilka kläderna behåller sina varselegenskaper

Minimalkrav på ytan på varselmaterialet i m²

	Kläder klass 3	Kläder klass 2	Kläder klass 1
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflekterande material	0,20	0,13	0,10



Dessa kläder uppfyller grundläggande hygieniska och säkerhetskrav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 samt övriga citerade standarder. Personlig skyddsutrustning kategori II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Skyddskläder - Allmänna fordringar

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Skyddskläder med god synbarhet – Provningsmetoder och krav

Identifiering av det Anmålda organ som har utfört bedömning av överensstämmelse: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Begränsning av användning: För att tillhandahålla den rätta skyddsnivån som anges ovan måste plagget bäras knäppt hela tiden. Plagget får ej komma i kontakt med flytande kemikalier, särskilt inte med lösningsmedel, eller eld. Man måste också se till att undvika övermåttliga mekaniska skador, särskilt av reflexdelen (håll, rövning o. dyl.).

Transport, förpackningsstyp: produkterna är förpackade i PE-påsar. Produkterna får inte skadas eller fästöras under transporten.

Förvaring: Förvara ej på ställen med direkt solljus. Plagget måste förvaras i slutna, torra, välventilerade förvaringsutrymmen, skyddas mot glöd från värmeelement, förvaras på minst 1 meters avstånd från värmeelement. Håll plagget blir våt, torka det i rumtemperatur och förvara det först när det torkats.

Observera / Säkerhetsinformation: Kontrollera plaggets skick visuellt före varje användning. Plagget måste hållas rent för att behålla sin funktion. Byt ut det område som det är varaktigt nersmutsat eller urblekt!! Får endast lagas med användning av sådana material och tyg som uppfyller krav enligt respektive standarderna. Skyddsklassen bestäms enligt ytan på det synliga materialet, därför är det förbjudet eller begränsat att placera märken på yta av dessa produkter.

Plaggets synbarhet kan också påverkas av olika faktorer i den konkreta miljön, tex. fri siktlinje, regn, dimma, rök, damm och annat som förhindrar synbarhet.

Även det faktum att man är klädd i kläder med god synbarhet ger ingen garanti att användaren är synlig i varje situation.

Hörselörmåga och periferseende kan försämrats om man har huvan på.

Plagget behåller sina varselegenskaper efter maximalt 50 tvättcykler. Sluta använda plagget efter 50 tvättcykler. Det angivna maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn i samband med klädesplaggets livslängd. Livslängden beror också på användning, förvaring osv.

Produkten får endast användas för det ändamål för vilket den tillverkas.

Tillbehör: denna personliga skyddsutrustning kräver inget särskilt tillbehör.

Kassering: Kassering av kläderna regleras av de olika ländernas lagstiftning eller lokala föreskrifter.

Storlekar: Märkta med 2 kontrolldimensioner, motsvarar de föreskrivna intervallerna enligt EN ISO 13688:2013.



max. 50x



Skötsel i hemmet: Maximalt 50 tvättcykler, använd syntetprogram vid max 40 °C, använd ej biologiska tvättmedel och tvättmedel med optiska vitmedel. Använd ej sköljmedel. Skonsam behandling, sköljning i kallt vatten, kort centrifugering, ej blekning, ej torktumlning, ej strykning, ej kemtvätt.

Manuell rengöring av reflekterande remсор:

1. Vatten 40 °C - fin mjuk trasa eller svamp.
2. Skonsam tvättmedel eller rengöringsmedel.
3. Skölj hela plagget efter rengöringen och låt torra ordentligt.


Maximalt antal tvättcykler avser endast egenskaper i samband med god synbarhet.

ANVÄNDARE: Halli produkten används eller sköts på annat än angivet sätt kan dess funktion minskas eller förändras. Försäkringen om överensstämmelse hittar du här: www.canis.cz, för de enskilda produkterna på listen – "Dokument".



Märkning: Insydd etikett (exempel)
Produktnamn och typ
Produktkategori
Överensstämmelsemärkning
Materialsammansättning
Skötseliktogram enligt EN ISO 3758:2012
Storleksbeteckning med 2 kontrolldimensioner
Skyddsiktogram inklusive den harmoniserade standarden
Påminnelse att läsa bruksanvisningen
Anvisningar
Identifiering av tillverkaren
Batch - varumärke/år/ordernummer

Var vänlig kontakta tillverkaren ifall du har fler frågor:

 CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 002 982 54	
CAT. II	
65 % polyester 35 % kováčevina % polyester 35 % cotton 65 % polyester 35 % bavlna	
	
	
I: 182 cm II: 92 - 96 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraněná vlhkost nebo vlnění, opatrně roztáhněte. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě ho roztáhněte, abyste ho zachovali v dobrém stavu. Předšití k imitaci ať je permanentně čistě udržováno. Oděv je považován za čistý až po prání. Před použitím si přečtěte všechny informace uvedené na štítku. Před použitím si přečtěte všechny informace uvedené na štítku. Wash before first use. Always read care instructions on label.	
BARCODE for 1 pc	
 <small>Průběžně 2019, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic www.canis.cz canis@canis.cz</small>	

order number



UK

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Виріб:

Одяг підвищеної видимості NORWICH

Блуза; Штани; Штани-шаникомбінезон; Шорти

65 % поліестер, 35 % бавовна, світловідбивальні сегментовані смуги

Призначення: Використовується як верхній одяг — це одяг підвищеної видимості, і його не повинен закривати інший одяг чи пристосування. Одяг уможливає хорошу видимість користувача в небезпечних ситуаціях — як удень, за будь-яких світлових умов, так і у темряві, за світла фар транспортного засобу. Використовується цей одяг має кожний, хто буде у таких ситуаціях. Сигнальний одяг у цьому разі може істотно зменшити ризик нещасного випадку.

Прикладами видів діяльності можуть бути дорожні роботи, обслуговування колій, санітарна та амбулаторно-ригунальна служба, транспорт, поштові служби, охоронні агентства, вантажні роботи на площинах з рухом транспортних засобів тощо.

Вибір належного сигнального одягу підвищеної видимості відповідно до класу залежить від специфічних потреб, пов'язаних з робочим місцем, після ризику та конкретних умов на певному робочому місці. За цей вибір відповідає роботодавець, який зобов'язаний вижити і вибрати належний тип одягу перед його використанням.

	X макс. 50x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Клас X = клас 2 — штани, блуза; клас 3 — комплект — залежно від площі
		Максимальна кількість цислів прання, після яких одяг зберігає свої сигнальні властивості

Мінімальна потрібна площа видимого матеріалу в м²

	Одяг класу 3	Одяг класу 2	Одяг класу 1
Фоновий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світловідбивальний матеріал	0,20	0,13	0,10



Цей одяг відповідає основним вимогам гігієни та безпеки згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради (CE) 2016/425 та іншим застосовуваним нормам. Засіб індивідуального захисту категорії II.

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Захисний одяг. Загальні вимоги

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи виробництва та вимірю.

Ідентифікація нотифікованого органу, що оцінював відповідність: NB 0072, Institut Français de Textile et de l'Habilleme (IFTH), 42 ter Avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, France.

Обмеження використання: Для забезпечення належного рівня захисту, як зазначено вище, одяг треба носити весь час застібнутим. Одяг не повинен контактувати з різними хімікаліями, зокрема розчинниками, і вогнем. Треба також уникати надмірного механічного пошкодження, наприклад світловідбивальної частини одягу (розривання, відірвання тощо).

Транспортування, тип пакування: вироби паковані у ПЕ пакети. Не допускати пошкодження і знищення виробів протягом транспортування.

Зберігання: Не зберігати під прямими сонячними променями. Одяг зберігати в закритих, сухих, добре вентильованих складських приміщеннях, не піддавати дії промислового тепла від опалювальних приладів, складати на відстані щонайменше 1 м від опалювальних приладів. Якщо одяг зморщив, висунути його за кімнатної температури і лише після цього складувати.

Попередження / Інформація про безпеку: Перед кожним використанням візуально перевірити стан одягу. Утримувати цей одяг в чистоті, щоб зберегти його функціональність. негайно замінити одяг у разі його забруднення або пошкодження!!! Ремонт здійснювати лише з використанням матеріалів і тканин, що задовольняють вимоги відповідного стандарту. Клас захисту визначається площею видимого матеріалу, тому поверхнєве пошкодження у цього одягу забарвоне чи обмежене.

На видимість одягу можуть впливати також різні фактори середовища, наприклад ліній прямої видимості, дощ, туман, дим, піл та інші перешкоди.

Навіть носіння одягу підвищеної видимості не гарантує, що користувач буде добре видимий за будь-якої ситуації.

Гострота слуху і периферичний зір можуть порушуватися, якщо надіти каптур.

Одяг зберігає свої сигнальні властивості протягом максимуму 50 циклів прання. Після 50 циклів прання одяг вилучити з подальшого використання. Вказана максимальна кількість циклів чистяння не є єдиним фактором, пов'язаним зі строком служби частини одягу. Строк служби залежатиме також від використання, зберігання тощо.

Вибір одягу використовувати лише для тих цілей, для яких він був виготовлений.

Аксесуари: ці ЗІЗ не потребують жодних спеціальних аксесуарів.

Утилізація: Утилізація одягу регулюється законами окремих країн чи місцевими нормами.

Розміри: Позначені піктограмою з двома контрольними мірами, відповідають встановленим інтервалам згідно з EN ISO 13688:2013.



Домашній догляд: Максимум 50 пральних циклів, прати як синтетичну. За температури макс. 40 °C, не використовувати пральні засоби ВНО і засоби, що містять оптичні відбілювачі. Не використовувати ополасувач. Обережне поводження, покласти в холодний воді, короткочасне центрифугування, не відбілювати, не сушити в барабанній сушарці, не прасувати, не застосовувати хімічне чистяння.

Ручне чистяння світловідбивальних смуг:

1. Вода 40 °C — тонка м'яка ганчірка або губка.
2. Щадний пральний або мийний засіб.
3. Після чистяння прополоскати весь одяг і дати йому повністю просохнути.


Максимальна кількість прань поширюється лише на властивість, що стосується підвищеної видимості.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо виріб буде використовуватися або оброблятися способом, що відрізняється від вказаного, можливе його знищення або зміна функціональності.

Декларація про відповідність міститься тут: www.canis.cz, у папєні «Документи» для окремих виробів.



Позначення: Вшитиоу етикеткою (зразок)
Найменування і тип виробу
Категорія виробу
Знак відповідності
Склад матеріалу
Піктограми стосовно догляду згідно з EN ISO 3758:2012
Позначення розміру двома контрольними мірами
Піктограма захисту, включно з гармонізованим стандартом
Попередження про потребу читати інструкцію з користуванням
Вказівки
Ідентифікація виробника
Партія - марка/рік/номер замовлення

У разі запитань звертайтеся, будь ласка, до виробника:
CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
 www.canis.cz canis@canis.cz

NORWICH	
1112 902 902 54	
CAT - II	
85 % polyester 25 % bavlna - 85 % % polyester 25 % cotton - 85 % % polyester 25 % bavlna	
	
	
l. 182 cm	
ll. 52 - 58 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neustále kontaminován, může vyžadovat jinou úroveň údržby. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Ušetřete ho neustále, ab se v jeho znečištění nebo vyblednutí. This clothing must be kept clean to be usable. Pročistěte ji neustále, aby nebyla kontaminována a nebyla vybledlá. Oděv je povinná být udržována v čistotě, aby neustále byla funkční. Neustále ji udržujte, aby nebyla kontaminována a nebyla vybledlá. Před prvním použitím oprašte. Wash before first use. Umyj przed pierwszym użyciem.</p>	
<p>BAF-CODE for 1 pc</p>	
 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic, www.canis.cz canis@canis.cz	
order number	

Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

www.canis.cz

canis@canis.cz

